

Kasutamine - Parandamine - Osad
 Naudojimas - Remontas - Dalys
 Ekspluatācija - Remonts - Daļas
 Obsluga - Naprawa - Części
 Működtetés - Javítás - Alkatrészek



**T-Max™ 506/657 Tekstuurpinnakatte pihusti
 T-Max 506/657 Tekstūrinis purkštuvas
 T-Max 506/657 Tekstūras pārklājuma izsmidzinātājs
 Rozpylacz do materiałów strukturalnych T-Max 506/657
 T-Max 506/657 Textúrafestő**

312894E

EST LAV LIT POL HUN

Malaysian Patent No. 08-01180-0101

China Patent No. ZL200830210321.X

Korean Patent No. 30-549220

Indian Patent No. 219464

- Ainult vee baasil valmistatud materjalide jacks -
- Skirtas tik medžiagoms, kurių pagrindas yra vanduo -
- Tikai materiāliem uz ūdens bāzes (ūdenskrāsām) -
- Tylko do materiałów wodnych -
- Kizárólag vízbázisú anyagok részére -



Loe kõiki hoiatusi ja juhiseid käesolevast juhendist. Hoidke need juhised.

Skaityti visus įspėjimus ir instrukcijas, šiam vadove. Neišmeskite šios instrukcijos.

Lasit visus brūdinājumus un norādījumus šajā rokasgrāmatā. Saglabājiet šo instrukciju.

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia w tej instrukcji. Instrukcje te należy zachować.

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást ebben a kézikönyvben. Mentse ezeket az utasításokat.


Maksimaalne tööörök / Didžiausias darbinis slėgis / Maksimālais darba spiediens /
 Maksymalne ciśnienie robocze / Maximális üzemi nyomás:

T-Max 506: 50 bar (5 MPa, 730 psi)

T-Max 657: 65 bar (6,5 MPa, 940 psi)

Mudelid / Modeliai / Modeļi / Modele / Modellek: T-Max 506/657

	240V	120V
TMax 506	255794	
TMax 506	255796	
TMax 506		255798
TMax 657	255795	
TMax 657	255797	
TMax 657		255799



ti11484a



H003

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Sisukord

Hoiatused	3
Komponendid	8
Kasutamine	10
Seadistamine	10
Käivitamine	11
Parandamine	27
Üldine parandusteave	27
Veaotsing	32
Mootor	47
Mootori kontrollpaneeli diagnostika	51
Juhtpaneel	54
Pump	60
Pumba parandamine	66
Varuosad	70
Raam	70
Toitemoodul	72
Pump	74
Juhtplokk	75
Elektriskeem	76
Tehnilised andmed	76
Garantii	79

Turinys

Ispėjimai	4
Sudėtinė dalių identifikacija	8
Naudojimas	10
Montavimas	10
Pradžia	11
Remontas	27
Bendroji remonto informacija	27
Gedimų aptikimas ir šalinimas	35
Variklis	47
Valdymo bloko diagnostika	51
Valdymo blokas	54
Siurblys	60
Siurblio remontas	66
Dalys	70
Rėmas	70
Variklio blokas	72
Siurblys	74
Valdymo blokas	75
Laidų jungimo schema	76
Techniniai duomenys	77
Garantija	79

Saturs

Brīdinājumi	5
Komponenta identifikācija	8
Ekspluatācija	10
Salikšana	10
Palaide	11
Remonts	27
Vispārīga informācija par remontu	27
Traucējumu meklēšana	38
Motors	47
Vadības pults diagnostika	51
Vadības pults	54
Sūknis	60
Sūkņa remonts	66

Dajas	70
Rāmis	70
Barošanas modulis	72
Sūknis	74
Vadības kārba	75
Vadojuma shēma	76
Tehniskie dati	77
Garantija	79

Spis treści

Środki ostrożności	6
Części urządzenia	8
Obsługa	10
Ustawienia	10
Rozruch	11
Naprawa	27
Ogólne informacje dotyczące naprawy	27
Rozwiązywanie problemów	41
Silnik	47
Diagnostyka tablicy sterowniczej	51
Tablica sterownicza	54
Pompa	60
Naprawa pompy	66
Części	70
Korpus	70
Moduł napędowy	72
Pompa	74
Skrzynka sterownicza	75
Schemat montażowy połączeń	76
Dane techniczne	78
Gwarancja	79

Tartalom

Figyelmeztetések	7
Alkatrészek	8
Működtetés	10
Összeszerelés	10
Indítás	11
Javítás	27
Általános javítási információk	27
Hibaelhárítás	44
Motor	47
Vezérlőpanel diagnosztika	51
Vezérlőpanel	54
Szivattyú	60
Szivattyújavítás	66
Alkatrészek	70
Váz	70
Erőátviteli modul	72
Szivattyú	74
Vezérlődoboz	75
Kapcsolási rajz	76
Műszaki adatok	78
Garancia	79

	Languages
312891	English, Français, Español, Nederlands, Deutsch
312892	Italiano, Türkçe, Ελληνικά, Hrvatski, Português
312893	Dansk, Suomi, Svenska, Norsk, Русский
312894	Eesti, Lietuviškai, Latviski, Polski, Magyar
312895	Cesky, Slovenčina, Slovenščina, Română, Български

Hoiatus

Järgnevad hoiatused puudutavad selle seadme seadistamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüümärk tähistab üldisi hoiatusi, ohusümbol viitab tootespetsiifilistele ohtudele. Vaadake neid hoiatusi eespoolt. Lisaks on tootespetsiifilisi hoiatusi vastavates kohtades kasutusjuhendi tekstis.

 HOIATUSED	
	TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT <p>Süttivad aurud (näiteks lahustite aurud) võivad tööpiirkonnas süttida või plahvatada. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoidke töökoht puhas prahist, k.a lahustid, kaltsud ja bensiin. • Maandage tööpiirkonnas olevad seadmed. Vt Juhised maandamiseks. • Kui tekib sädemeid või tunnete elektrilööki, lõpetage pihustamine viivitamatult. Ärge kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud.
	SEADME VÄÄRKASUTUSE OHT <p>Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raske vigastuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ärge ületage vähimärgistavusega süsteemi komponendi maksimaalset töörõhu või lubatud temperatuuri. Vt kõikide seadmete kasutusjuhenditest Tehnilisi andmeid. • Kasutage veel põhinevaid materjale. Kasutage vedelikke ja lahusteid, mis ei kahjusta seadme vedelikuga kokkupuutuvaid osi. Vt Tehnilisi andmeid kõikide seadmete kasutusjuhenditest. Lugege läbi vedeliku ja lahusti tootja hoiatused. • Kontrollige seadet iga päev. Remontige või vahetage kulunud või kahjustatud osad kohe välja. • Ärge muutke ega modifitseerige seadet. • Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärkidel. Info saamiseks võtke ühendust Graco edasimüüjaga. • Paigutage voolikud ja kaablid käidavatest kohtadest, teravatest servadest, liikuvatest osadest ja kuumadest pindadest eemal. • Ärge tömmake seadet voolikutest. • Hoidke lapsed ja koduloomad tööpiirkonnast eemal. • Täitke kõiki asjakohaseid ohutuseeskirju.
	OHTLIK! RÖHU ALL OLEVAD SEADMED <p>Püstolist/jaotusventiilist, lekkidest või rebenenud voolikutest väljapaiskuv vedelik võib sattuda silma või nahale ning põhjustada tõsisid haavu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Järgige selles juhendis toodud Röhuvabastusprotseduuri pihustamise lõpetamisel, samuti enne seadme puhamastamist, kontrollimist või hooldamist. • Enne seadme kasutuselevõtu pingutage kõik ühendused üle. • Kontrollige iga päev voolikute, torude ja ühenduste korrasolekut. Vahetage kulunud või vigastatud osad kohe välja.
	ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID <p>Töötamisel, hooldamisel või seadme tööpiirkonnas viibides peate kandma sobivaid kaitsevahendeid, mis kaitsevad teid tõsistest vigastustest, k.a silmade vigastamise, mürgiste aurude sissehingamise, põletustest ning kuulmiskahjustustest eest. Kaitsevahendite hulka kuuluvad (kuid loetelu pole täielik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaitseprillid • Kasutage vastavalt vedeliku ja lahusti tootjate soovitustele kaitserõivaid ja respiraatorit • Töökindad • Kuulmisorganite kaitse
	ELEKTRILÖÖGI OHT <p>Süsteemi ebaõige maandamine, ülesseadmamine või kasutamine võib põhjustada elektrilööki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enne seadme hooldamise alustamist lülitage see välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast. • Kasutage ainult õigesti maandatud pistikupesi. • Kasutage ainult 3-kiulisi pikendusjuhtmeid. • Veenduge, et pihi ja pikendusjuhtmete maandustihvtid oleksid kahjustamata.
	LIIKUVATE OSADE OHT <p>Liikuvad osad võivad sõrmi või teisi kehaosi muljuda või need ära lõigata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. • Ärge kasutage seadmeid, millel on kaitsmad või katted eemaldatud. • Röhu all olev seade võib käivituda eelneva hoiatuseta. Enne seadme kontrollimise, teisaldamise või teenindamise alustamist järgige selle juhendi jaotises Röhu vabastusprotseduur antud juhiseid. Ühendage toitevool või suruõhu toiteallikas lahti.

Ispėjimas

Žemiau aprašyti įspėjimai yra susieti su šios įrangos reguliavimu, naudojimu, ižeminimu, aptarnavimu ir remontu. Šauktukas atkreipia Jūsų dėmesį o pavojaus ženklas nusako pavojaus būdą. Atkreipkite dėmesį į šiuos ženklus. Šioje instrukcijoje tam tikrose vietose galite rasti naujų pavojaus ženklų.

 ISPĖJIMAI	
	GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS <p>Lengvai užsiliepsnuojantys garai, pvz. tirpiklių, gali užsidegti arba sprogti. Tam kad išvengti gaisro arba sprogimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darbo vietoje neturi būti nereikalingų daiktų, pvz., skudurų, tirpiklio ar benzino talpyklų. • Ižeminkite įrangą darbo vietoje. Žiūrėkite ižeminimas skyrių. • Jeigu atsirado statinis kibirkščiavimas arba gavote elektros smūgį, nedelsdami nustokite purkštį. Nesinaudokite purkštuvu kol neišsiaiškinsite kibirkščiavimo priežastį ir nepašalinsite šį gedimą.
	PAVOJUS DĒL NETINKAMO NAUDOJIMO <p>Netinkamai naudodamai galite žuti ar rimtai susižaloti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Užtikrinkite, kad sistemos dalies, atlaikančios žemiausią slėgį ar temperatūrą, didžiausias darbinis slėgis ar ribinis temperatūros lygis nebus viršytas. Perskaitykite Techninius duomenis visose įrangos instrukcijose. • Naudokite medžiagas, kurių pagrindas yra vanduo. Naudokite skysčius ir tirpiklius, tinkančius įrenginio sušlampantioms dalims. Žr. Techninius duomenis visose įrenginio instrukcijose. Perskaitykite skysčio bei tirpiklio gamintojo įspėjimus. • Įrangą kasdien patikrinkite. Nedelsdami suremontuokite ar pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis. • Nedarykite jokių įrenginio pakeitimų. • Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį. Dėl informacijos kreipkitės į „Graco“ gaminių platintoją. • Žarnas ir laidus išdėstykite toliau nuo eismo zonų, aštrių briaunų, judančių dalių ir įkaitusių paviršių. • Norédami perkelti įrenginį netraukite už žarnų. • Pasirūpinkite, kad darbo vietoje nebūtų vaikų ar gyvūnų. • Laikykites visų galiojančių saugos taisyklių.
	SLĖGIO VEIKIAMOS ĮRANGOS PAVOJUS <p>Skystis iš pistoleto/skirstomojo vožtuvo, prakiurusiu ar kitų įrenginio dalių gali patekti į akis ar ant odos ir rimtai sužeisti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baigę purkštį ir prieš valydamai, tikrindami ar remontuodami įrenginį atlikite Slėgio išleidimo procedūrą, aprašytą šioje instrukcijoje. • Prieš naudodamai įrenginį priveržkite visas jungtis. • Kasdien patikrinkite žarnas, vamzdelius ir jungtis. Nedelsdami pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis.
	ASMININĖS APSAUGOS PRIEMONĖS <p>Darbo metu, būdami šalia veikiančio įrenginio ar atlikdami jo priežiūros darbus naudokite apsaugos priemones, kad apsaugotumėte nuo galimų sužeidimų akis, neapsidegintumėte, neįkvėptumėte nuodingų garų ir nepažeistumėte klausos. Kai kurios iš tokių apsaugos priemonių nurodytos toliau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apsauginiai akiniai. • Specialūs drabužiai ir respiratorius, kuriuos rekomenduoja skystų dažų bei tirpiklių gamintojai. • Pirštinės. • Ausų apsaugos priemonės.
	ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS <p>Netinkamai ižeminus arba sumontavus sistemą ar naudojant ją netaisyklingai, kyla elektros smūgio pavojas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prieš atlikdami įrenginio priežiūros darbus išjunkite ji ir ištraukite elektros kabelio kištuką iš lizdo. • Elektros kabelio kištuką ikiškite tik į tinkamai ižemintus lizdus. • Naudokite tik 3-jų laidų ilginimo kabelius. • Pasirūpinkite, kad maitinimo bei ilginimo laido ižeminimo pirštai nebūtų pažeisti.
	JUDANČIŲ DALIŲ PAVOJUS <p>Judančios dalys gali prispausti arba nupjauti pirštus ar kitas kūno dalis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saugokite judančių dalių. • Nenaudokite įrenginio, jei nuimtos jo apsaugos priemonės arba dangčiai. • Slėgio veikiamas įrenginys gali pradėti veikti netikėtai. Prieš tikrindami, perkeldami arba remontuodami įrenginį atlikite slėgio išleidimo procedūrą, aprašytą šioje instrukcijoje. Atjunkite elektros arba suslėgto oro tiekimą.



Bīstamība

Sekojošie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes simbols ir vispārīgs brīdinājums, bet briesmu simbols attiecas uz specifiskiem procedūras riskiem. Vēlreiz izskatiet šos brīdinājums. Papildus tam, produktam specifiski brīdinājumi atrodami attiecīgajās vietās visā šajā rokasgrāmatā.

BRĪDINĀJUMI	
	UGUNS UN SPRĀDZIENA RISKS <p>Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, no šķīdinātāja, darba vietā var aizdegties vai uzsprāgt. Lai nepieejautu aizdegšanos vai sprādzienu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darba vietā nedrīkst būt gruži, šķīdinātāji, lupatas un benzīns. • Iezemējet iekārtu tieši darba vietā. Skatīt iezemēšanas instrukcijas. • Ja parādās statiska dzirksteļošana vai jūs sajūtat elektrisku triecienu, nekavējoties pārtrauciet smidzināšanas darbu. Neizmantojet iekārtu, pirms neesat noskaidrojis un novērsis problēmu.
	RISKS NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU <p>Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi, vai nopietnu savainojumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepārsniegt maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu tai sistēmas komponentei, kurai ir viszemākais nominālais lielums. Skatīt tehniskos datus visās iekārtas rokasgrāmatās. • Izmantojet materiālus uz ūdens bāzes. Izmantojet šķidrumus un šķīdinātājus, kuri ir savietojami ar iekārtas slapjajām daļām. Skatīt tehniskos datus visās iekārtas rokasgrāmatās. Izlasiet visus šķidruma un šķīdinātāja ražotāja brīdinājumus. • Katru dienu pārbaudiet iekārtu. Nekavējoties salabojet vai nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas. • Neizmainiet vai nemodificējet iekārtu. • Izmantojet iekārtu tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, griezieties pie jūsu Graco izplatītāja. • Nepieejaut, ka šķūtenes un kabeļi atrodas satiksmes joslās, uz asām šķautnēm, kustīgu daļu un karstu virsmu tuvumā. • Neizmantojet šķūtenes, lai vilktu iekārtu. • Nejaut bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā. • Saskaņojiet ar visiem spēkā esošiem darba drošības noteikumiem.
	RISKS, KO RADA ZEM SPIEDIENA ESOŠA IEKĀRTA <p>Šķidrums no izsmidzināšanas pistoles/izejas dozēšanas vārsta, noplūdēm vai saplīsušām komponentēm var iešķakstīties acīs vai uz ādas un radīt nopietrus savainojumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kad pārtraucat izsmidzināšanu un pirms iekārtas tīrišanas, pārbaudes vai apkopes veiciet šajā rokasgrāmatā norādīto spiediena atlaišanas procedūru. • Pirms darbiniet iekārtu, cieši pievelciet visus šķidruma pievades savienojumus. • Katru dienu pārbaudiet šķūtenes, caurules, un savienojumus. Nekavējoties nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas.
	PERSONĀLIE AIZSARGLĪDZEKLĀ <p>Strādājot, veicot apkopi vai atrodoties iekārtas darbināšanas vietā, jums ir jāvalkā atbilstoši aizsarglīdzelekļi, lai palīdzētu aizsargāt jūs no nopietnām traumām, tai skaitā acu traumām, toksisku izgarojumu ieelpošanas, apdegumiem un dzirdes zaudējuma. Šie aizsarglīdzelekļi ietver, tomēr var neaprobežoties ar tiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aizsargbrilles • Apģērbs un respirators saskaņā ar šķidruma un šķīdinātāja ražotāja ieteikumiem • Cimdi • Ausu aizsargs
	ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS <p>Sistēmas nepareiza iezemēšana, uzstādīšana vai izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirms iekārtas apkopes veikšanas izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. • Izmantojet tikai iezemētas elektriskās kontaktrozetes. • Izmantojet tikai pagarinātājus ar 3 vadiem. • Nodrošiniet, lai iezemējuma zari uz sprauslas un pagarinātāja vadiem būtu nebojāti.
	RISKS, KO RADA KUSTĪGĀS DAĻAS <p>Kustīgās daļas var saspiest vai noraut pirkstus un citas ķermeņa daļas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turieties atstatu no kustīgām daļām. • Nedarbiniet iekārtu, ja ir noņemti aizsargi vai pārvalki. • Zem spiediena esošā iekārtā var sākt darboties bez brīdinājuma. Pirms iekārtas pārbaudes, pārvietošanas vai apkopes, ievērot spiediena noņemšanas procedūru, kas sniegtā šajā rokasgrāmatā. Atvienojiet barošanas vai gaisa padevi.

Uwaga

Poniższe ostrzeżenia dotyczą nastawiania, używania, uziemiania, konserwacji i napraw tego wyposażenia.

Symbol wykrywki oznacza ogólne ostrzeżenie a symbol niebezpieczeństwa dotyczy ryzyka specyficznego dla procedury.

Powróć do tych ostrzeżeń. Poza tym ostrzeżenia specyficzne dla produktu można znaleźć w całym tekście podręcznika tam, gdzie to ma zastosowanie.

 OSTRZEŻENIA	
	RYZYKO POŻARU I WYBUCHU <p>Łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników znajdujących się w obszarze roboczym mogą ulec zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec powstaniu pożaru lub eksplozji należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapewnić, aby w miejscu pracy nie znajdowały się odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty lub benzyna. • Uziemić sprzęt w obszarze roboczym. Patrz Instrukcje dotyczące uziemienia • Jeżeli zauważysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrząs, natychmiast przerwij malowanie. <p>Nie włączaj ponownie urządzeń do czasu zidentyfikowania i wyjaśnienia problemu.</p>
	ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIA SPRZĘTU <p>Niewłaściwe stosowanie sprzętu może prowadzić do śmierci lub kalectwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub wartości znamionowej temperatury odnoszących się do części systemu o najniższych wartościach znamionowych. Patrz rozdziały Dane techniczne znajdujące się we wszystkich podręcznikach obsługi wyposażenia. • Używaj wyłącznie materiałów wodnych. Używaj cieczy i rozpuszczalników, które są kompatybilne ze zwilżanymi częściami sprzętu. Patrz Dane techniczne we wszystkich podręcznikach obsługi. Zapoznaj się z ostrzeżeniami producentów cieczy oraz rozpuszczalników. • Codziennie sprawdzać sprzęt. Naprawić lub natychmiast wymienić uszkodzone części. • Nie wolno modyfikować konstrukcji sprzętu. • Używaj sprzętu wyłącznie z jego przeznaczeniem.Więcej informacji na ten temat można znaleźć u dystrybutora Graco. • Węże i kable należy prowadzić z dala od ruchu pieszego, ostrych krawędzi, ruchomych części oraz gorących powierzchni. • Nie wolno używać przewodów do przeciągania urządzenia. • Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do obszaru roboczego. • Należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami bhp.
	ZAGROŻENIE PRZY SPRĘCIE POD CIŚNIENIEM <p>Rozprysnięta ciecz z zaworu pistoletu/dozowania, wycieków lub komponentów pod ciśnieniem może przedostać się do oczu lub na skórę i spowodować poważne obrażenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po zakończeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrolą oraz serwisowaniem urządzenia należy postępować zgodnie z opisaną w niniejszym podręczniku Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia (dekompresji). • Dokrć wszystkie połączenia doprowadzania cieczy przed włączeniem sprzętu. • Codziennie sprawdzaj węże, rury i złączki. Natychmiast napraw lub wymień zużyte lub uszkodzone części.
	OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE <p>W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urządzenia należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, tak aby uchronić się przed ciężkim uszkodzeniem ciała, obejmującym uszkodzenie oka, inhalację oparów, oparzenie i utratę słuchu. Wyposażenie ochronne obejmuje między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okulary ochronne • Odzież i maskę zgodne z zaleceniami producenta płynu i rozpuszczalnika • Rękawice • Ochraniacze słuchu
	RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM <p>Niewłaściwe uziemienie, ustawienie lub użytkowanie systemu może spowodować porażenie prądem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz urządzenie i odłącz przewody zasilające przed serwisowaniem urządzenia. • Używaj tylko uziemionych gniazd elektrycznych. • Używaj tylko 3 żylowych przedłużaczy. • Upewnij się, że elementy uziemienia urządzenia i przedłużaczy nie są uszkodzone.
	ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI <p>Ruchome części mogą ścisnąć lub obciąć palce oraz inne części ciała.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie zbliżaj się do ruchomych części. • Nie obsługujej sprzętu bez założonych osłon i pokryw zabezpieczających. • Sprzęt pod ciśnieniem może uruchomić się bez ostrzeżenia. Przed inspekcją, przenoszeniem lub serwisowaniem sprzętu wykonaj procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia (dekompresji), przedstawioną w tym podręczniku. Odłącz zasilanie elektryczne lub zasilanie sprężonym powietrzem.


Figyelmeztetés

A következő figyelmeztetések a készülék beállítására, használatára, karbantartására és annak a javítására vonatkoznak. A felkiáltójel általános figyelmeztetést jelent, míg a vészjel folyamat-specifikus kockázatokra hívja fel a figyelmet. Tartsa szem előtt ezeket a figyelmeztetéseket. A megfelelő termékeknél további figyelmeztetéseket találhat.




FIGYELMEZTETÉSEK	
	TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY <p>A munkavégzés területén jelen lévő robbanásveszélyes gőzök, például oldószerrel meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak. Robbanás vagy tűzeset megelőzése érdekében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A munkavégzés területét tartsa tisztán, távolítsa el az esetleges oldószereket, rongyokat és benzint. • A munkavégzés területén lévő berendezéseket le kell földelni. Lásd a Földelés címszónál leírtakat. • Amennyiben elektrosztatikus kisülés történik, vagy áramütést észlel, azonnal hagyja abba a permetezést. A berendezést a hiba feltárásáig és kijavításáig használni tilos!
	A NEM RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK <p>A nem rendeltetésszerű használat halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximális üzemi nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó előírásokat. A részleteket lásd minden készülék kézikönyvének Műszaki adatok című részében. • Vízbázisú anyagokat használjon. A berendezés folyadékkal érintkező alkatrészeivel kompatibilis folyadékokat és oldószeret használjon. Lásd a berendezések gépkönyveiben található műszaki adatokat. Olvassa el a folyadék és az oldószer gyártójának figyelmeztetéseit. • A berendezést naponta ellenőrizze. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje le. • A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani. • A berendezést használja rendeltetésének megfelelően. Ha kérdése van, forduljon Graco márkapályázatot. • A tömlőket és kábeleket tartsa távol a közelkedési útvonalaktól, elektrolit, mozgó alkatrészektől és forró felületektől. • Ne húzza a készüléket a tömlönél fogva. • A gyerekeket és az állatokat tartsa távol a munkavégzés helyétől. • Tartsa be az összes vonatkozó érvényes biztonsági előírást.
	TÚLNYOMÁSOS KÉSZÜLK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLY <p>A pisztolyból / adagoló szelepből, a tömítetlen résekből vagy repedt alkatrészekből a szembe vagy bőrre került folyadék súlyos sérüléseket okozhat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A permetezés befejezésekor, tisztítás, ellenőrzés, vagy javítás előtt hajtsa végre a Nyomásmentesítés részben leírtakat. • minden folyadék csatlakozást húzzon meg használat előtt. • A tömlőket és csatlakozásokat naponta ellenőrizze. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje le.
	VÉDŐFELSZERELÉS <p>A súlyos sérülések (szemsérülés, mérgező gőzök belélegzése, égési sérülés, halláskárosodás) elkerülése érdekében a festékszóró gép működtetése, javítása közben, illetve ha a gép működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen védőfelszerelés a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szemvédő eszköz • A folyadék vagy oldószer gyártója által előírt védőöltözöt és légzőkészülék • Kesztyű • Hallásvédő eszköz
	ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE <p>A nem megfelelő földelés, összeszerek, illetve használat áramütéshez vezethet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Javitás előtt kapcsolja ki a gépet, a hálózati csatlakozókábelt pedig húzza ki az aljzatból. • A csatlakozókábelt kizárálag földelt aljzatba dugja. • Kizárálag 3-eres hosszabbító kábelt használjon. • Ellenőrizze, hogy a festékszóró gépen és a hosszabbító kábelben épek-e a földelés csatlakozóvillái.
	MOZGÓ ALKATRÉSEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VESZÉLYE <p>A mozgó alkatrészek becsíphetik vagy levághatják az ujjakat és más testrészeket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tartson biztos távolságot a mozgó alkatrészektől. • Tilos a berendezést védő vagy borítóelemek nélkül üzemeltetni. • A nyomás alatt lévő berendezés előzetes figyelmeztetés nélkül működni kezdhet. A berendezés ellenőrzése, mozgatása vagy javítása előtt hajtsa végre e kézikönyv Nyomásmentesítési folyamat részében leírtakat. <p>Szakítsa meg az elektromos- ill. levegőellátást.</p>

Komponendid / Sudėtinių dalių identifikacija / Komponenta identifikācija / Części urządzenia / Alkatrészek




ti11690a

	Eesti	Lietuviškai	Latviski	Polski	Magyar
1	Pumbamoodul	Siurblio blokas	Sūkņa modulis	Moduł pompy	Szivattyúmodul
2	Pumba reguleerimine	Siurblio valdymas	Sūkņa vadība	Sterownik pompy	Szivattyúvezérlés
3	Sisse/välja lülitி (ON/OFF)	Ijungimo bei išjungimo (ON/OFF) jungiklis	IESLĒGTS/IZSLĒGTS slēdzis	Włączniki ON/OFF (Włącz/Wyłącz)	ON/OFF (BE/KI) kapcsoló
4	Õhuvoolik	Oro žarna	Gaisa padeves šķūtene	Wąż sprężonego powietrza	Légtömlő
5	Materjalivoolikud	Mišinio žarnos	Materiāla padeves šķūtenes	Węże materiału	Anyagszállító tömlők
6	Pumba nimiplaat	Siurblio valdymo etiketē	Sūkņa vadības uzlīme	Etykieta regulatora pompy	Szivattyúvezérlés
7	Rõhu väljalaskeventiil	Slēgio išleidimo vožtuvas	Spiediena atlaišanas vārsti	Zawór nadmiarowy ciśnienia	Nyomásmentesítő szelep
8	Pump	Siurblys	Sūknis	Pompa	Szivattyú
9	Pumba sisselaskeava kate	Siurblio īsiurbimo angos dangtis	Sūkņa ieplūdes atvēruma vāks	Pokrywa wlotu pompy	Szivattyú-beszívónyílás fedele
10	Kotivalts 289823 Juhend 312790 (valikuline)	Voleliai 289823 Instrukcija 312790 (Papildoma īranga)	Rullītis maisam (bag roller) 289823 Rokasgrāmata 312790 (kā opcija)	Rolka worka 289823 Podręcznik 312790 (opcjonalny)	Hordozó görgök 289823 312790. számú gépkönyv (választható)
11	Kolu sulgur	Piltuvo kamštis	Tilpnes tapa	Korek zasobnika	Tartálydugó
12	Kolu	Piltuvas	Tilpne	Zasobnik	Tartály
13	Pumba kork	Siurblio kamštis	Sūkņa tapa	Korek pompy	Szivattyúdugó
14	Pumba ühendus	Siurblio jungiklis	Sūkņa savienotājs	Złączka pompy	Szivattyú csatlakozás




ti11817a



	Eesti	Lietuviškai	Latviski	Polski	Magyar
1	Pealekandeseade	Applikatorius	Izsmidzināšanas pistole	Aplikator	Felhordó készülék
2	Õhudüüs, 4 mm	Oro purkštukas, 4 mm	Gaisa sprausla, 4 mm	Dysza powietrzna, 4 mm	Porlasztófúvóka, 4 mm
3	Pealekandeseadme filter (2)	Applikatoriaus filtras (2)	Izsmidzināšanas pistoles filtrs (2)	Filtr aplikatora (2)	Felhordó készülék szűrője (2)
4	Filtri kate	Filtro dangtis	Filtra vāciņš	Zatyczka filtra	Szűrősapka
5	Õhuta pihusti otsik	Beorio purškimo perjungimo antgalis	Bezgaisa izsmidzinātāja uzgalis	Dysza natrysku bezpowietrznego	Airless fúvóka
6	Alarõhuga toimiv pihustussõlm	Beorio purškimo blokas	Izsmidzinātāja kompleks darbam bez gaisa padoves	Moduł natrysku bezpowietrznego	Airless felhordószerkezet
8	Puhastuskuul	Valymo rutuliukas	Tīrīšanas lodiņe	Kulka czyszcząca	Tisztítógolyó
9	Õhudüüsi puhasti	Oro purkštuko valytuvas	Gaisa sprauslas tīritājs	Przyrząd do czyszczenia dyszy powietrznej	Porlasztófúvóka-tisztító
10	Puhastushari	Valymo šepetēlis	Tīrīšanas suka	Szczoteczka do czyszczenia	Tisztítókefe
11	Vooliku adapter	Žarnos adapteris	Šlūtenes adapters	Złączka węża	Toldalékcő
12	Lõppviimistluskomplekt	Baigiamosios apdailos rinkinys	Smalkās apdares komplekts	Zestaw do dokładnego wykończenia	Kidolgozókészlet

Kasutamine / Naudojimas / Ekspluatācija / Obsługa / Működtetés

Seadistamine / Montavimas / Salikšana / Ustawienia / Összeszerelés



Eesti

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1 Segage nüüd kuiv pinnakattematerjal. | 2 Ühendage pumbamoodul kolu ja käruga. | 3 Lülitage ON/OFF lülitி OFF asendisse (välja). Ühendage toitejuhe. | 4 Eemaldage pumba pistik. Ühendage materjalivoilik pumba väljundiga. |
|--|--|---|--|

Lietuviškai

- | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| 1 Pagaminkite purškimo mišinį. | 2 Prijunkite siurblio bloką prie piltuvo ir vežimėlio. | 3 Jungiklį nustatykite į OFF. Prijunkite maitinimo laidą. | 4 Nuimkite siurblio kamštį. Prijunkite mišinio žarną prie siurblio išleidimo angos. |
|--------------------------------|--|---|---|

Latviski

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 Tagad samaisiet sausus tekstūras pārklājuma materīlus. | 2 Pievienojet sūkņa moduli pie tilpnes un ratiņiem. | 3 Pagrieziet ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) uz stāvokli OFF (izslēgts). Pievienojet strāvas vadu. | 4 Izvelciet sūkņa tapu. Pievienojet materiāla padeves šķūteni sūkņa izejai. |
|--|---|---|---|


Polski

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Wymieszaj suchy materiał strukturalny. | 2 Podłącz moduł pompy do zasobnika i wózka. | 3 Ustaw włącznik/wyłącznik w pozycji OFF (wył.). Podłącz przewód zasilający. | 4 Wyjmij korek pompy. Podłącz wąż materiału do wylotu pompy. |
|--|---|--|--|

Magyar

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 A száraz textúrát kialakító anyag keverését a permetezés előtt kell elvégezni. | 2 Csatlakoztassa a szivattyúmodult a tartályhoz és a taligához. | 3 Az ON/OFF kapcsolót állítsa az OFF állásba. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozkábelt. | 4 Távolítsa el a szivattyúdugót. Csatlakoztassa az anyagszállító tömlőt a szivattyú kifolyónyílásához. |
|--|---|--|--|


Käivitamine / Pradžia / Palaide / Rozruch / Indítás



ti11797a



ti11620a



ti11670a



ti11676a

Eesti - õhuta pihusti

DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS


1 Täitke kolu eelnevalt segatud pinnakattematerjaliga.

2 Lisage segule umbes 10% vett. Segage hoolikalt.

3 Pinnakattekihi pump.

Vt Hoiatused, lk 3.

a Asetage materjalivoilik kolusse.



Lietuviškai - Beoris puršimas

DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS

1 Įpilkite sausą mišinį į piltuvą.

2 Įpilkite maždaug 10% vandens į mišinį.
Gėrai išmaišykite.

3 Pripildykite siurbli.

Perskaitykite įspėjimą,
puslapis 4.

a Įdėkite mišinio žarną į piltuvą.

Latviski - Izsmidzinet bez gaisa

DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS

1 Piepildiet materiāla tilpni ar iepriekš samaisītu tekštūras pārklājuma materiālu.

2 Pievienojet aptuveni 10% ūdens tekštūras pārklājuma maisījumam.
Rūpīgi samaisiet.

3 Sākotnējā sūknēšana.

Skatīt: Brīdinājums, lappuse 5.

a Levietojiet materiāla padeves šķūteni tilpnē.

Polski - Rozpylanie bez powietrza

DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS

1 Napełnij zasobnik na materiał wstępnie zmieszany z materiałem strukturalnym.

2 Dodaj około 10% wody do mieszanki.
Wymieszaj ją dokładnie.

3 Przepłucz pompę.

Patrz ostrzeżenie, strona 6.

a Umieść waż materiał w zasobniku.

Magyar - Levegő nélküli szórás

DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS


1 A festékanyagtartályt töltse fel az előre elkészített festékanyaggal.

2 A textúrát kialakító keveréket öntse fel körülbelül 10%-nyi vízzel. Alaposan keverje meg.

3 Készítse elő a szivattyút.

Lásd a 7. oldalon található figyelmeztetést.

a Helyezze be az anyagszállító tömlőt a tartályba.



Eesti - õhuta pihusti

			4 Paigaldage filter ja otsaku pikendus.
b Keerake pumba reguleerimisnuppu veerandpöörde võrra edasi.	c Laske pumbal niikaua töötada, kuni voolukust väljub pidev materjalijuga.	d Lülitage pump välja (0).	

Lietuviškai - Beoris purškimas

			4 Sumontuokite filtrą ir antgalio ilgintuvą.
b Pasukite siurblio regulatorių 1/4 apsukimo.	c Siurblys turi būti ijjungtas, kol iš mišinio žarnos pradės tekėti vientisas mišinys.	d Išjunkite siurblį (0).	

Latviski - Izsmidziniet bez gaisa



			4 Ievietojiet filtu un uzgaļa pagarinātāju.
b Pagrieziet sūkņa vadības rokturi uz augšu par 1/4.	c Darbiniet sūkni, kamēr no materiāla padeves šķūtenes nesāk plūst vienmērīga materiāla strūkla.	d Izslēdziet sūkni (0).	

Polski - Rozpylanie bez powietrza

			4 Zainstaluj filtr i przedłużenie końcówki.
b Obróć regulator pompy w góre o 1/4.	c Pompa powinna być włączona do momentu, aż na wylocie węża pojawi się ciągły strumień materiału.	d Wyłącz pompę (0).	

Magyar - Levegő nélküli szórás

			4 Szerelje fel a szűrőt és a fúvóka nyúlványát.
b Fordítsa el 1/4 fordulattal a szivattyúvezérlést.	c A szivattyút hagyja működni addig, amíg a festékanyag folyamatosan el nem kezd folyni az anyagszállító tömlőből.	d Kapcsolja ki a szivattyút (0).	

**Eesti - õhuta pihusti**

5 Ühendage pealekandeseade materjalivoolekuga.	6 Paigaldage metalltugi ja OneSeal tihend. Paigaldage SwitchTip otsik. Kruvige sõlm pealekandeseadme külge.	7 Pöörake pumba reguleerimisnuppu kellaosuti liikumise suunas, kuni saavutate soovitud materjali pumpamiskiiruse. Laske töötada 15 sekundit.	8 Tehke proovipihustus. Suunake pealekandeseade põrandale. Lülitage pealekandeseade sisse (ON) ja nihutage see kaetava pinna juurde.
--	---	---	--

Lietuviškai - Beoris purškimas

5 Prijunkite aplikatorių prie mišinio žarnos.	6 Išdėkite atraminę detalę ir sandariklį. Išdėkite perjungimo antgalį. Užsukite antgalį ant aplikatoriaus.	7 Pasukite siurblio reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę kol pradės tekėti norimas mišinio kiekis. Palaikite 15 sekundžių.	8 Išpurškite bandomają juostą. Nukreipkite aplikatorių į grindis. Ijunkite aplikatorių ir nukreipkite jį į purškimo paviršių.
---	--	--	---

Latviski - Izsmidziniet bez gaisa


5 Pievienojiet izsmidzināšanas pistoli materiāla padeves šķūtenei.	6 Ievietojiet metāla sēžu un blīvējumu. Ievietojiet noslēdzošo uzgali. Ieskrūvējiet komplektu izsmidzināšanas pistolē.	7 Pagrieziet sūkņa vadības rokturi pulksteņrādītāja virzienā, līdz tiek sasniegti vēlamais materiāla padeves līmenis. Darbiniet 15 sekundes.	8 Izsmidziniet pārbaudes pārklājumu. Virziet izsmidzināšanas pistoli uz grīdu. Ieslēdziet izsmidzināšanas pistoli un virziet izsmidzināšanas pistoli uz apsmidzināmo virsmu.
--	--	---	--

Polski - Rozpylanie bez powietrza

5 Podłącz aplikator do węża materiału.	6 Załóż metalowe podłożę i uszczelkę OneSeal. Włóz końcówkę SwitchTip. Nakręć moduł na aplikator.	7 Przekrć pokrętło sterowania pompy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania żądanego przepływu materiału. Uruchom pompę przez 15 sekund.	8 Położyć wzór testowy. Wycołuj aplikator w podłogę. Odkręć aplikator (ON) i przesuń aplikator na natryskiwaną powierzchnię.
--	---	---	--

Magyar - Levegő nélküli szórás

5 Csatlakoztassa a felhordó készüléket az anyagszállító tömlőhöz.	6 Helyezze fel a fém aljzatot és a OneSeal tömítést. Helyezze fel a szórófej fúvókáját. Cavarja fel a szerkezetet a felhordó készülékre.	7 A szivattyúvezérlést fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg el nem érte a kívánt anyagfelhordási sebességet. Hagyja szórni 15 másodpercig.	8 Szórjon fel szórásmintát. A felhordó készüléket irányítsa a padló felé. Kapcsolja BE (ON) a felhordó készüléket, majd helyezze a permetezendő felület közelébe.
---	--	--	---



Eesti - õhuta pihusti - puhastage ummistus

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöörake otsaku lülitி puhustusasendisse. Suunake pealekandeseade põrandale ja lülitage sisse (ON). Kui ummistus on kõrvaldatud, lülitage pealekandeseade välja (OFF). | 2 | Pöörake otsaku lülitić pihustusasendisse. Lülitage pealekandeseade sisse (ON). Tehke proovipihustumine. |
|---|---|---|---|

Lietuviškai - Beoris purškimas - Užsikimšimo pašalinimas

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Nustatykite perjungimo antgalį į Clear (valymas) padėtį. Nukreipkite aplikatorių į grindis ir įjunkite ji. Kai antgalis išsivalys, įjunkite aplikatorių. | 2 | Pasukite perjungimo antgalį į Spray (purškimas) padėtį. Įjunkite aplikatorių. Išpurkškite bandomają juostą. |
|---|--|---|---|

Latviski - Izsmidzinet bez gaisa - Iztīriet aizsprostoju



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Pagrieziet noslēdzošo uzgali tīrišanas stāvoklī. Virziet izsmidzināšanas pistoli uz grīdu un ieslēdziet izsmidzināšanas pistoli (ON). Kad aizsprostojuums iztīrijies, izslēdziet izsmidzināšanas pistoli (OFF). | 2 | Pagrieziet noslēdzošo uzgali izsmidzināšanas (Spray) stāvoklī. Ieslēdziet izsmidzināšanas pistoli. Izsmidzinet pārbaudes pārklājumu. |
|---|---|---|--|


Polski - Rozpylanie bez powietrza - Usuwanie zatorów

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Obróć końcówkę SwitchTip w pozycję Clear. Wyceluj aplikator w podłogę i odkręć go. Po usunięciu zatoru zkręć aplikator. | 2 | Obróć końcówkę SwitchTip w pozycję Spray. Odkręć aplikator. Położ wzór testowy. |
|---|---|---|---|


Magyar - Levegő nélküli szórás - Eltömődések kitisztítása

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Csavarja el a szórófej-fúvókát a Clear (Nem permetez) állásba. A felhordó készüléket irányítsa a padló felé majd kapcsolja BE (ON) a felhordó készüléket. Az eltömődés kitisztulása után kapcsolja KI (OFF) a felhordó készüléket. | 2 | Csavarja el a szórófej-fúvókát a Spray (Szórás) állásba. Kapcsolja BE (ON) a felhordó készüléket. Szórjon fel szórás mintát. |
|---|--|---|--|


			
 ti8793a	 ti11792a		 ti11568a
Eesti - õhuta pihusti			Ummistunud vooliku puhastamine
Rõhu väljalaskmine <ol style="list-style-type: none"> Lülitage pumba reguleerimissüsteem välja. 			Rõhu väljalaskmine <ol style="list-style-type: none"> Suunake pealekandeseade kolusse. Lülitage pealekandeseade sisse (ON). <p>Rõhu väljalasmise ventiililt võib vedeli pritsida silma või nahale ja põhjustada raskeid vigastusi. Ärge pange käsi rõhu väljalasmise ventili lähedale. Kandke kaitseprille.</p>
Lietuviškai - Beoris purškimas			Užsikimšusios žarnos valymas
Slėgio išleidimas <ol style="list-style-type: none"> Nustatykite siurblio reguliatorių į OFF padėtį. 			Slėgio išleidimas <ol style="list-style-type: none"> Nukreipkite aplikatorių į piltuvą. Ijunkite aplikatorių. <p>Skystis iš slėgio išleidimo vožtuvo gali patekti į akis arba ant odos ir rimtais Jus traumuoti. Laikykite rankas toliau nuo slėgio išleidimo vožtuvo. Dėvėkite apsauginius akinius.</p>
Latviski - Izsmidziniet bez gaisa			Iztīriet iesprausto šķūteni
Spiediena atlaišana <ol style="list-style-type: none"> Pagrieziet sūkņa vadības rokturi stāvoklī izslēgt (off). 			Spiediena atlaišana <ol style="list-style-type: none"> Vērsiet izsmidzināšanas pistoli tilpnē. Ieslēdziet izsmidzināšanas pistoli. <p>Šķidrums no spiediena atlaišanas vārsta var iešķķstīties acis vai skart ādu un var izraisīt nopietnu savainojumu. Turiet rokas atstatus no spiediena atlaišanas vārsta. Valkājet aizsargbrilles.</p>
Polski - Rozpylanie bez powietrza			Czyszczenie zatkanego węza
Dekompresja <ol style="list-style-type: none"> Wylacz sterowanie pompy. 			Dekompresja <ol style="list-style-type: none"> Wyceluj aplikator do zasobnika. Odkręć aplikator (ON). <p>Ciec z zaworu nadmiarowego ciśnienia może opryskać oczy i skórę i spowodować poważne obrażenia. Trzymaj ręce z dala od zaworu nadmiarowego ciśnienia. Noś okulary ochronne.</p>
Magyar - Levegő nélküli szórás			Eldugult tömlő kitisztítása
Nyomásmentesítés <ol style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki a szivattyúvezérlést. 			Nyomásmentesítés <ol style="list-style-type: none"> A felhordó készüléket irányítsa a tartályba. Kapcsolja BE (ON) a felhordó készüléket. <p>A nyomásmentesítő szelepből kifröccsenő folyadék, szemre vagy bőrre kerülhet, és komoly sértést okozhat. A kezét tartsa távol a nyomásmentesítő szeleptől. Viseljen védőszemüveget.</p>



ti4650a



ti11676a



1/4

ti8793a

Eesti - õhuga pihusti



**DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS**

- 1 Täitke kolu segatud pinnakattematerjaliga.

- 2 Pinnakattekihi pump.

- a Asetage materjalivoolik kolusse.

- b Keerake pumba reguleerimisnuppu veerandpöörde võrra edasi.

Lietuviškai - Purškimas su oru



**DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS**

- 1 Įpilkite išmaišytą mišinį į piltuvą.

- 2 Pripildykite siurbli.

- a Iđekite mišinio žarną į piltuvą.

- b Pasukite siurblio reguliatorių 1/4 apsukimo.

Latviski - Izsmidzinet bez gaisa



**DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS**

- 1 Piepildiet materiāla tilpni ar samaisītu tekstūras pārklājuma materiālu.

- 2 Sākotnējā sūknēšana.

- a Ievietojet materiāla padeves šķūteni tilpnē.

- b Pagrieziet sūķņa vadības rokturi uz augšu par 1/4.

Polski - Rozpylanie z powietrzem



**DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS**

- 1 Napełnij zasobnik wymieszany materiałem strukturalnym.

- 2 Przeplucz pompę.

- a Umieść wąż materiału w zasobniku.

- b Obróć regulator pompy w góre o 1/4.

Magyar - Szórás levegővel együtt




**DO NOT USE WITH
QUICK-SET MATERIALS**

- 1 A festékanyagtartályt töltse fel az elkészített textúrát kialakító anyaggal.


- 2 Készítse elő a szivattyút.

- a Helyezze be az anyagszállító tömlőt a tartályba.

- b Fordítsa el 1/4 fordulattal a szivattyúvezérlést.

**Eesti - õhuga pihisti**

c Laske pumbal niikaua töötada, kuni voolikust väljub pidev materjalijuga.	d Lülitage pump välja (0).	3 Lülitage õhuventiil välja (OFF). Ühendage pealekandeseade materjalivooleku ja õhuvooleku. Õhu minimaalne vajadus on 350 l/min 3,5 baari juures.	4 Lülitage pealekandeseadme ventiil välja (OFF). Paigaldage õhudüüs.
--	----------------------------	---	--

**Lietuviškai - Purškimas su oru**

c Siurblys turi būti i jungtas, kol iš mišinio žarnos pradės tekėti vientisas mišinys.	d Išjunkite siurblį (0).	3 Nustatykite oro vožtuva į OFF padėtį. Prijunkite aplikatorių prie mišinio žarnos ir oro žarnos. Minimalus oro slėgis turi būti 3,5 baro ir 350 l/min.	4 Pasukite aplikatoriaus vožtuva į OFF padėtį. Sumontuokite oro purkštuką.
--	--------------------------	---	--

**Latviski - Izsmidzinet bez gaisa**

c Darbiniet sūknī, kamēr no materiāla padeves šķūtenes nesāk plūst vienmērīga materiāla strūklā.	d Izslēdziet sūknī (0).	3 Izslēdziet gaisa padeves vārstu. Pievienojiet izsmidzināšanas pistoli materiāla padeves šķūtenei un gaisa padeves šķūtenei. Minimālās prasības nepieciešamai gaisa padevei ir 3,5 bāri un 350 l/min.	4 Izslēdziet izsmidzināšanas pistoles vārstu. Ievietojiet gaisa sprauslu.
--	-------------------------	--	---




**Polski - Rozpylanie z powietrzem**

c Pompa powinna być włączona do momentu, aż na wylocie węża pojawi się ciągły strumień materiału.	d Wyłącz pompę (0).	3 Zakończ zawór powietrza (OFF). Podłącz aplikator do węża materiału i węża powietrza. Minimalne parametry sprężonego powietrza to ciśnienie 3,5 bar oraz przepływ 350 l/min.	4 Zakończ zawór aplikatora (OFF). Zainstaluj dyszę powietrzną.
---	---------------------	---	--

**Magyar - Szórás levegővel együtt**

c A szivattyú hagyja működni addig, amíg a festékanyag folyamatosan el nem kezd folyni az anyagszállító tömlőből.	d Kapcsolja ki a szivattyút (0).	3 A légszelepét állítsa az OFF állásba. Csatlakoztassa a felhordó készüléket az anyagszállító tömlőhöz és a légtömlőhöz. A levegőadagolás nem csökkenhet a 3,5 bar és a 350 l/perc értékek alá.	4 A felhordó készülék szelépet állítsa az OFF állásba. Szerelje fel a porlasztófűvkát.
---	----------------------------------	---	--





Eesti - õhuga pihusti

5 Hoidke pealekandeseadet kolu kohal ja lülitage sisse (ON).	6 Pöörake pumba reguleerimisnuppu kellaosuti liikumise suunas, kuni saavutate soovitud materjali pumpamiskiiruse. Laske töötada 15 sekundit.	7 Lülitage pealekandeseade välja (OFF).	8 Tehke proovipihustamine. Suunake pealekandeseade põrandale. Lülitage õhuventil sisse (ON). Lülitage pealekandeseade sisse (ON) ja nihutage pihustatava pinna juurde.
--	--	---	--

Lietuviškai - Purškimas su oru

5 Laikykite aplikatorių virš piltuvo ir įjunkite jį.	6 Pasukite siurblio reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę kol pradės tekėti norimas mišinio kiekis. Palaukite 15 sekundžių.	7 Išjunkite aplikatorių.	8 Išpurkškite bandomają juostą. Nukreipkite aplikatorių į grindis. Įjunkite oro padavimo vožtuvą. Įjunkite aplikatorių ir nukreipkite jį į purškimo paviršių.
--	---	--------------------------	---

Latviski - Izsmidziniet bez gaisa


5 Turiet izsmidzināšanas pistoli virs materiāla tilpnes un ieslēdziet (ON — IESLĒGTS) izsmidzināšanas pistoli.	6 Pagrieziet sūkņa vadības rokturi pulksteņrādītāja virzienā, līdz tiek sasniegts vēlamais materiāla padeves līmenis. Darbiniet 15 sekundes.	7 Izslēdziet (OFF — IZSLĒGTS) izsmidzināšanas pistoli.	8 Izsmidziniet pārbaudes pārkājumu. Virziet izsmidzināšanas pistoli uz grīdu. Ieslēdziet gaisa padeves vārstu. Ieslēdziet izsmidzināšanas pistoli un virziet izsmidzināšanas pistoli uz apsmidzināmo virsmu.
--	--	--	--

Polski - Rozpylanie z powietrzem


5 Przytrzymaj aplikator nad zasobnikiem z materiałem i włącz zasilanie aplikatora (ON).	6 Przekręć pokrętło sterowania pompy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania żądanego przepływu materiału. Uruchom pompę przez 15 sekund.	7 Zakręć aplikator (OFF).	8 Położ wzór testowy. Wycełuj aplikator w podłogę. Odkrć zawór powietrza (ON). Odkrć aplikator (ON) i przesuń go, aby natryskiwać materiał na powierzchnię.
---	---	---------------------------	---

Magyar - Szórás levegővel együtt

5 A felhordó készüléket irányítsa a festékanyagtartály tartály fölé, majd kapcsolja BE (ON) a felhordó készüléket.	6 A szivattyúvezérlést fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg el nem érte a kívánt anyagfelhordási sebességet. Hagyja szórni 15 másodpercig.	7 Kapcsolja KI (OFF) a felhordó készüléket.	8 Szórjon fel szórásmintát. A felhordó készüléket fordítsa el a padló felé. A légszelepet állítsa az ON állásba. Kapcsolja BE (ON) a felhordó készüléket, majd helyezze a permetezendő felület közelébe.
--	---	---	--

 ti11798a			
Eesti - õhuga pihursti			
9 Soovitud viimistlustaseme saamiseks reguleerige õhuventili ja/või valige vahetusotsak suurusega 4 - 10 mm.			
Lietuviškai - Puršimas su oru			
9 Sureguliuokite oro vožtuvą ir/arba uždékite norimą purkštuką (4 - 10 mm) baigiamajai apdailai.			
Latviski - Izsmidzinet bez gaisa			
9 Noregulējet gaisa padeves vārstu un/vai izvēlieties alternatīvo sprauslu izmēru (4 - 10 mm) vēlamai galīgai apstrādei.			
Polski - Rozpylanie z powietrzem			
9 Ustaw zawór powietrza i/lub wybierz inny rozmiar dyszy (4 - 10 mm), aby uzyskać żądane wykończenie.			
Magyar - Szórás levegővel együtt			
9 A kívánt kidolgozás kiválasztásához állítson a légszelepen és/vagy helyezzen fel másik méretű fúvókát (4-10 mm).			

Puhastamine / Valymas / Tīrīšana / Czyszczenie / Tisztítás



Eesti - säilitamine vähem kui 24 h

1 Teostage Röhu alt vabastamine , lk 15.	2 Eemaldage pealekandeseade.	3 Eemaldage voolik ja ühendage selle otsad omavahel.	4 Puhastage kolu küljed kuni materjal tasemeni. Katke kolus olev materjal kolu kaanega.
---	------------------------------	--	---

Lietuviškai - Sandėliaimas mažiau 24 val.

1 Išleiskite slėgi, žr. 15 psl.	2 Nuimkite aplikatorių.	3 Atjunkite žarną ir sujunkite jos abu galus.	4 Nuvalykite mišinių nuo piltuvo sienų. Uždenkite piltuvą dangčiu.
---------------------------------	-------------------------	---	--

Latviski - Uzglabāšana mazāk nekā 24 stundas






1 Veikt Spiediena noņemšanu , lappuse 15.	2 Noņemiet izsmidzināšanas pistoli.	3 Noņemiet šķūteni un savienojumu galus reizē.	4 Notīriet tilpnes malas līdz materiāla līmenim. Uzlieciet tilpnē esošajam materiālam tilpnes vāku.
--	-------------------------------------	--	---


Polski - Przechowywanie krótsze od 24 godzin

1 Wykonaj procedurę uwolnienia ciśnienia , strona 15.	2 Zdejmij aplikator.	3 Zdejmij wąż i połącz końce razem.	4 Wyczyść boki zasobnika do poziomu materiału. Nakryj materiał w zasobniku pokrywą.
--	----------------------	-------------------------------------	---

Magyar - 24 óránál rövidebb tárolási idő eltelte után

1 Végezze el a nyomásmentesítést , lásd 15. oldal.	2 Távolítsa el a felhordó készüléket.	3 Távolítsa el a tömlőt és a végeket kapcsolja össze.	4 A tartály oldalait tisztítsa meg a tartályban lévő folyadék szintjéig. A tartályban lévő festékanyagot takarja le a tartály fedelével.
---	---------------------------------------	---	--

 ti11675a	 ti11674a	 ti11711a	 ti11850a	 ti11712a	
Eesti - säilitamine vähem kui 24 h					
5 Eemaldage pump kolust.	Paigaldage kolule kork.	6 Paigaldage pumba sisendavale kate.	7 Paigaldage pumba väljundavale kork.		
Lietuviškai - Sandėliaimas mažiau 24 val.					
5 Atjunkite siurblį nuo piltuvo.	Uždékite piltuvo kamštį.	6 Uždékite kamštį ant siurblio išeidimo angos.	7 Įdékite kamštį į siurblio išeidimo angą.		
Latviski - Uzglabāšana mazāk nekā 24 stundas					
5 Atvienojiet sūknī no tilpnes.	Levietojiet tilpnes tapu.	6 Uzlieciet vāciņu sūkņa ieplūdes atvērumā.	7 Levietojiet sūkņa tapu sūkņa izējā.		
Polski — Przechowywanie krótsze od 24 godzin					
5 Odłącz pompę od zasobnika.	Włożyć korek zasobnika.	6 Zainstaluj zatyczkę na wlot pompy.	7 Zainstaluj zatyczkę na wylot pompy.		
Magyar - 24 óránál rövidebb tárolási idő eltelte után					
5 Válassza le a szivattyút a tartályról.	Helyezze be és rögzítse a tartálydugót.	6 Helyezze rá a kupakot a szivattyú beszívó nyílásába.	7 Helyezze be a szivattyúdugót a szivattyú kifolyónyílásába.		



Eesti - säilitamine kauem kui 24 h

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 Teostage Röhu alt vabastamine, lk 15. | 2 Lülitage õhk välja (OFF), kui õhuga pihustate. Eemaldage pealekandeseade materjalivooliku küljest. Puhastage pealekandeseade. | 3 Pöörake pumba reguleerimisnuppu kellaosuti liikumise suunas ja pumbake kasutamata pinnakattematerjal kolust ja voolikust välja. | 4 Koguge kolusse jääenud materjal pumpa, et selle saaks pihustist välja pumbata. |
|---|---|---|--|

Lietuviškai - Sandėliavimas ilgesnis negu 24 val.

- | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| 1 Išleiskite slėgi, žr. 15 psl. | 2 Atjunkite oro padavimą jeigu purškiate su oru. Atjunkite aplikatorių nuo mišinio žarnos. Išvalykite aplikatorių. | 3 Pasukite siurblio reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę ir išsiurbkite mišinio likučius iš piltuvo ir žarnos. | 4 Nuvalykite mišinio likučius piltuve į siurblį, kad juos galima būtų išsiurbti iš purkštuvo. |
|---------------------------------|--|---|---|

Latviski - Uzglabāšana ilgāk nekā 24 stundas


- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1 Veikt Spiediena noņemšanu, lappuse 15. | 2 Izslēdziet gaisa padevi, ja veicat izsmidzināšanu ar gaisu. Noņemiet izsmidzināšanas pistoli no materiāla padeves šķūtenes. Iztīriet izsmidzināšanas pistoli. | 3 Pagrieziet sūkņa vadības rokturi pulksteņrādītāja virzienā un sūknējet neizmamtoto tekstūras pārkājuma materiālu no materiāla tilpnes un šķūtenes. | 4 Satīriet tilpnē palikušo materiālu iekšā sūknī, lai to varētu izsūknēt no izsmidzinātāja. |
|--|---|--|---|

Polski - Przechowywanie dłużej od 24 godzin


- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1 Wykonaj procedurę uwolnienia ciśnienia, strona 15. | 2 Zakręć powietrze, jeśli natrysk jest wykonywany z powietrzem. Zdejmij aplikator z węża materiału. Wyczyść aplikator. | 3 Przekręć regulator pompy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i odpompuj niezużyty materiał z zasobnika oraz węża. | 4 Wyskrob pozostałości materiału z zasobnika do pompy i odpompuj go z urządzenia. |
|--|--|--|---|

Magyar - 24 óránál hosszabb tárolási idő eltelte után

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1 Végezz el a nyomásmentesítést, lásd 15. oldal. | 2 Levegővel együtt történő szórás esetén kapcsolja ki (OFF) a levegőellátást. Távolítsa el a felhordó készüléket az anyagszállító tömlőből. Tisztítsa meg a felhordó készüléket. | 3 Fordítsa el a szivattyúvezérlést az óramutató járásával megegyező irányban, majd a felhasználatlan festékanyagot szivattyúzza ki a festékanyagtartályból és a tömlőből. | 4 Kaparja át a tartályban maradt festékanyagot a szivattyúba, ahonnan azután a szivattyú segítségével távolítsa el. |
|--|--|---|---|

**Eesti - säilitamine kauem kui 24 h**

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 5 Pöörake pumba reguleerimisnupp pumba väljalülitamiseks asendisse. | 6 Ühendage materjalivoilik pumba väljundava küljest lahti. | 7 Sisestage pumba puastuspall. Ühendage materjalivoilik pumba väljundava külge. | 8 Täitke kolu veega ja puastage selle külged. |
|---|--|---|---|

**Lietuviškai - Sandėliavimas ilgesnis negu 24 val.**

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 5 Pasukite siurblio greičio regulatorių kad siurblis išsi Jungtu. | 6 Atjunkite mišinio žarną nuo siurblio išleidimo angos. | 7 Idėkite šlapią valymo rutuliuką į siurblį. Prijunkite mišinio žarną prie siurblio išleidimo angos. | 8 Įpilkite vandens į piltuvą ir nuvalykite jo sienas. |
|---|---|--|---|

Latviski - Uzglabāšana ilgāk nekā 24 stundas


- | | | | |
|---|--|---|---|
| 5 Lai izslēgtu sūknī, pagrieziet sūkņa vadības rokturi. | 6 Atvienojiet materiāla padeves šķūteni no sūkņa izējas. | 7 Ievietojiet sūknī slapju tīrišanas lodi. Pievienojiet materiāla padeves šķūteni sūkņa izējai. | 8 Piepildiet materiāla tilpni ar ūdeni un notīriet malas. |
|---|--|---|---|

Polski - Przechowywanie dłużej od 24 godzin

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 5 Obróć pokrętło pompy tak, aby ją wyłączyć. | 6 Odłącz wąż materiałowy z wylotu pompy. | 7 Umieść mokrą kulkę do czyszczenia w pompie. Podłącz wąż materiału do wylotu pompy. | 8 Napełnij wąż materiału wodą i wyczyść boki. |
|--|--|--|---|

Magyar - 24 óránál hosszabb tárolási idő eltelté után

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 5 A szivattyúvezérlés elcsavarásával kapcsolja ki a szivattyút. | 6 Csatlalja le az anyagszállító tömlőt a szivattyú kifolyónyílásáról. | 7 Helyezze be a szivattyúba a nedves tisztítógolyót. Csatlakoztassa az anyagszállító tömlőt a szivattyú kifolyónyílásához. | 8 Tölts fel vízzel a festékanyagtartályt és tisztítsa meg az oldalfalakat. |
|---|---|--|--|



Eesti - säilitamine kauem kui 24 h

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 9 Pöörake pumba käivitamiseks selle regulaatorit kellaosuti liikumise suunas. | 10 Laske pumbal niikaua töötada kuni puhurstuspall väljub materjalivooolikust. Hoidke puhurstuspall alles. | 11 Pöörake pumba reguleerimisnupp pumba väljalülitamiseks asendisse. | 12 Ühendage pealekandeseade materjalivooleküga. |
|---|--|--|---|

Lietuviškai - Sandėliavimas ilgesnis negu 24 val.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 9 Pasukite siurblio reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę kad išsijungtų siurblys. | 10 Siurblys turi veikti kol valymo rutuliukas išriedės iš mišinio žarnos. Neišmeskite rutuliuko. | 11 Pasukite siurblio greičio reguliatorių kad siurblys išsijungtų. | 12 Prijunkite aplikatorių prie mišinio žarnos. |
|--|--|--|--|

Latviski - Uzglabāšana ilgāk nekā 24 stundas




- | | | | |
|--|--|--|---|
| 9 Lai iedarbinātu sūkni, pagrieziet sūkņa vadības rokturi pulksteņrādītāja virzienā. | 10 Darbiniet sūkni, kamēr tīrišanas lodīte iznāk ārā no materiāla padeves šķūtenes. Tīrišanas lodīti uzglabājet. | 11 Lai izslēgtu sūkni, pagrieziet sūkņa vadības rokturi. | 12 Pievienojiet izsmidzināšanas pistoli materiāla padeves šķūtenei. |
|--|--|--|---|


Polski - Przechowywanie dłużej od 24 godzin

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 9 Przekrć regulator pompy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wyłączyć pompę. | 10 Pompa powinna pracować do momentu, aż kulka pokaże się na wylotie węża. Zabezpiecz kulkę. | 11 Obróć pokrętło pompy tak, aby ją wyłączyć. | 12 Podłącz aplikator do węża materiału. |
|---|--|---|---|


Magyar - 24 óránál hosszabb tárolási idő eltelte után

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 9 Indítsa be a szivattyút a szivattyúvezérlés elcsavarásával az óramutató járásával megegyező irányban. | 10 A szivattyút addig hagyja járni, amíg a tisztítógolyó ki nem repül az anyagszállító tömlőből. Szedje fel és tegye el a tisztítógolyót. | 11 A szivattyúvezérlés elcsavarásával kapcsolja ki a szivattyút. | 12 Csatlakoztassa a felhordó készüléket az anyagszállító tömlőhöz. |
|---|---|--|--|


			
Eesti - säilitamine kauem kui 24 h			
13 Pöörake pumba käivitamiseks selle regulaatorit kellaosutि liikumise suunas.	14 Laske pumbal niikaua töötada, kuni pealekandeseadmest voolab välja puhas vesi. Jätkake kuni kolu tühenjemiseni.	15 Lisage veel vett ja vajadusel korrale etappe 13 - 14.	16 Eemaldage kolu äravoolukork. Loputage kolu veega. Puhastage äravoolukork ja asetage tagasi.
Lietuviškai - Sandėliavimas ilgesnis negu 24 val.			
13 Pasukite siurblio reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę kad įsijungtū siurblys.	14 Siurblys turi veikti kol švarus vanduo pradės tekėti iš aplikatoriaus. Tęskite valymą, kol baigsis vanduo piltuve.	15 Jeigu reikia, įpilkite dar vandens ir pakartokite 13 ir 14 žingsnius.	16 Nuimkite piltuvo išleidimo angos kamštį. Praplaukite piltuvą švariui vandeniu. Išvalykite piltuvą ir uždékite kamštį.
Latviski - Uzglabāšana ilgāk nekā 24 stundas			
13 Lai iedarbinātu sūknī, pagrieziet sūknī vadības rokturi pulksteņrādītāja virzienā.	14 Darbiniet sūknī, kamēr no izsmidzināšanas pistoles nesāk plūst tīrs ūdens. Turpiniet šo darbu, līdz tilpne ir tukša.	15 Pieļejiet vēl ūdeni un atkārtojiet soļus 13 - 14, ja nepieciešams.	16 Izņemiet izlaišanas tapu no tilpnes. Izskalojiet ar ūdeni. Notīriet un ievietojiet izlaišanas tapu.
Polski - Przechowywanie dłużej od 24 godzin			
13 Przekręć regulator pompę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć pompę.	14 Pompa powinna pracować do momentu, aż czysta woda wyleje się z aplikatora. Kontynuuj aż do opróżnienia zasobnika.	15 Dolej wody i powtórz kroki 13 - 14 w razie potrzeby.	16 Zdejmij zatyczkę do opróżniania zasobnika. Przepłucz go wodą. Wyczyść i założ ponownie zatyczkę do opróżniania.
Magyar - 24 óránál hosszabb tárolási idő eltelte után			
13 Indítsa be a szivattyút a szivattyúvezérlés elcsavarásával az óramutató járásával megegyező irányban.	14 A szivattyút addig működtesse, amíg tiszta víz nem kezd el folyni a felhordó készülékből. A folyamatot folytassa a tartály kiürüléséig.	15 Szükség esetén a tartályt öntse fel több vízzel és ismételje meg a 13 - 14 lépéseket.	16 Távolítsa el a leeresztődugót a tartályból. Öblítse ki vízzel. Tisztítsa meg és helyezze vissza a leeresztődugót.




ti8793a



ti11810a



ti11811a



ti11847a

Eesti - säilitamine kauem kui 24 h

17 Pöörake pumba reguleerimisnupp pumba väljalülitamiseks asendisse.

18 Puhastage pealekandeseade, pihustusotsakud ja kaitse koos harjaga.

19 Puhastage kivistunud materjal õhudüüsi puhastajaga pealekandeseadme düüside küljest.

Ettevaatust

Ärge kasutage pealekandeseadme kontrollventiili puhastamiseks surveõhupihustit.

Lietuviškai - Sandėliavimas ilgesnis negu 24 val.

17 Pasukite siurblio greičio reguliatorių kad siurblys išsijungtų.

18 Šepečiu išvalykite aplikatorių, purškimo antgalius ir jų apsaugas.

19 Purkštuko valytuvo pagalba išvalykite oro purkštukus nuo užkietėjusių mišinio dalelių.

Atsargiai

Nenaudokite oro purkštukų valytuvo aplikatoriaus kontrolinio vožtuvu valymui.

Latviski - Uzglabāšana ilgāk nekā 24 stundas

17 Lai izslēgtu sūknī, pagrieziet sūkņa vadības rokturi.

18 Notīriet izsmidzināšanas pistoli, izsmidzināšanas uzgaļus un aizsargu ar suku.

19 Notīriet sacietējušo materiālu no izsmidzināšanas pistoles gaisa sprauslām, izmantojot gaisa sprauslu tīrītāju.

Piesardzība

Neizmantojot gaisa sprauslu tīrītāju lai tīrītu izsmidzināšanas pistoles pārbaudes vārstu.

Polski - Przechowywanie dłużej od 24 godzin

17 Obróć pokrętło pompy tak, aby ją wyłączyć.

18 Wyczyść aplikator, końcówki i osłonę przy pomocy szczotki.

19 Wyczyść utwardzany materiał dysz aplikatora przy pomocy środka do czyszczenia dysz.

Uwaga

Nie używaj środka do czyszczenia dysz do czyszczenia zaworu zwrotnego aplikatora.

Magyar - 24 óránál hosszabb tárolási idő eltelte után

17 A szivattyúvezérlés elcsavarásával kapcsolja ki a szivattyút.

18 Egy kefével tisztítsa meg a felhordó készüléket, a szórófejeket és a védőelemet.


19 A felhordó készülék fűvökájára száradt anyagot tisztítsa le porlasztófűvőka-tisztító készülék segítségével.

Vigyázat

A felhordó készülék visszacsapószelepének tisztításakor ne használjon porlasztófűvőka-tisztító készüléket.


Parandamine / Remontas / Remonts / Naprawa / Javítás

Üldine parandusteave / Bendroji remonto informacija / Vispārīga informācija par remontu / Ogólne informacje dotyczące naprawy / Általános javítási információk



Eesti		
Pealekandeseade õhuvoolelikutega võib olla ühendatud väline õhukompressor.	<p>Ülerõhu tekitamine süsteemis võib põhjustada komponentide purunemist ja tekitada raskeid vigastusi. Süsteemi ülerõhu vältimiseks toimige järgmiselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ärge kasutage kompressorit, mille väljundrõhk on kõrgem kui 250 psi (1,7 MPa, 17 baari). Kinnitage Graco 25 mm siseläbimõõduga voolik pumba väljavooluava külge. 	<p>Süsteemiga on kaasas järgmised voolikud:</p> <p>T-Max 506 Vedeliku voolik: 5 m siseläbimõõduga 25 mm ja 3 m siseläbimõõduga 19 mm Õhuvoilik: 15 m siseläbimõõduga 9,5 mm</p> <p>T-Max 657 Vedeliku voolik: 10 m siseläbimõõduga 25 mm ja 3 m siseläbimõõduga 19 mm Õhuvoilik: 15 m siseläbimõõduga 9,5 mm</p>

Lietuviškai		
Prie aplikatoriaus oro jungties galima prijungti išorinį oro kompresorių. Tai gali palengvinti dekorativinių arba sunkiai purškiamų mišinių purškimą.	<p>Per didelis slėgis sistemoje gali sugadinti jos sudedamasi dalis ir rimtai traumuoti operatorių. Tam kad sumažinti šio reiškinio riziką:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nenaudokite kompresoriaus kurio galingumas yra didesnis negu 250 psi (1,7 MPa, 17 barų). Naudokite tik Graco 25 mm ID mišinio žarną. 	<p>Komplekte yra sekančios žarnos:</p> <p>T-Max 506 Skysčio žarna: 5 m ilgio 25 mm skersmens ID ir 3 m ilgio 19 mm skersmens ID Oro žarna: 15 m ilgio 9,5 mm skersmens ID</p> <p>T-Max 657 Skysčio žarna: 10 m ilgio 25 mm skersmens ID ir 3 m ilgio 19 mm skersmens ID Oro žarna: 15 m ilgio 9,5mm skersmens ID</p>




Latviski

Pie izsmidzināšanas pistoles gaisa pievada savienotāja var pievienot āreju gaisa kompresoru. Tas var būt noderīgs, izmantojot dekoratīvus vai grūti izsmidzināmus materiālus.

Pārspiediens sistēmā var novest pie daju salūšanas un izraisīt nopietnu savainojumu. Lai samazinātu pārspiediena risku sistēmā:

- Neizmantojiet kompresoru, kura izejas spiediens ir lielāks par 250 psi (1,7 MPa, 17 bāri).
- Sūkņa izejai pievienojiet Graco 25 mm ID (iekšējais diametrs) šķūteni.



ti11849a

Sistēma tiek piegādāta ar sekojošām šķūtenēm:

T-Max 506

Šķidruma šķūtene: 5 m ar 25 mm ID un 3 m ar 19 mm ID

Gaisa šķūtene: 15 m ar 9,5mm ID

T-Max 657

Šķidruma šķūtene: 10 m ar 25 mm ID un 3 m ar 19 mm ID

Gaisa šķūtene: 15 m ar 9,5mm ID

Polski

Zewnętrzna sprężarka powietrza może być podłączona do złączki przewodu powietrza aplikatora. Może być to pomocne przy aplikacji materiałów dekoracyjnych lub trudnych do rozpylania.

Nadmierne ciśnienie w systemie może spowodować pęknięcie elementów i poważne obrażenia. W celu zmniejszenia ryzyka nadmiernego ciśnienia w systemie:

- nie używaj sprężarki, której ciśnienie wylotowe jest większe niż 250 psi (1,7 MPa, 17 bar).
- Podłącz wąż Graco o średnicy wewnętrznej 25 mm do wylotu pompy.

System wyposażony jest w następujące węże:

T-Max 506

Wąż materiału: 5 m węża o średnicy wewnętrznej 25 mm i 3 m węża o średnicy wewnętrznej 19 mm.

Wąż powietrza: 15 m węża o średnicy wewnętrznej 9,5 mm

T-Max 657

Wąż materiału: 10 m węża o średnicy wewnętrznej 25 mm i 3 m węża o średnicy wewnętrznej 19 mm.

Wąż powietrza: 15 m węża o średnicy wewnętrznej 9,5 mm

Magyar

A felhordó készülék légvézető-szerelvényéhez légkompresszor is csatlakoztatható. Ennek a dekoratív vagy nehezen permetezhető anyagok felhordásánál veheti hasznát.

A rendszer túlnyomás alá kerülése az alkatrészek széttépésekéhez és súlyos sérüléshez vezethet. A rendszer túlnyomás alá kerülésének elkerülése érdekében:

- Ne használjon olyan kompresszorokat, melyek kimeneti nyomása meghaladja a 250 psi (1,7 MPa, 17 bar) értéket.
- Csatolja fel a Graco által gyártott 25 milliméteres belső átmérőjű tömlőt a szivattyú kifolyónylására.

A rendszer tartozékkai közé a következő tömlők tartoznak:

T-Max 506

Folyadéktömlő: 5 m, belső átmérő: 25 mm és 3 m, belső átmérő: 19 mm


Légtömlő: 15 m, belső átmérő: 9,5 mm


T-Max 657

Folyadéktömlő: 10 m, belső átmérő: 25 mm és 3 m, belső átmérő: 19 mm

Légtömlő: 15 m, belső átmérő: 9,5 mm

Üldine parandamisinfo / Bendroji informacija apie remontą / Vispāriņa informācija par remontu / Ogólne informacje dotyczące napraw / Általános javítási információk

 ti11671a			
Eesti			
Vooliku kasutamine: Pumba väljavooluava külge kinnitage alati 25 mm siseläbimõõduga voolik. Teisi voolikuid võib lisada vedelikuvoooliku maksimaalse pikkuse saavutamiseks:	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage minimaalsemat võimalikku pihisti rakenduse (25 mm x 5 m) jaoks vajaliku pikkusega voolikut; vt Hoiatused, lk 27. Ülemäärase pikkusega voolik vähendab pihisti töövõimet. 	Vedelikuvoooliku maksimaalsed pikkused: T-Max 506: 15 m siseläbimõõduga 25 mm või 10 m siseläbimõõduga 25 mm + 3 m siseläbimõõduga 19 mm T-Max 657: 30 m siseläbimõõduga 25 mm või 25 m siseläbimõõduga 25 mm + 3 m siseläbimõõduga 19 mm Märkus: Kasutage ainult ühte 3 m 19 mm siseläbimõõduga voolikut.	
Lietuviškai			
Žarnos naudojimas: Visada junkite tik 25 mm skersmens ID žarną prie siurblio išleidimo angos. Kitos žarnos gali būti prijungtos prie 25 mm žarnos:	<ul style="list-style-type: none"> Purškimui naudokite trumpiausią skysčio žarną (25 mm x 5 m); žiūr. Įspėjimą psl. 27. Perilgos žarnos naudojimas sumažina purkštuvu darbo našumą. 	Maksimalūs skysčio žarnų ilgiai: T-Max 506: 15 m ilgio 25 mm skersmens ID arba 10 m ilgio 25 mm skersmens ID + 3 m of 19 mm ID T-Max 657: 30 m ilgio 25 mm skersmens ID arba 25 m ilgio 25 mm skersmens ID + 3 m ilgio 19 mm skersmens ID Pastaba: Naudokite tik vieną 3 m ilgio 19 mm skersmens ID žarną	
Latviski			
Šķūtenes lietošana: Vienmēr sūkņa izejai pievienojiet 25 mm ID (iekšējais diametrs) šķūteni. Pārējas šķūtenes jāpievieno pēc tam, lai sasniegstu maksimālos šķidruma šķūtenes garumus:	<ul style="list-style-type: none"> Lietojiet ūsākā garuma šķidruma šķūteni, kāda nepieciešama veicot minimālo izsmidzināšanu (25 mm x 5 m); skatīt: Brīdinājumi, lappuse 27. Nevajadzīgs šķūtenes garums samazina izsmidzinātāja darbības rādītājus. 	Maksimālie šķidruma šķūtenes garumi: T-Max 506: 15 m ar 25 mm ID vai 10 m ar 25 mm ID + 3 m ar 19 mm ID T-Max 657: 30 m ar 25 mm ID vai 25 m ar 25 mm ID + 3 m ar 19 mm ID Piezīme: Izmantojiet tikai vienu 3 m ar 19 mm ID šķūteni	



ti11671a

Polski		
<p>Użycie węzy: Do wylotu pompy zawsze podłączaj wąż o średnicy wewnętrznej 25 mm. Następnie można dołączyć inne węże aż do maksymalnej długości węża materiału.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Używaj węża przynajmniej o najkrótszej wymaganej długości do zastosowań rozpylania (25 mm x 5 m), patrz ostrzeżenie na stronie 27. Zbędna długość węża zmniejsza wydajność urządzenia. 	<ul style="list-style-type: none"> Maksymalne długości węzy materiału: <p>T-Max 506: 15 m węża o średnicy wewnętrznej 25 mm lub 10 m węża o średnicy wewnętrznej 25 mm + 3 m węża o średnicy wewnętrznej 19 mm</p> <p>T-Max 657: 30 m węża o średnicy wewnętrznej 25 mm lub 25 m węża o średnicy wewnętrznej 25 mm + 3 m węża o średnicy wewnętrznej 19 mm</p> <p>Uwaga: używaj tylko jednego węza 3 m o średnicy wewnętrznej 19 mm</p>
Magyar		
<p>Tömlőhasználat: A Graco által gyártott, 25 milliméteres belső átmérőjű tömlőt mindenkor csatolja fel a szivattyú kifolyónyílására. Ezt követően, a folyadéktömlők maximális hosszának eléréséig további tömlők is csatlakoztathatók.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A munka folyamán, az anyagfelvitelhez szükséges legrövidebb folyadéktömlőt (25 mm x 5 m) kell használni; lásd a 27. oldalon található figyelmeztetést. A felesleges tömlőhossz csökkenti a festékszóró teljesítményét. 	<ul style="list-style-type: none"> A folyadéktömlők maximális hossza: <p>T-Max 506: 15 m, belső átmérő: 25 mm vagy 10 m, belső átmérő: 25 mm + 3 m, belső átmérő: 19 mm</p> <p>T-Max 657: 30 m, belső átmérő: 25 mm vagy 25 m, belső átmérő: 25 mm + 3 m, belső átmérő: 19 mm</p> <p>Megjegyzés: Kizárolag egy 3 m hosszú, 19 mm belső átmérőjű tömlőt használjon</p>

Üldine parandamisinfo / Bendroji informacija apie remontą / Vispārīga informācija par remontu / Ogólne informacje dotyczące napraw / Általános javítási információk



Eesti

Süsteemil on ülekumenemise kaitse, mis lülitab süsteemi ülekumenemise korral välja.
Kehavigastuste saamise riski vähendamiseks süsteemi ootamatul taaskäivitumisel lülitage ON/OFF lülitil alati OFF asendisse (välja).

Kiirkõvastuvad materjalid võivad kõvastuda ja ummistada vooluteid ning põhjustada ülerõhu teket pihustis. Ülerõhuga süsteem võib põhjustada komponentide laialipaiksumist ja tekitada kehavigastusi.
Kehavigastuste saamise riski vähendamiseks süsteemi ülerõhu tekke, ärge kasutage kiirkõvastuvaid materjale.



Lietuviškai

Sistemoje yra apsauga nuo perkaitinimo, kuri sustabdo purkštuvą, jeigu jis perkaista.
Tam kad sumažinti traumos rizika, kai sistema netikėtai persikrauna, visada išjunkite jungiklį (OFF padėtis).

Greitai sukietėjantys mišiniai gali užkimšti žarnas bei kitas sistemos dais, ko pasėkoje padidės sistemos slėgis.
Dėl perdidelio slėgio sistemoje, purkštuvas gali subyrėti, o jos dalys rimtai Jus traumuoti.
Tam kad sumažinti šio reiškinio riziką, nenaudokite greitai sukietėjančių mišinių.

Latviski

Šai sistēmai ir termiskā pārslodzes aizsardzība, kas izslēdz sistēmu, ja tā pārkarst.
Lai samazinātu ķermenja ievainojuma risku, sistēmai negaidīti atkal iedarbojoties, vienmēr pagrieziet ON/OFF slēdzi uz OFF stāvokli.

Ātri cietējoši materiāli var sacietēt, aizsprostot plūsmas kanālus un izraisīt izsmidzinātājā pārspiedienu. Pārspiediens sistēmā var novest pie daļu pārsprāgšanas un izraisīt ķermenja ievainojumu.
Lai samazinātu ķermenja ievainojuma risku no pārspiediena sistēmā, neizmantojot ātri cietējošus materiālus.

Polski

System jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe, które powoduje wyłączenie systemu w razie przegrzania.
W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała na skutek przypadkowego uruchomienia systemu włącznik/wyłącznik (ON/OFF) należy zawsze przełączyć w pozycję wył. (OFF).

Materiały szybko zestalające się mogą twardnieć, zatyczać przejścia i powodować nadmierne ciśnienie w urządzeniu. Nadmierne ciśnienie w systemie może powodować pęknienie elementów i obrażenia cielesne.
W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń cielesnych na skutek nadmiernego ciśnienia systemu nie należy używać materiałów szybko zestalających się.

Magyar

A rendszer termikus túlterhelhetőség elleni védelemmel rendelkezik, amely túlmelegedés esetén kikapcsolja a rendszert.
A váratlan rendszer-újraindulásból eredő testi sérülésveszély csökkentése érdekében, az ON/OFF kapcsolót minden kapcsolja az OFF állásba.

A gyorsan megkötő anyagok megkeményedhetnek, eltömíthetik a folyadék áthaladására szolgáló útvonalakat és emiatt a rendszer túlnyomás alá kerülhet. Egy túlnyomás alatt lévő rendszer az alkatrészek széttépését és súlyos testi sérülést okozhat.
A túlnyomás alá kerülésből eredő testi sérülésveszély csökkentése érdekében ne használjon gyorsan kötő anyagokat.

Veaotsing (Eesti)

Mootor ei tööta

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Põhilised vedeliku röhuprobleemid	<ol style="list-style-type: none"> Röhuregulaatori asend. Mootor ei tööta minimaalasendis (lõpuni vastupäeva). Pihustusotsik või vedelikufilter võivad olla ummistunud. 	<ol style="list-style-type: none"> Suurendage aeglasealt röhuseadet, et vaadata, kas mootor käivitub. Röhu väljalaskmise ja ummistuse puhastamise või filtri puhastamise juhiseid vt eraldi pihusti püstoli või otsiku kasutusjuhenditest.
Põhilised mehaanilised probleemid	<ol style="list-style-type: none"> Külmunud või kõvastunud värv. Mahtpumba ühendusvarda tihtvi ümber paigutamine. Tiht tuleb suruda täielikult ühendusvardasse ja kinnitusvedru peab olema kindlalt pumba tihtvi soones. Mootor. Eemaldage ajami korpus. Üritage ventilaatorit käsitsi pöörata. 	<ol style="list-style-type: none"> Sulatage pihusti üles, kui vesi või vee baasil värv on pihustisse ära külmunud. Pange pihusti soojasse kohta sulama. Ärge alustage pihustamist enne täielikku sulamist. Kui värv on pihustis kõvastunud (kuivanud) asendage pumba pakend. Vt lk 60, Pump. Suruge tihtvi paika ning kinnitage kinnitusvedruga. Kui ventilaator ei pöörle, vahetage selle mootor.
Põhilised elektriprobleemid	<ol style="list-style-type: none"> Mootori juhpaneel. Paneel lülitub välja ja kuvab veakoodi. Elektritoide. Voolumõõtja peab lugema: 220—240 vahelduvvoolu voldil töötavatel mudeliteil 210—255 vahelduvvoolu volti. 100—20 vahelduvvoolu voldil töötavatel mudeliteil 85—130 vahelduvvoolu volti. Pikendusuht. Kontrollige voltmeetriga pikendusuhtme pidevust. Pihusti voolujuhe. Vaadake see üle, et avastada vigastused, nt purunenud isolatsioon või juhtmed. Veenduge, et mootori ühendused on kindlalt kinnitatud ja et olemas on sobiv paariline. 	<ol style="list-style-type: none"> Vt Juhpaneeli diagnostika. Lülitage sisse hoone pealülit. Vahetage hoone peakaitse. Proovige teist pistikupesa. Vahetage pikendusuhe välja. Vahetage toitejuhe. Vahetage lahtised otsad, krookige ühenduskoha suunas. Veenduge, et otsad on kindlalt ühendatud. Puhastage elektriringe otsad. Kinnitage ühenduskohad kindlalt.
	SISSE/VÄLJA lülit. Ühendage voltmeeter SISSE/VÄLJA lülitile klemmid L1 ja L2 vahelle. Ühendage pihusti vooluvõrku ja lülitage sisse. Voltmeeter peab näitama: 85-130 V vahelduvvoolu 100-120 V mudelite puhul 85-130 V vahelduvvoolu 100-120 V mudelite puhul	Vahetage välja ON/OFF (Sees/väljas) lülit.
	Kontrollige kõiki klemme kahjustatuse ja halva kinnitatuse suhtes.	Asendage kahjustatud klemmid, kinnitage need tugevalt.

Mootor on kuum ja töötab katkendlikult

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Mootor on kuum ja töötab katkendlikult.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas pihustit ei kasutatud kõrge röhu juures väikeste otsikutega, mis põhjustab mootori madalat RPM ja liigse kuumuse teket. Veenduge, et pihusti keskkonna temperatuur ei ületa 90°F ja et pihustile ei lange peale otsene päikesevalgus. 	<ol style="list-style-type: none"> Vähendage röhku või suurendage otsikut. Viige pihusti võimalusel jahedamasse kohta varju.

Veaotsing

Nõrk või katkendlik väljavoolujuga

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Nõrk juga	<p>1. Kulunud pihustusotsik.</p> <p>2. Veenduge, et pump ei jätkä töötamist, kui pealekandeseade on välja lülitatud.</p> <p>3. Filter on ummistunud (kui valikuline filter on paigaldatud).</p> <p>4. Materjalivooliku pikkus. Pikem voolik vähendab pihusti töövõimsust.</p> <p>5. Pumba kolu adapteri ühendused.</p> <p>6. Voolumõõtjaga elektritoide. Voolumõõtjal peavad olema järgmised näidud: 220—240 vahelduvvoolu volti rakendavatel mudeliteil 210—255 vahelduvvoolu volti; 100—120 vahelduvvoolu volti rakendavatel mudeliteil 85—130 vahelduvvoolu volti. Liiga madal pingi vähendab pihusti töövõimsust.</p> <p>7. Pikendusuhtme suurus ja pikkus; peab olema vähemalt 1,0 mm² (12 awg) juhe ning mitte pikem kui 90 m (295 jalga). Pikemad juhtmed vähendavad pihusti töövõimsust.</p> <p>8. Kontrollige juhtmeid mootorist röhuregulaatori trükkplaatini kahjustatud või lahtiste juhtmete või ühenduste suhtes. Kontrollige juhtmete isolatsiooni ja klemme, et avastada ülekuumenemise märke.</p> <p>9. Surve on nõrk.</p>	<p>1. Viige läbi röhuvabastusprotseduur, seejärel asetage otsik tagasi. Vt eraldi juhendit püstoli või otsiku kohta.</p> <p>2. Pumba hooldus. Kontrollige kolvi ja sissevoolu klappe kulumiste või ummistuste suhtes.</p> <p>3. Eemaldage röhk. Kontrollige ja puhastage filter.</p> <p>4. Vahetage voolik lühema vooliku vastu kui lubatud maksimum.</p> <p>5. Kinnitage kõik lahtised ühendused. Vahetage pumba kolu adapter, kui see on mõranenud või katki.</p> <p>6. Lähtestage hoone pealülit, vahetage hoone kaitse. Parandage pistikupesa või proovige muud pesa.</p> <p>7. Vahetage õige maandatud pikendusuhtmega.</p> <p>8. Veenduge, et haaratavate klemmid ühendusdetailid on keskel ja kindlalt haaravate klemmidega ühendatud. Vahetage välja kõik lahtised klemmid või vigastatud juhtmed. Ühdage klemmid turvaliselt tagasi.</p> <p>9. Keerake röhuregulaatorit lõpuni päripäeva. Veenduge, et regulaatori nupp on korralikult oma kohal ja võimaldab päripäeva keeramist. Proovige uut muundurit.</p>

Vigade kõrvaldamine

Nõrk või katkendlik väljavoolujuga

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Mootor töötab ja pump lööb	1. Materjali puudumine.	1. Täitke kolu uesti ja eeltäitke pump.
	2. Lahtised kinnituskohad.	2. Pingutage, kasutage vajadusel keermetihendit või tihendusteipi.
	3. Sisendventilli kuul ja kolvi kuul sobivad õigesti.	3. Eemaldage sissevoolu ja kolvi klapid ja puhastage need. Kontrollige laagreid ja paigalduskohti kahjustuste ja ummistuste suhtes. Vajadusel asendage kahjustatud osad vt lk 18. Puhastage kolu enne kasutamist, et eemaldada pumba ummistust põhjustavad osakesed.
	4. Leke ümber neelu tihendusmutri, mis võib viidata kulunud või vigastatud tihenditele.	4. Vahetage pakend, vt lk 18. Kontrollige ka kolvi klapi paigalduskohti kövästunud värv ja kahjustuste suhtes ning vajadusel asendage osa uuega.
	5. Pumba varras vigastatud.	5. Parandage pump.
Mootor töötab, kuid pump ei löö	1. Mahtpumba tihvt (75) (vigastatud või puudub).	1. Vahetage pumba puuduv tihvt uue vastu. Veenduge, et kinnitusvedru (76) paikneb täielikult soones ümber ühendusvarda.
	2. Ühendusvarda sõlme (45) vigastuste puhul.	2. Vahetage välja ühendusvarda sõlm.
	3. Hammasrattad või ajami korpus.	3. Vaadake üle ajami korpu sõlm ja hammasrattad, et avastada vigastused ja vahetage vajadusel välja.

Elektrilühis

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Hoone kaitselülit lälitub välja kohe, kui pihusti sisse lülitatakse. ETTEVAATUST Lühis mootori jõuhahela mistahes osas põhjustab selle, et kaitselülit katkestab pihusti töö. Enne juhtpaneeli vahetamist tehke kindlaks ja parandage lühised.	1. Kontrollige kõiki elektrijuhtmeid kahjustatud isolatsiooni suhtes ja kõiki otsi lahtiste ühenduste või kahjustuste suhtes. Lisaks kontrollige röhukontrolli ja mootori vahelisi juhtmeid.	1. Parandage või vahetage välja kahjustatud juhtmed ja klemmid. Ühendage juhtmed kindlalt tagasi.
	2. Kontrollige mootori armatuuri lühiste suhtes. Kontrollige mähiseid pöletuste suhtes.	2. Vahetage mootor välja.
	3. Mootori juhtpaneeli kontrollimine mootori juhtpaneeli diagnostika abil. Kui diagnostika näitab, tuleb osa asendada töökorras paneeliga.	3. Asendage uue röhureguleerimiskaardiga.
Hoone kaitselülit lälitub välja niipea, kui pihusti ühendatakse vooluvõrku, kusjuures pihusti EI OLE sisse lülitud.	1. Peamised elektrilised probleemid, lk 32.	1. Sooritage vajalikud protseduurid.
	2. Kontrollige juhtmeid kahjustatuse või kokkupigistatuse suhtes.	2. Asendage kahjustatud osad.
Pihusti lälitub välja pärast seda, kui on töötanud 5—10 minutit.	1. Põhilised elektriprobleemid.	1. Sooritage vajalikud protseduurid.
	2. Voltmeetriga elektritoide. Voolumõõtjal peavad olema järgmised näidud: 220—240 alalisvoolu volte rakendavate mudelite korral 210—255 alalisvoolu volti; 100—120 alalisvoolu volte rakendavate mudelite korral 85—130 alalisvoolu volti.	2. Kui pingi on liiga kõrge, ärge kasutage pihustit enne, kui viga on parandatud.

Gedimų aptikimas ir šalinimas (Lietuviškai)

Variklis neveikia

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Bendrosios su skysčio slėgiu susijusios priežastys	<ol style="list-style-type: none"> Slėgio regulatorius padėtis. Variklis neveiks, jei regulatorius nustatytas į minimalaus slėgio padėtį (prieš laikrodžio rodyklę iki galo). Purkštuvu antgalis arba skysčio filtras gali būti užsikimšęs. 	<ol style="list-style-type: none"> Lėtai padidinkite slėgį ir žiūrėkite, ar variklis ima veikti. Išleiskite slėgį ir išvalykite užsikišimą arba išvalykite filtra; perskaitykite pistoleto arba antgalio instrukcija.
Bendrosios su mechaninėmis dalimis susijusios priežastys	<ol style="list-style-type: none"> Sušalę arba sukietėję dažai. Tūrinio siurblio švaistiklio šerdesas turi būti visiškai įstatytas į švaistiklį, o laikančioji spyruoklė turi būti gerai įtvirtinta siurblio šerdeso griovelyje. Variklis. Nuimkite pavaros mechanizmo korpusą. Sparnuotę paméginkite pasukti ranka. 	<ol style="list-style-type: none"> Jei purkštuve užšalo vanduo arba dažai, kurių pagrindą sudaro vanduo, purkštuvą atšildykite. Padékite purkštuvą į šiltą vietą, kad jis atšiltų. Neméginkite įjungti purkštuvą, kol jis visiškai neatšilė. Jei dažai purkštuve sukietėjo (išdziūvo), pakeiskite siurblio tarpiklius. Žr. 60 psl., Siurblys. Pastumkite šerdesą į vietą ir įtvirkinkite jį spyruokliniu stabdikliu. Pakeiskite variklį jeigu sparnuotė nesisuka.
Bendrosios su elektra susijusios priežastys	<ol style="list-style-type: none"> Variklio valdymo plokštė. Plokštė išjungia variklį ir parodo klaidos kodą. Elektros tiekimas. Voltmetras turi rodyti: 210-255 Vac 220-240 Vac modeliams; 85-130 Vac 100-120 Vac modeliams. Ilgintuvas. Voltmetru patikrinkite ilgintuvu nenutrūkstamumą. Purkštovo elektros srovės tiekimo kabelis. Patikrinkite, ar kabelis nepažeistas — ar nepažeista jo izoliacija arba laidai. Patikrinkite ar variklio laidai yra gerai pritvirtinti ir teisingai suporuoti. 	<ol style="list-style-type: none"> Žiūrėkite valdymo plokštės diagnostiką. Nustatykite pastato grandinės pertraukiklį į pradinę padėtį. Pakeiskite pastato saugiklį. Paméginkite įjungti elektros kabelį į kitą elektros tinklo lizdą. Pakeiskite ilgintuvu kabelį. Pakeiskite maitinimo laidą. Pakeiskite laisvus gnybtus; prisukite juos prie laidų. Patikrinkite, ar gnybtai tvirtai sujungti. Nuvalykite spausdintinės plokštės gnybtus. Tvirtai sujunkite laidus.
	Ijungimo bei išjungimo (ON/OFF) jungiklis: prijunkite voltmetra tarp jungiklio gnybtų L1 ir L2. Ikiškite kištuką į lizdą ir išunkite purkštuvą. Voltmetras turi rodyti: 210-255 Vac (220-240 V modeliai) 85-130 Vac (100-120V modeliai)	Pakeiskite ijungimo bei išjungimo (ON/OFF) jungiklį.
	Patikrinkite visus gnybtus, ar jie nepažeisti ir neatsilaisvinę.	Pakeiskite pažeistus gnybtus ir tvirtai juos prijunkite.

Variklis įkaitęs ir veikia su pertrūkiais.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Variklis įkaitęs ir veikia su pertrūkiais.	<ol style="list-style-type: none"> Išsiaiškinkite, ar siurblys nebuvo naudojamas aukštu slėgiu su mažais antgaliais; dėl to sumažėja variklio sūkiai ir susikaupia per daug šilumos. Patikrinkite, ar aplinkos, kurioje yra purkštuvas, temperatūra neviršija 90°F (32°C) ir ar purkštuvu neapšviečia tiesioginiai Saulės spinduliai. 	<ol style="list-style-type: none"> Sumažinkite slėgį arba pasirinkite didesnį antgalį. Perkelkite purkštuvą į šešėlį arba vėsesnę vietą (jei tai įmanoma).

Gedimų aptikimas ir šalinimas

Maža ir nestabili išeiga

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Mažas našumas	<p>1. Susidėvėjęs purkštuvo antgalis.</p> <p>2. Patirkinkite ar siurblys neveikia, kai aplikatorius yra išjungtas.</p> <p>3. Užsikimšęs filtras (Jeigu yra sumontuotas papildomas filtras).</p> <p>4. Mišinio žarnos ilgis. Kuo ilgesnė yra žarna, tuo mažesnis purkštuvo darbo našumas.</p> <p>5. Siurblio piltuvo adapterio jungtys.</p> <p>6. Patirkinkite voltmetru įtampa. Voltmetras turi rodyti: 210-255 Vac 220-240 Vac modeliuose; 85-130 Vac 100-120 Vac modeliuose. Žemesnė įtampa sumažina purkštuvo darbo našumą.</p> <p>7. Ilginimo kabelio skersmuo ir ilgis; skersmuo turi būti ne mažiau negu 1.0 mm² (12 awg) ir neilgesnis negu 90 m (295 ft). Ilgesnio kabelio naudojimas sumažina purkštuvo darbo našumą.</p> <p>8. Laidai iš variklio į slėgio reguliavimo spausdintinę plokštę: patirkinkite, ar nėra pažeistų arba laisvų laidų arba jungčių. Patirkinkite, ar nėra laidų izoliacijos bei gnybtų perkaitimo požymių.</p> <p>9. Žemas sustojimo slėgis.</p>	<p>1. Atlikite įspėjime dėl slėgio išleidimo procedūros nurodytus veiksnius, po to pakeiskite antgalį. Žr. atskirą savo pistoleto arba antgalio instrukciją.</p> <p>2. Patirkinkite siurblį. Patirkinkite ar stūmoklis ir įsiurbimo vožtuvas nėra nusidėvėję ir nepažeisti.</p> <p>3. Išleiskite slėgi. Patirkinkite ir išvalykite filtru.</p> <p>4. Naudokite tik rekomenduojamo ilgio žarną.</p> <p>5. Priveržkite visas atsilaisvinusias jungtis. Pakeiskite siurblio piltuvo adapterį jeigu tame yra plyšis arba skylė.</p> <p>6. Nustatykite pastato grandinės nutraukiklį į pradinę padėtį; pakeiskite pastato saugiklį. Sutaisykite elektros lizdą arba paméginkite įjungti elektros kabelį į kitą elektros tinklo lizdą.</p> <p>7. Pakeiskite tinkamu, ižemintu ilgintuvu kabeliu.</p> <p>8. Patirkinkite, ar kištuko kontaktai tinkamai centruoti ir tvirtai sujungti su lizdo kontaktais. Pakeiskite atsilaisvinusias jungtis arba laidus. Tvirtai sujunkite kontaktus.</p> <p>9. Pasukite slėgio regulatorių pagal laikrodžio rodyklę iki galio. Pasirūpinkite, kad slėgio regulatorius būtų tinkamai sumontuotas taip, kad jis būtų galima pasukti iki galio pagal laikrodžio rodyklę. Pabandykite naują daviklį.</p>

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Maža ir nestabili išeiga

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Variklis ir siurblys veikia.	1. Medžiagos tiekimas. 2. Atsilaisvinusios jungtys. 3. Ar įsiurbimo vožtuvo rutuliukas ir stūmoklio rutuliukas yra įstatytai tinkamai. 4. Ar yra nuotekų aplink angos tarpiklio veržlę, kurie leistų manyti, jog tarpikliai sudėvėti arba pažeisti. 5. Siurblio trauklės pažeidimas.	1. Iš naujo pripildykite piltuvą ir siurblį. 2. Priveržkite, jei reikia, panaudokite sriegių sandarinimo priemonę arba juostą. 3. Išimkite įsiurbimo ir stūmoklio vožtuvus ir išvalykite juos. Patikrinkite ar rutuliukuose ir lizduose nėra įbrėžimų ir nusidėvėjimo požymių; pakeiskite juos, jeigu reikia, psl. 18. Išvalykite prieš naudojimą piltuvą, kad Jame neliktų pašaliniai objektai, kurie galėtų užkimšti siurblį. 4. Pakeiskite tarpiklę, puslapis 18. Patikrinkite taip pat stūmoklio vožtuvu lizdą, kad Jame nebūtų užkietėjusių dažų arba įbrėžimų. Pakeiskite jį jeigu reikia. 5. Suremontuokite siurblį.
Variklis veikia, tačiau siurblio stūmoklis nejuda	1. Tūrinio siurblio šerdesas (75) yra sugadintas arba jo nėra. 2. Švaistiklis (45) — ar jis nėra sugadintas. 3. Pavaros arba pavaros mechanizmo korpusas.	1. Jei siurblio šerdeso nėra, jidėkite naują šerdesą. Patikrinkite, ar laikomoji spyruoklė (76) gerai įtvirtinta griovelyje aplink švaistiklį. 2. Pakeiskite švaistiklį. 3. Patikrinkite pavaros mechanizmą ir pavaras, ar jos nesugadintos ir, jei reikia, pakeiskite.

Trumpas elektros sujungimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Pastato grandinės pertraukiklis suveikia vos įjungus purkštuvą.	1. Patikrinkite visus elektros laidus (ar nepažeista izoliacija) ir visus gnybtus (ar jie neatsilaisvinę ir nepažeisti). Taip pat patikrinkite laidus tarp slėgio reguliatoriaus ir variklio.	1. Sutaisykite arba pakeiskite pažeistus laidus ar gnybtus. Iš naujo tvirtai prijunkite visus laidus.
ATSARGIAI Dėl trumojo jungimo bet kurioje variklio elektros grandinės dalyje valdymo plokštė sustabdė purkštuvu darbą. Atilkite tinkamą diagnostiką ir pašalinkite visus trumpuosius jungimus prieš tikrindami ar keisdami valdymo plokštę.	2. Variklio rotorius: patikrinkite, ar nėra trumpai sujungtų apvijų. Patikrinkite, ar apvijos neapdegusios. 3. Patikrinkite variklio valdymo bloką, atlikite jo diagnostiką. Jeigu po diagnostikos paaikiškės kad blokas yra sugedęs, pakeiskite jį nauju.	2. Pakeiskite variklį. 3. Pakeiskite nauja slėgio reguliavimo plokštę.
Pastato grandinės pertraukiklis suveikia vos tik įkišus purkštuvu kištuką į lizdą, tačiau jo neįjungus.	1. Bendrosios su elektra susijusios priežastys parašytos puslapyje 32. 2. Patikrinkite, ar nepažeisti ir nesuspausti slėgio reguliatoriaus laidai.	1. Atilkite reikiamas procedūras. 2. Pakeiskite susidėvėjusias dalis.
Purkštuvas išsijungia padirbės 5 — 10 minučių.	1. Bendrosios su elektra susijusios priežastys. 2. Patikrinkite voltmetrą įtampa. Voltmetras turi rodyti: 210-255 Vac 220-240 Vac modeliuose; 85-130 Vac 100-120 Vac modeliuose.	1. Atilkite reikiamas procedūras. 2. Jei įtampa per aukšta, nenaudokite purkštuvu nepašalinę šio reiškinio priežasties.

Traucējumu meklēšana (Latviski)

Motors nesāk darboties

PROBLĒMA	IEMECLS	BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
Pamata problēmas ar šķidruma spiedienu	<ol style="list-style-type: none"> Spiediena regulatora roktura iestatījums. Motors nedarbosies, ja iestatījums ir uz minimuma (līdz galam pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam). Sprauslas gals vai šķidruma filtrs var būt nosprostots. 	<ol style="list-style-type: none"> Lēni palieliniet spiediena iestatījumu, lai redzētu, vai motors iedarbojas. Atlaidiet spiedienu un iztīriet aizsprostoju vai iztīriet filtru; skatiet atsevišķu pistoles vai uzgaļa instrukciju rokasgrāmatu.
Pamata mehāniskās problēmas	<ol style="list-style-type: none"> Sasalusi vai sacietējusi krāsa. Virzuļa sūkņa klaņa tapa. Tapai jābūt pilnīgi iespiestai klanī un fiksatora atsperei jābūt nostiprinātai sūkņa tapas rievā. Motors. Noņemiet piedziņas korpusa mezglu. Mēģiniet pagriezt ventilatoru ar roku. 	<ol style="list-style-type: none"> Ja ūdens vai ūdenskrāsa izsmidzinātājā ir sasalusi, atkausējiet izsmidzinātāju. Novietojiet izsmidzinātāju atkausēšanai siltā vietā. Neiedarbiniet izsmidzinātāju līdz tas nav atkulis pilnīgi. Ja izsmidzinātājā krāsa sacietējusi (sažuvusi), nomainiet sūkņa blīvējumu. Skatīt lappusī 60, Sūknis. Iespiediet tapu savā vietā un nostipriniet ar fiksatora atsperi. Ja ventilators negriežas, nomainiet motoru.
Pamata problēmas ar elektrību	<ol style="list-style-type: none"> Motora vadības pults. Pults izslēdzas un rāda klūdas režīmu. Elektriskā barošana. Mēritājam jāuzrāda: 210-255 V maiņspriegums 220-240 V maiņspieguma modeļiem; 85-130 V maiņspriegums 100-120 V maiņspieguma modeļiem. Pagarinātājs. Pārbaudiet pagarinātāju uz pārrāvumiem ar voltmetru. Izsmidzinātāja barošanas padeves vads. Pārbaudiet vai nav lūzumi vadu izolācijā. Pārbaudiet, vai motora pievadi ir labi nostiprināti un pareizi savienoti savā starpā. 	<ol style="list-style-type: none"> Skatīt vadības pults diagnostiku. Atiestatiet ēkas ķedes pārtraucēju; nomainiet ēkas drošinātāju. Izmēģiniet citu kontaktrozeti. Nomainiet pagarinātāju. Nomainiet barošanas strāvas vadu. Nomainiet valīgās izvadspailēs; apspiediet līdz pievadiem. Pārliecinieties, ka izvadspailēs ir stingri pievienotas. Notīriet shēmu paneļa izvadspailēs. Stingri pievienojet atpakaļ pievadus.
	ON/OFF slēdzis. Pievienojet voltmetru starp izvadspailēm L1 un L2 uz ON/OFF slēdža. Iespraudiet izsmidzinātāja kontaktdakšu un pagrieziet slēdzi stāvoklī ieslēgts (ON). Mēritājam jāuzrāda: 210-255 V maiņspriegums 220-240V modeļiem 85-130 V maiņspriegums 100-120V modeļiem.	Nomainiet ON/OFF slēdzi.
	Visas izvadspailēs - vai nav bojājumu vai valīgas saskares vietas.	Nomainiet bojātās izvadspailēs un stingri atkal pievienojet savā vietā izvadus.

Motors ir karsts un darbojas ar pārtraukumiem

PROBLĒMA	IEMECLS	BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
Motors ir karsts un darbojas ar pārtraukumiem.	<ol style="list-style-type: none"> Noskaidrojiet vai izsmidzinātājs nav ticis darbināts pie augsta spiediena ar maziem uzgajiem, kas izraisa zemus motora (RPM - apgriezieni minūtē) apgriezienus un pārmērīgu siltuma izdalīšanos. Pārliecinieties, ka apkārtējās vides temperatūra vietā, kur atrodas izsmidzinātājs, nepārsniedz 90°F un izsmidzinātājs neatrodas tiešā saules staru iedarbībā. 	<ol style="list-style-type: none"> Samaziniet spiediena iestatījumu vai palieliniet uzgaļa izmēru. Pārvietojiet izsmidzinātāju, ja iespējams, ēnainā, vēsākā vietā.

Traucējumu meklēšana

Zema vai pulsējoša izeja

PROBLĒMA	IEMECLS	BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
Zema ražība	<p>1. Izdilis sprauslas uzgalijs.</p> <p>2. Pārbaudiet, vai sūknis neveic gājienus, kad izsmidzinātājs ir izslēgts.</p> <p>3. Filtrs aizsprosts (ja filtrs, kā opcija, ir ievietots).</p> <p>4. Materiāla šķūtenes garums. Garāka šķūtene samazina izsmidzinātāja darbības rādītājus.</p> <p>5. Sūkņa tilpnes adaptera savienojumi.</p> <p>6. Elektriskā barošana ar voltmetru. Mēritājam jāuzrāda: 210-255 V maiņspriegums 220-240 V maiņsprieguma modeļiem; 85-130 V maiņspriegums 100-120 V maiņspieguma modeļiem. Pazemināti spriegumi samazina izsmidzinātāja darbības rādītājus.</p> <p>7. Pagarinātāja izmēri un garums; jābūt vismaz 1,0 mm² (12 awg) vadam un ne garākam kā 90 m (295 ft). Lielāks vada garums samazina izsmidzinātāja darbības rādītājus.</p> <p>8. Vai pievados no motora uz spiediena vadības shēmu paneli nav bojāti vai kļuvuši valīgi vadi vai savienojumi. Apskatiet, vai uz vadu izolācijas vai izvadspailēm nav pārkarsuma pazīmes.</p> <p>9. Zems strūklas spiediens.</p>	<p>1. Ievērojet brīdinājumu par spiediena atlaišanas procedūru, tad nomainiet uzgalijs. Ievērojet norādījumus jūsu atsevišķajās pistoles vai uzgaļa rokasgrāmatās.</p> <p>2. Apkopiet sūkni. Pārbaudiet, vai virzulis un ieplūdes vārsti nav nodiluši vai aizsprosti.</p> <p>3. Atlaidiet spiedienu. Pārbaudiet un iztīriet filtru.</p> <p>4. Nomainiet ar šķūteni, kuras garums mazāks nekā norādītais maksimums.</p> <p>5. Pievelciet jebkurus valīgus savienojumus. Nomainiet sūkņa tilpnes adapteru, ja tas salūzis vai caurdurts.</p> <p>6. Atiestatiet ēkas ķēdes pārtraucēju; nomainiet ēkas drošinātāju. Salabojiet elektrisko kontaktrozeti vai izmēģiniet citu kontaktrozeti.</p> <p>7. Nomainiet ar pareizu, iezemētu pagarinātāju.</p> <p>8. Pārliecinieties, ka kontaktu tapu nažveida kontakti ir centrā un stingri ievietoti kontaktligzdās. Nomainiet jebkuras valīgas izvadspailēs vai bojātos vadus. Stingri pievienojiet vietā izvadspailēs.</p> <p>9. Pagrieziet spiediena vadības rokturi līdz galam pulksteņrādītāja kustības virzienā. Pārliecinieties, ka spiediena vadības rokturis ir pareizi uzmontēts, lai jautu to griezt līdz galam pulksteņrādītāja kustības virzienā. Izmēģiniet jaunu pārveidotāju.</p>

Traucējumu meklēšana

Zema vai pulsējoša izeja.

PROBLĒMA	IEMECLS	BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
Motors darbojas un sūknis veic gājienus	<ol style="list-style-type: none"> Izsmidzināmā materiāla padeve. Vaiīgi stiprinājumi. Ieplūdes vārsta lodīte un virzuļa lodīte kārtīgi piekļaujas. Noplūde ap atveres blīvējuma uzgriezni var norādīt, ka ir nodiluši vai bojāti blīvējumi. Sūkņa stieņa bojājums. 	<ol style="list-style-type: none"> Atkal uzpildiet tilpni un uzpildiet sūknī. Cieši pievelciet; ja vītnēm tas nepieciešams, izmantojet vītnu blīvētāju vai blīvējošu lenti. Izņemiet ieplūdes un virzuļa vārstus un notīriet. Pārbaudiet, vai nav ierobījumu un ieskrāpējumu lodītēs un sēžās; nomainiet, ja nepieciešams, lappuse 18. Pirms izmantošanas iztīriet tilpni, lai izvāktu daļīnas, kas var aizsprostot sūknī. Nomainiet blīvējumus, lappuse 18. Pārbaudiet arī, vai nav sacietējusi krāsa, vai nav ierobījumi virzuļa vārsta sēžā un nomainiet, ja nepieciešams. Salabojet sūknī.
Motors darbojas, bet sūknis neizdara gājienus	<ol style="list-style-type: none"> Virzuļa sūkņa tapa (75) (bojāta vai pazudusi). Pārbaudiet, vai nav bojāts klaņa mezgls (45). Zobrati vai piedziņas korpus. 	<ol style="list-style-type: none"> Nomainiet sūkņa tapu, ja tā pazudusi. Pārliecinieties, ka fiksatora atspere (76) atrodas pilnīgi rievā visapkārt klanim. Nomainiet klaņa mezglu. Apskatiet vai nav piedziņas korpusa mezgla vai zobra tu bojājumi un nomainiet, ja tas nepieciešams.

Elektriskais īsslēgums

PROBLĒMA	IEMECLS	BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
Ēkas kēdes pārtraucējs atslēdzas tiklīdz izsmidzinātāja slēdzis tiek ieslēgts. PIESARDZĪBA Jebkāds īsslēgums jebkādā motora spēka kēdes daļā var izraisīt to, ka vadības kēde nepieļauj izsmidzinātāja darbību. Pareizi nosakiet un izlabojiet visus īsslēgumus pirms pārbaudiet un nomainiet vadības pulti.	<ol style="list-style-type: none"> Pārbaudiet visu elektrisko vadojumu, vai nav bojāta izolācija un visas izvadspailēs, vai nav vaiīgi sastiprinājumi vai bojājumi. Pārbaudiet arī vadus starp spiediena vadību un motoru. Pārbaudiet, vai motora enkurā nav īsslēgumu. Apskatiet, vai tinumos nav degumi. Pārbaudiet motora vadības pulti veicot motora vadības pults diagnostiku. Ja diagnostikā ir tādi norādījumi, aizvietojiet šo pulti ar labu pulti. 	<ol style="list-style-type: none"> Izlabojet vai nomainiet jebkādu bojātu vadojumu vai izvadspailēs. Stingri pievienojiet atpakaļ visus vadus. Nomainiet motoru. Nomainiet ar jaunu spiediena vadības pulti.
Ēkas kēdes pārtraucējs atslēdzas tiklīdz izsmidzinātāja vads tiek iesprausts kontaktrozetē un izsmidzinātājs NAV ieslēgts.	<ol style="list-style-type: none"> Pamata problēmas ar elektrību lappusē 32. Vai nav bojāti vai sakniebti vadi spiediena vadībā. 	<ol style="list-style-type: none"> Veiciet nepieciešamās procedūras. Nomainiet bojātās daļas.
Izsmidzinātājs izbeidz darboties pēc tam, kad izsmidzinātājs strādājis 5 līdz 10 minūtes.	<ol style="list-style-type: none"> Pamata problēmas ar elektrību. Elektrisko barošanu ar voltmetru. Mēritājam jāuzrāda: 210-255 V maiņspriegums 220-240 V maiņsprieguma modeļiem; 85-130 V maiņspriegums 100-120 V maiņsprieguma modeļiem. 	<ol style="list-style-type: none"> Veiciet nepieciešamās procedūras. Ja spriegums ir pārāk augsts, nedarbiniet izsmidzinātāju līdz tam, kad spriegums ir atkal normāls.

Rozwiązywanie problemów (Polski)

Nie działa silnik

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Problemy związane z ciśnieniem płynu	<ol style="list-style-type: none"> Ustawienia gałki kontroli ciśnienia. Silnik nie będzie pracował przy wartości minimalnej (całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegarka). Końcówka rozpylacza lub filtr płynu mogą być zatkane. 	<ol style="list-style-type: none"> Powoli zwiększ ustawienia ciśnienia, aby zobaczyć, czy silnik ruszy. Uwolnij ciśnienie i usuń zatory lub oczyść filtr; patrz oddzielna instrukcja obsługi pistoletu lub końcówek.
Podstawowe problemy mechaniczne	<ol style="list-style-type: none"> Farba zmrożona lub stwardniała. Sworzień korbowodu pompy wyporowej. Sworzień musi być całkowicie wciśnięty w korbowód, a sprężyna ustalająca musi być pewnie zamocowana w rowku sworzniu pompy. Silnik. Zdemontuj obudowę napędu. Spróbuj ręką przekręcić wentylator. 	<ol style="list-style-type: none"> Ogrzej rozpylacz, jeśli woda lub farba wodna zamarzła w nim. Umieść rozpylacz w ciepłym miejscu do odtajenia. Nie uruchamiaj rozpylacza dopóki nie nastąpi całkowite odtajenie. Jeśli farba stwardniała (wyschła) w rozpylaczu, wymień uszczelnienie pompy. Patrz strona 60, Pompa. Wciśnij sworzień na swoje miejsce i zabezpiecz go sprężyną ustalającą. Wymień silnik, jeśli wentylator nie obraca się.
Podstawowe problemy elektryczne	<ol style="list-style-type: none"> Tablica sterownicza silnika. Tablica przestaje działać i wyświetla kod błędu. Zasilanie elektryczne. Voltomierz musi wskazać: napięcie prądu zmiennego 210-255 VAC dla modeli 220-240 VAC; 85-130 VAC dla modeli 100-120 VAC. Przedłużacz. Skontroluj wolтомierzem ciągłość obwodu przedłużacza. Kabel zasilania rozpylacza. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, takich jak na przykład uszkodzenia izolacji lub żył. Sprawdź, czy przewody silnika są dobrze zamocowane i właściwie podłączone. 	<ol style="list-style-type: none"> Patrz diagnostyka tablicy sterowniczej. Powtórnie włącz wyłącznik automatyczny budynku. Wymień bezpieczniki w budynku. Spróbuj skorzystać z innego gniazdka. Wymień przedłużacz. Wymień kabel zasilania. Wymień luźne zaciski; obciśnij przewody. Upewnij się, czy zaciski są dobrze podłączone. Oczyść zaciski na tablicy. Pewnie podłącz przewody.
	Włącznik ON/OFF. Podłącz woltomierz pomiędzy zaciski L1 i L2 na włączniku ON/OFF. Podłącz rozpylacz i włącz go. Voltomierz musi wskazywać: napięcie prądu zmiennego 210-255 VAC w przypadku modeli 220-240V napięcie prądu zmiennego 85-130 VAC w przypadku modeli 100-120V	Wymień włącznik ON/OFF.
	Wszystkie zaciski, pod kątem uszkodzeń lub obluzowania.	Wymień uszkodzone zaciski i ponownie mocno podłącz.

Silnik jest gorący i pracuje z przerwami

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik jest gorący i pracuje z przerwami.	<ol style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy do rozpylacza nie zastosowano małych końcówek przy wysokim ciśnieniu, co powoduje obniżenie ilości obrotów na minutę (RPM) silnika i jego nadmierne przegrzewanie. Upewnij się, czy temperatura otoczenia w miejscu pracy rozpylacza nie przekracza 90°F oraz czy rozpylacz nie jest narażony na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 	<ol style="list-style-type: none"> Zmniejsz ciśnienie lub zwiększ rozmiar końcówek. Jeśli to możliwe, należy przemieścić rozpylacz do zacienionego, chłodniejszego miejsca.

Rozwiązywanie problemów

Niskie lub pulsujące ciśnienie wylotowe

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIAZANIE
Niska wydajność	<ol style="list-style-type: none"> Zużyta końcówka rozpylacza. Sprawdź, czy pompa nadal nie pracuje, gdy aplikator jest wyłączony. Filtr zapchany (jeśli opcjonalny filtr jest zainstalowany). Długość węży materiału. Większa długość węży zmniejsza wydajność urządzenia. Połączenia adaptera zasobnika pompy. Sprawdź woltomierzem zasilanie elektryczne. Voltomierz musi wskazać: Napięcie zmienne 210-255 VAC dla modeli 220-240 VAC; 85-130 VAC dla modeli 100-120 VAC. Niskie napięcia zmniejszają wydajność urządzenia. Rozmiar i długość przedłużaczy; przekrój musi wynosić przynajmniej 1,0 mm² (12 awg) i długość nie większa niż 90 m (295 ft). Długie przewody zmniejszają wydajność urządzenia. Przewody prowadzące od silnika do płyty obwodu kontroli ciśnienia, pod kątem uszkodzeń lub obluzowania połączeń kabli. Skontroluj izolację kabli oraz zaciski pod kątem oznak przegrzania. Niskie ciśnienie gaśnięcia. 	<ol style="list-style-type: none"> Przeprowadź Procedurę dekomprezji, a następnie wymień dyszę. Zobacz osobną instrukcję pistoletu lub dyszy. Pompa serwisowa. Sprawdź tłok i zawory wlotowe, czy nie są zużyte lub czy nie ma w nich przeszkód. Zwolnij ciśnienie. Sprawdź i wyczyść filtr. Wymień na węże o długości mniejszej od maksymalnej. Dokręć luźne połączenia. Wymień adapter zasobnika pompy, jeśli jest pęknięty lub przebity. Powtórnie włącz wyłącznik automatyczny budynku; wymień bezpieczniki w budynku. Spróbuj skorzystać z innego gniazdka. Wymień na przedłużacz z odpowiednim uziemieniem. Upewnij się, że „męskie” końcówki łożatek są wyśrodkowane i pewnie zamocowane do zakończeń „żeńskich”. Wymień jakiekolwiek obluzowane zakończenia lub uszkodzone przewody. Ponownie, w sposób pewny, podłącz zaciski. Obróć regulator ciśnienia do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnić się, że regulator ciśnienia jest prawidłowo zainstalowany i umożliwia ustalenie pełnej pozycji. Zamontuj nowy przetwornik.

Rozwiązywanie problemów

Niskie lub pulsujące ciśnienie wylotowe

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik pracuje, natomiast pompa dławia się	<ol style="list-style-type: none"> Doprowadzanie materiału. Luźne złączki. Kula zaworu wlotowego oraz kula tłoka są prawidłowo osadzone. Przeciek wokół nakrętki uszczelnienia gardzieli może wskazywać na zużycie lub uszkodzenie uszczelek. Uszkodzenie korbowodu pompy. 	<ol style="list-style-type: none"> Napełnij zasobnik i przepłucz ponownie pompę. Dokręć; w razie potrzeby uszczelnij za pomocą szczeliwa do gwintów lub taśmy uszczelniającej do gwintów. Wymontuj zawory wlotowe i tłoka i oczyść je. Sprawdź kulki i gniazda, czy nie mają nacięć lub przeszkodek; wymień w razie potrzeby, strona 18. Przed użyciem oczyść zasobnik, aby usunąć cząstki, które mogłyby zapchać pompę. Wymień uszczelnienie, strona 18. Sprawdź także gniazdo zaworu tłoka, czy nie ma w nim stwardniałej farby lub nacięć i wymień w razie potrzeby. Napraw pompę.
Silnik pracuje, natomiast pompa nie pracuje	<ol style="list-style-type: none"> Sworzef pompy wyporowej (75) (uszkodzony lub brak go). Uszkodzenie zespołu korbowodu (45). Przekładnia lub obudowa napędu. 	<ol style="list-style-type: none"> Zainstaluj brakujący sworzef pompy. Upewnij się, że sprężyna ustalająca (76) znajduje się całkowicie w rowku wokół korbowodu. Wymień zespół korbowodu. Skontroluj zespół obudowy napędu oraz przekładnię pod kątem uszkodzeń i wymień w razie potrzeby.



Zwarcie elektryczne

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
<p>Wyłącznik automatyczny budynku rozłącza się bezpośrednio po włączeniu rozpylacza.</p> <p>UWAGA Każe zwarcie w dowolnej części obwodu mocy silnika spowoduje, że obwód sterowania zatrzyma pracę rozpylacza. Prawidłowo sprawdź i napraw wszelkie zwarcia przed sprawdzeniem i wymianą tablicy sterowniczej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sprawdź wszystkie przewody elektryczne, czy izolacja nie jest uszkodzona oraz wszystkie zaciski, czy nie są obluzowane lub uszkodzone. Także przewody pomiędzy sterowaniem ciśnienia i silnikiem. Sprawdź twornik silnika, czy nie ma zwarć oraz uzwojenie silnika, czy nie jest przepalone. Wykonaj diagnostykę tablicy sterowniczej silnika. Jeśli diagnostyka wskaże na jej uszkodzenie, wymień tablicę na dobrą. 	<ol style="list-style-type: none"> Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone przewody i zaciski. Ponownie podłącz, w sposób pewny, wszystkie przewody. Wymień silnik. Wymień płytę regulatora ciśnienia na nową.
Wyłącznik automatyczny budynku rozłącza się natychmiast po włożeniu wtyczki rozpylacza do gniazdka, przy czym rozpylacz NIE jest włączony.	<ol style="list-style-type: none"> Podstawowe problemy elektryczne na stronie 32. Czy nie są uszkodzone lub zgniezione przewody w regulatorze ciśnienia. 	<ol style="list-style-type: none"> Wykonaj niezbędne procedury. Wymień uszkodzone części.
Rozpylacz przestaje działać po 5-10 minutach pracy.	<ol style="list-style-type: none"> Podstawowe problemy elektryczne. Pomiar napięcia elektrycznego voltomierzem. Voltomierz musi wskazać: Napięcie zmienne 210-255 VAC dla modeli 220-240 VAC; 85-130 VAC dla modeli 100-120 VAC. 	<ol style="list-style-type: none"> Wykonaj niezbędne procedury. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, nie używaj rozpylacza, aż do czasu skorygowania napięcia.

Hibaelhárítás (Magyar)

A motor nem működik

HIBAJELENSÉG	HIBAOK	MEGOLDÁS
Folyadéknyomással kapcsolatos alaphibák	<ol style="list-style-type: none"> A nyomásszabályozó gomb beállítása. A legkisebb beállított értéknél a motor nem üzemel (az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig van állítva). A szórófej vagy a folyadékszűrő eltömödött. 	<ol style="list-style-type: none"> Lassan növelje a nyomásértéket, hátha ekkor elindul a motor. Vegye le a nyomást és tisztítsa meg az eltömödött alkatrészeket vagy a szűrőt; további információkat a pisztoly vagy a fúvóka használati útmutatójában talál.
Alapvető mechanikus problémák	<ol style="list-style-type: none"> Befagyott vagy megkeményedett festék. A térfogat-kiszorításos szivattyú hajtórúd csapszegének teljesen benne kell lennie a hajtórúdban, a rögzítőrugónak pontosan a csapszeg horonyban kell lennie. Motor. Távolítsa el a hajtás borítását. Próbálja meg kézzel elforgatni a ventilátort. 	<ol style="list-style-type: none"> Olvassa ki a festékszórót, ha abba befagyott viz, vagy vízbázisú festékanyag szorult. A kiolvasztáshoz a festékszórót helyezze meleg területre. A festékszórót a kiolvadás befejezéséig ne indítsa be. A festéknek a festékszóróban történő megkeményedése (beleszáradása) esetén cserélje ki a szivattyú tömítését. Lásd a 60. oldalt, Szivattyú. Nyomja a csapszeget a helyére, majd biztosítsa a rögzítőrugóval. Ha a ventilátor nem forog, cserélje ki a motort.
Alapvető elektromos problémák	<ol style="list-style-type: none"> Motorvezérlő panel. A vezérlőpanel nem üzemel, és a kijelzőn hibaüzenet látható. Villamos tápellátás. A mérőműszernek a következő értékeket kell mutatnia: 210-255 V AC a 220-240 V AC modellek esetében; 85-130 V AC a 100-120 V AC modellek esetében. Hosszabbító kábel. Feszültségmérő segítségével ellenőrizze a hosszabbító kábel épségét. A festékszóró csatlakozó kábele. Győződjön meg arról, hogy a kábel ép, ép a szigetelés és nincs vezetékszakadás. Ellenőrizze le a motorvezetékek rögzítettségét és a párosításukat. 	<ol style="list-style-type: none"> Lásd a vezérlőpanel diagnosztikát. Kapcsolja vissza az ingatlan megszakítóját. Cserélje ki az ingatlan biztosítékeit. Keressen másik dugaljat. Cserélje ki a hosszabbító kábelt. Cserélje ki a tápellátást biztosító vezetéket. A laza kapcsokat cserélje ki; igazítsa öket hozzá a vezetékekhez. Győződjön meg a kapcsok illeszkedési szilárdsgágáról. Tisztítsa meg az áramköri panel kapcsait. Csatlakoztassa újra szilárdan a vezetékeket.
	ON/OFF (BE/KI) kapcsoló. Csatlakoztasson voltmérőt a kapcsoló L1 és L2 csatlakozóira. Csatlakoztassa a festékszórót a megfelelő áramforráshoz, majd kapcsolja be a berendezést. A mérőműszernek a következő adatokat kell mérnie: 210 - 255 V AC (220 - 240 Voltos berendezés esetében) 85 - 130 Volt (100 - 120 Voltos berendezés esetében)	Cserélje ki az ON/OFF kapcsolót.
	Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg vagy lazultak-e ki a csatlakozók.	Távolítsa el a sérült csatlakozókat, és gondoskodjon a biztonságos újracsatlakoztatásról.

A motor forró és egyenetlenül jár

HIBAJELENSÉG	HIBAOK	MEGOLDÁS
A motor forró és egyenetlenül jár.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a festékszóró üzemi nyomását és a szórófej méretét, ugyanis kis fejmérőt és nagy nyomás esetén csökken a motor fordulatszáma és fokozott mennyiségi hő termelődik. Győződjön meg róla, hogy a festékszóró körülí körményzeti hőmérséklet nem több mint 32°C és a festékszórót nem éri közvetlen napfény. 	<ol style="list-style-type: none"> Csökkentse az üzemi nyomást vagy növelje a szórófej méretét. Lehetőség szerint vigye a festékszórót árnyékos, hűvös helyre.

Hibaelhárítás

Kis mennyiségű vagy lüktető kimenet.

HIBAJELENSÉG	HIBAOK	MEGOLDÁS
Alacsony teljesítmény	<p>1. Elhasznált szórófej.</p> <p>2. Győződjön meg róla, hogy a szivattyú nem folytatja az ütemezését a felhordó készülék kikapcsolása után.</p> <p>3. Eltömödött szűrő (beszerelt választható szűrő esetében).</p> <p>4. Az anyagszállító tömlő hossza. A hosszabb tömlő lecsökkenti a festékszóró teljesítményét.</p> <p>5. A szivattyútartály toldalékcsovénének a csatlakozásai.</p> <p>6. Voltmáterrel ellátott villamos tápellátás. A mérőműszernek a következő értékeket kell mutatnia: 210-255 V AC a 220-240 V AC modellek esetében; 85-130 V AC a 100-120 V AC modellek esetében. Az alacsony feszültségek csökkentik a festékszóró teljesítőképességét.</p> <p>7. A hosszabbító vezeték mérete és hossza; legalább 1,0 mm² (12 awg) keresztmetszetű vezeték és nem hosszabb 90 méternél (295 láb). A hosszabb vezetékek csökkentik a festékszóró teljesítőképességét.</p> <p>8. Ellenőrizze, hogy nem sérültek vagy mozdultak-e el a motort a nyomásszabályozó áramkörrel összekötő vezetékek és csatlakozók. Ellenőrizze, hogy nem hevültek-e túl a vezetékszigetelések és a csatlakozók.</p> <p>9. Alacsony leállási nyomás.</p>	<p>1. Végezze el nyomásmentesítést, azután cserélje ki a fejet. Olvassa el a szórópisztolyról vagy szórófejről szóló különálló használati utasítást.</p> <p>2. Javítsa meg a szivattyú. Ellenőrizze le, hogy a dugattyú és a szívószelepek nem kopottak-e illetve eltömödöttek.</p> <p>3. Vegye le a nyomást. Ellenőrizze és tisztítsa ki a szűrőt.</p> <p>4. A tömlő hosszát csökkentse le a meghatározott maximális mérettől rövidebbre.</p> <p>5. Szorítsa meg a laza csatlakozásokat. Ha repedést vagy lyukat észlel, cserélje le a szivattyútartály toldalékcsovénének.</p> <p>6. Kapcsolja vissza az ingatlan megszakítóját, cserélje ki az ingatlan biztosítékait. Keressen másik dugaljat.</p> <p>7. Cserélje ki megfelelő, földelt hosszabbító kábelre.</p> <p>8. Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugók stabilan illeszkednek-e az aljzatokba. Cserélje ki a kilazult csatlakozókat, illetve a sérült huzalokat, ügyelve a gondos csatlakoztatásra.</p> <p>9. A nyomásszabályzó gombot forgassa az óramutató mozgásával megegyező irányba ütközésig. Ellenőrizze, hogy gomb helyesen van felszerelve, és lehetővé teszi az óramutató járásával megegyező irányba történő teljes elforgatást. Cserélje ki az átalakítót.</p>



Hibaelhárítás


Kis mennyiséggű vagy lüktető kimenet.

HIBAJELENSÉG	HIBAOK	MEGOLDÁS
A motor forog és a szivattyú üt	<ol style="list-style-type: none"> Anyagellátás. Laza illeszkedések. A szívószelep golyója és a dugattyú golyója megfelelően illeszkedik. Szivárgás a tömítőcsavar mellett, amely elhasznált vagy sérült tömítést jelezhet. A szivattyú hajtórúdja megsérült. 	<ol style="list-style-type: none"> Töltsé fel a tartályt festékkel és készítse elő a szivattyút. Rögzítse a kilazult szerkezeti elemet, szükség esetén menettömítőt vagy tömítőszalagot használva. Távolítsa el, majd tisztítsa meg a szívószelepeket és a dugattyús tolattyukat. Ellenőrizze le a golyókat és a feszkeket nincs-e rajtuk horpadás vagy szennyeződés; szükség szerint cserélje ki őket. 18. oldal. Használat előtt a tartályt tisztítsa meg a szivattyú eltömődését okozható részecskéktől. Cserélje ki a tömítést, 18. oldal, valamint ellenőrizze le a dugattyús tolattyú aljzatát, hogy nincs-e rajta rászáradt festék vagy horpadás és szükség szerint cserélje le. Javítsa meg a szivattyút.
A motor jár, de a szivattyú nem működik	<ol style="list-style-type: none"> A térfogat-kiszorításos szivattyú csapszege (75) sérült vagy hiányzik. A csatlakozórúd szerelvényeinek (45) esetleges sérülése. A fogaskerékház vagy a hajtásház. 	<ol style="list-style-type: none"> Pótolja a hiányzó csapszeget. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőrugó (76) a hajtórúd körül mindenütt a horonyban van-e. Cserélje ki a csatlakozórúd szerelevényeit. Ellenőrizze a hajtásház szerelvényeit és a fogaskereket, szükség esetén cserélje le.

Villamos rövidzárlat

HIBAJELENSÉG	HIBAOK	MEGOLDÁS
Az épület megszakítója a festékszóró berendezés bekapcsolásakor kiold.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze le az összes vezetéken található szigetelés épségét, valamint győződjön meg róla, hogy a kapcsok nem károsodtak és nem lazultak ki. Ismételje meg ugyanezt a nyomásszabályzó és a motor között húzódó vezetéken is. 	<ol style="list-style-type: none"> Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült vezetékeket, illetve csatlakozókat. Kellő körültekintéssel kösse össze újra a vezetékeket.
VIGYÁZAT A vezérlőáramkör a motor bármely részében jelentkező rövidzárlat esetén meggyötörja a festékszóró üzemeltetését. A vezérlőpanel ellenőrzése és cseréje előtt tárra fel és szüntesse meg a rövidzárlat okát.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze le a motort; zárlatos-e a forgórész? Vizsgálja meg a tekercseket; talál-e rajtuk égésnyomokat? A vezérlőpanel diagnosztikát végrehajtó műveletek segítségével, ellenőrizze le a motor vezérlőtáblájának működését. Ha a diagnosztika szerint szükség van rá, akkor cserélje ki a panelt. 	<ol style="list-style-type: none"> Cserélje ki a motort. Cserélje ki a nyomásvezérlő panelt.
Az épület megszakítója a festékszóró berendezés tápvezetékének csatlakozójálatba történő csatlakoztatásakor kiold, még abban az esetben is, ha a berendezés NINCS bekapcsolva.	<ol style="list-style-type: none"> A 32. oldalon lévő alapvető elektronikai hibák. Ellenőrizze, hogy a nyomásszabályzó vezetékei nem sérültek-e, vagy nem lapultak-e össze. 	<ol style="list-style-type: none"> Végezze el a szükséges műveleteket. Cserélje ki a károsodott alkatrészeket.
A festékszóró berendezés 5-10 perces üzemeltetést követően leáll.	<ol style="list-style-type: none"> Alapvető elektronikai problémák. Voltméterrel ellátott villamos tápellátás. A mérőműszernek a következő értékeket kell mutatnia: 210-255 V AC a 220-240 V AC modellek esetében; 85-130 V AC a 100-120 V AC modellek esetében. 	<ol style="list-style-type: none"> Végezze el a szükséges műveleteket. Túlságosan magas feszültség esetén, a feszültségszint helyreállításáig ne üzemeltesse a berendezést.

Mootor / Variklis / Motors / Silnik / Motor



Eesti

Eemaldamine

- Laske rõhk välja; lk 15.
- Eemaldage pump kolust.
- Eemaldage neli kruvi (240) ja mootori kaas (221).
- Eemaldage kaks kruvi (215) ja alus (201).

Lietuviškai

Išėmimas

- Išeiskite slėgi; žiūrėkite 15 psl.
- Atjunkite siurblį nuo piltuvo.
- Atsukite keturis varžtus (240) ir nuimkite variklio dangčių (221).
- Atsukite du varžtus (215) ir nuimkite atramą (201).

Latviski

Noņemšana

- Atlaidiet spiedienu; lpp. 15.
- Atvienojiet sūknī no tilpnes.
- Izņemiet četras skrūves (240) un noņemiet motora pārvalku (221).
- Izņemiet divas skrūves (215) un noņemiet pamatni (201).

Polski

Demonataż




- Dekompresja; strona 15.
- Odlacz pompę od zasobnika.
- Wykręć cztery śruby (240) i zdejmij pokrywę silnika (221).
- Wykręć dwie śruby (215) i wyjmij podstawę (201).

Magyar

Eltávolítás

- Nyomásmentesítsen; 15 oldal.
- Válassza le a szivattyút a tartályról.
- Távolítsa el a négy csavart (240) és vegye le a motor burkolatát (221).
- Távolítsa el a két csavart (215) és az alapot (201).

Mootor / Variklis / Motors / Silnik / Motor



Eesti

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 5. Eemaldage neli kruvi (219), seibid (220) ja kandekorpus (209). | Hoiatus! Ärge pillake ajami korpuse (205) eemaldamisel maha hammasrattaploikki (217). Hammasrattaplokk võib jäädä haagituks mootori eesmisse otsakuplisse või ajami korpusse. | 6. Eemaldage kolm kruvi (216) ja ajami korpus (205). | 7. Eemaldage kruvi (245) ja ventilaator (213). |
|---|--|--|--|

Lietuviškai

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 5. Atsukite keturis varžtus (219), poveržles (220) ir nuimkite guolio korpusą (209). | Ispėjimas: Nuimdami pavaro mechanizmo korpusą (205) jokiui būdu nenumeskite pavaro bloko (217). Pavaro blokas gali likti priekinėje variklio veleno sankaboje arba pavaro mechanizmo korpuose. | 6. Išsukite tris varžtus (216) ir nuimkite pavaro mechanizmo korpusą (205). | 7. Atsukite varžtą (245) ir nuimkite sparnuočę (213). |
|--|---|---|---|

Latviski

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 5. Izņemiet četras skrūves (219), paplāksnes (220) un gultu korpusu (209). | Piesardzība: Nenozīmet zobratru bloku (217) tad, kad tiek noņemts piedziņas korpus (205). Zobratru bloks var palikt pievienots motora priekšējam zvanveida uzgalim vai piedziņas korpusam. | 6. Izņemiet trīs skrūves (216) un piedziņas korpusu (205). | 7. Izņemiet skrūvi (245) un noņemiet ventilatoru (213). |
|--|---|--|---|




Polski

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 5. Wymontuj cztery śruby (219), podkładki (220) i obudowę łożyskową (209). | Ostrzeżenie: Nie upuść układu przekładni (217) w czasie demontażu obudowy napędu (205). Mechanizm przekładni może być nadal zaczepiony do przedniej pokrywy silnika lub obudowy napędu. | 6. Usuń trzy śruby (216) i obudowę napędu (205). | 7. Usuń śrubę (245) i wentylator (213). |
|--|--|--|---|

Magyar

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 5. Távolítsa el a négy csavart (219), az alátétkarikákat (220) és a csapágyszéket (209). | Vigyázat: Ügyeljen arra, hogy nehogy elejtse a csoportkereket (217) a hajtásház (205) eltávolításakor. A csoportkerekek a motor homlok részében vagy a hajtásházban lehet hagyni. | 6. Távolítsa el a három csavart (216) és a hajtásházat (205). | 7. Távolítsa el a csavart (245) és a ventillárt (213). |
|--|--|---|--|

Mootor / Variklis / Motors / Silnik / Motor



Eesti

Paigaldamine

- Paigaldage ventilaator (213) kruviga (45). Pöördemoment 11 - 13 in-lb (tolli naela kohta) (1,24 - 1,46 N·m)

Ettevaatust! Mootori paigaldamisel ühitage hammasrattad hoolikalt, et vältida ühilduvate osade kahjustamist.

- Paigaldage ajami korpus (205) kolme kruviga (216).

- Paigaldage kandekorpus (209) nelja kruvi (219) ja seibiga (220).

Lietuviškai

Montavimas

- Varžtu (45) priveržkite sparnuočę (213). Priveržkite 11 - 13 colių svarų (1,24 - 1,46 N·m) momentu.

Įspėjimas: Montuodami variklį, atsargiai sulyginkite guolius, kad juos nepažeisti.

- Sumontuokite pavaros mechanizmo korpusą (205). Priveržkite jį keturiais varžtais (216).

- Sumontuokite guolio korpusą (209). Priveržkite jį keturiais varžtais (219) ir poveržlėmis (220).



Latviski

Pievienošana

- Piestipriniet ventilatoru (213) ar skrūvi (45). Pievelciet ar momentu 11 - 13 in-lb (1,24 - 1,46 N·m) momentu.

Piesardzība: Uzstādot motoru, rūpīgi savietojiet zobraus, lai izvairītos no saskaņoto daju bojājumiem.

- Piestipriniet piedziņas korpusu (205) ar trim skrūvēm (216).

- Piestipriniet gultņu korpusu (209) ar četrām skrūvēm (219) un paplāksnēm (220).



Polski

Montaż

- Zamontuj wentylator (213) przy pomocy śrub (45). Dokręć śrubę momentem 11 - 13 in-lb (1,24 - 1,46 N·m)

Uwaga: Podczas montażu silnika dokładnie ustaw koła zębata, aby uniknąć uszkodzenia współpracujących części.

- Zamontuj obudowę napędu (205) przy pomocy trzech śrub (216).

- Zamontuj obudowę łożyskową (209) przy pomocy czterech śrub (219) z podkładkami (220).



Magyar

Üzembe helyezés

- Szerelje fel a csavar (45) segítségével a ventillátor (213). A megfelelő nyomaték: 11-13 hüvelyk-font (1,24 - 1,46 N·m).


Vigyázat: A motor szerelésekor, az összetartozó alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében, a fogaskereket óvatosan illessze egymásba.

- A három csavar (216) segítségével szerelje fel a hajtásházat (205).

- A négy csavar (219) és az alátétkarikák (220) segítségével szerelje fel a csapágyfészket (209).



Mootor / Variklis / Motors / Silnik / Motor



Eesti

- | | | |
|--|---|---|
| 4. Paigaldage alus (201) kahe kruviga (215). | 5. Paigaldage mootori kaas (221) nelja kruviga (240). | 6. Ühendage pumbamoodul kolu ja käruga. |
|--|---|---|

Lietuviškai

- | | | |
|--|--|---|
| 4. Sumontuokite atramą (201). Priveržkite ją dviem varžtais (215). | 5. Prisukite variklio dangtį (221) keturiais varžtais (240). | 6. Prijunkite siurblio bloką prie piltuvo ir vežimėlio. |
|--|--|---|

Latviski

- | | | |
|--|---|--|
| 4. Piestiprinent pamatni (201) ar divām skrūvēm (215). | 5. Piestiprinent motora pārvalku (221) ar četrām skrūvēm (240). | 6. Pievienojet sūkņa moduli pie tilpnes un ratiņiem. |
|--|---|--|


Polski

- | | | |
|--|--|--|
| 4. Zamontuj podstawę (201) przy pomocy dwóch śrub (215). | 5. Zamontuj pokrywę silnika (221) przy pomocy czterech śrub (240). | 6. Podłącz moduł pompy do zasobnika i wózka. |
|--|--|--|

Magyar

- | | | |
|--|---|--|
| 4. Szerelje fel az alapot (201) a két csavar (215) segítségével. | 5. Szerelje fel a motor fedelét (221) a négy csavar (240) segítségével. | 6. Csatlakoztassa a szivattyúmodult a tartályhoz és a taligához. |
|--|---|--|

Mootori kontrollpaneeli diagnostika / Valdymo bloko diagnostika / Vadības pults diagnostika / Diagnostyka tablicy sterowniczej / Vezérlőpanel diagnosztika



Eesti

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Enne parandustööde tegemist laske seadmest rõhk välja, vt lk 15. | 2. Ärge laske pihustil tekitada vedelikurõhku, kui rõhmuundur ei ole paigaldatud. Testmuunduri kasutamisel jätké pump lahti. | 3. Järgige alltoodud tabelis esitatud kuvateateid. | 4. Jälgitte valgusdioodi (LED) tööd ja vaadake järgmist tabelit. |
|---|--|--|--|

Lietuviškai

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Prieš bet kokį remonta, išleiskite slėgi iš sistemos, puslapis 15. | 2. Neleiskite, kad purkštuvė būtų sudarytas slėgis nesumontavus slėgio daviklio. Palikite siurbli atidaryta, jei yra naudojamas kontroliniis daviklis. | 3. Atniekipkite dėmesį į pranešimų ekrane reikšmes, aprašytas lentelėje apačioje. | 4. Stebékite, kaip veikia šviesos diodas ir žiūrėkite žemiau pateiktą lentelę. |
|---|--|---|--|

Latviski

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Pirms veiciet jebkādus remontus, atlaidiet spiedienu, lappuse 15. | 2. Neļaujiet izsmidzinātājam paaugstināt šķidruma spiedienu kad nav ieviets pārveidotājs. Ja tiek lietots pārbaudāmais pārveidotājs, atstājiet sūknī atvērtu. | 3. Vērojet displeja ziņojumus sekojošā tabulā. | 4. Vērojet gaismas diodes darbību un skatiet darbības izskaidrojumu sekojošā tabulā. |
|--|---|--|--|



Polski

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Przed wszystkimi naprawami wykonaj dekompresję, strona 15. | 2. Nie pozwól na wzrost ciśnienia cieczy w rozpylaczu bez zainstalowanego przetwornika. W czasie używania przetwornika testowego pozostaw pompę otwartą. | 3. Obserwuj komunikaty na wyświetlaczu podane w poniższej tabeli. | 4. Obserwuj działanie diody LED i porównaj je z poniższą tabelą. |
|---|--|---|--|



Magyar

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Bármilyen javítási munkálat előtt vegye le a nyomást, 15. oldal. | 2. Amennyiben a festékszóróban nincs jeladó, ne hagyja, hogy a berendezésben megemelkedjen a folyadéknormál. Ha próbajeladót használ, hagyja nyitva a szivattyút. | 3. Tanulmányozza át a lenti táblázatban található képernyőüzeneteket. | 4. Figyelje a világító diódát (LED), és tekintse át az alábbi táblázatot. |
|---|---|---|---|

Eesti

EKRAAN	VALGUSDIOOD VILGUB	PIHUSTI TÖÖ	TÄHENDUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Kuva puudub	Ei vilgu üldse	Pihusti peatub. Toide puudub. Pihusti peab olema rõhu all.	Toitepinge kadumine.	Kontrollige toiteallikat. Enne parandamist või lahtivõtmist vabastage rõhk.
psi/bar/Mpa	Üks kord	Pihusti on rõhu all. Toitepinge on olemas (Rõhk sõltub pihustusotsiku suurusest ja rõhuregulaatori asendist.)	Normaalne töö.	Ärge tehke midagi.
E=02	Kaks korda järjest	Pihusti võib jätkata tööd. Toitepinge on olemas.	Rõhukadu. Rõhk on suurem kui 1500 psi (103 baari, 10,3 MPa) või on rõhmuundur kahjustunud.	Asendage mootori juhtplaat või rõhmuundur.
E=03	Kolm korda järjest	Pihusti lülitub välja ja valgusdiood (LED) vilgub edasi kolm korda järjest	Rõhmuundur on vigane või puudub	Kontrollige muunduri ühendust. Avage tühjendusventiil. Asendage pihusti muundur uega. Kui pihusti hakkab tööl, vahetage muundur välja.
E=05	Viis korda järjest	Pihusti ei käivitu või peatub ja valgusdiood (LED) vilgub edasi viis korda järjest. Toitepinge on olemas.	Mootori viga	Kontrollige, kas rootor on blokeerunud, juhtmed lühiühenduses või mootori lahti ühendatud. Parandage või asendage vigased osad.
E=06	Kuus korda järjest	Pihusti peatub ja valgusdiood (LED) vilgub kuus korda järjest. Toitepinge on olemas.	Mootor on liiga kuum või on viga mootori termoseadmes	Laske pihustil jahtuda. Kui pihusti töötab jahtunult korralikult, kontrollige mootori ventilaatori tööd ja öhuvoolu. Hoidke pihustit jahedas kohas. Kui pihusti ei hakka jahtununa tööle ja valgusdiood vilgub endisest kuus korda järjest, asendage mootor.
---		Toitepinge on olemas.	Rõhk on madalam kui 60 psi (4,1 baari, 0,41 MPa).	Suurendage soovi korral rõhku. Tühjendusklaapp võib olla lahti.

Lietuviškai

EKRANAS	ŠVIESOS DIODO MIRKSĒJIMAS	PURKŠTUVO VEIKIMAS	REIKŠMĖ	KA REIKIA DARYTI?
Ekranas nieko nerodo	Nemirksi	Purkštuvas sustoja. Elektra netiekama. Purkštuve reikia sudaryti slėgi.	Nutrūkės elektros tiekimas.	Patikrinkite elektros šaltinių. Prieš remontuodami ar ardydami išleiskite slėgi.
psi/barai/ MPa	Vieną kartą	Purkštuve sudarytas slėgis. Elektra tiekama. (Slėgis kinta priklausomai nuo antgalio dydžio ir slėgio reguliatoriaus nustatymu.)	Normalus veikimas.	Nedaryti nieko.
E=02	Du kartus iš eilės	Purkštuvas gali veikti toliau. Elektra tiekama.	Prarastas slėgis. Slėgis didesnis nei 1500 psi (103 barai, 10,3 MPa) arba pažeistas slėgio daviklis.	Pakeiskite variklio valdymo plokštę arba slėgio daviklį.
E=03	Tris kartus iš eilės	Purkštuvas išsijungia, o šviesos diodas toliau mirksi po tris kartus iš eilės.	Sugedo slėgio daviklis arba jo néra.	Patikrinkite daviklio jungtį. Atidarykite išleidimo vožtuvą. Pakeiskite purkštuvo daviklį nauju. Jei purkštuvas ima veikti, pakeiskite slėgio daviklį.
E=05	Penkis kartus iš eilės	Purkštuvas nepasileidžia arba sustoja ir šviesos diodas toliau mirksi po penkis kartus iš eilės. Elektra tiekama.	Variklio gedimas.	Patikrinkite, ar neužsiblokavęs rotorius, nėra trumpojo laidų jungimo ir ar neatsijungęs variklis. Suremontuokite arba pakeiskite sugedusias dalis.
E=06	Šešis kartus iš eilės	Purkštuvas sustoja ir šviesos diodas toliau mirksi po šešis kartus iš eilės. Elektra tiekama.	Variklis perkaito arba sugedo variklio terminis įtaisas.	Leiskite purkštuvinu atvėsti. Jei atvésęs purkštuvas ima veikti tinkamai, patikrinkite, kaip veikia variklio sparnuotė ir ar tiekiamas oro srautas. Laikykite purkštuvinę vésioje vietoje. Jei purkštuvas atvésęs neima veikti tinkamai ir toliau po šešis kartus iš eilės mirksi šviesos diodas, pakeiskite variklį.
- - -		Elektra tiekama.	Slėgis mažesnis nei 60 psi (4,1 baro, 1,4 MPa).	Padidinkite norimą slėgi. Gali būti atidarytas išleidimo vožtuvas.

Latviski

DISPLEJS	GAISMAS DIODE MIRGO	IZSMIDZINĀTĀJA DARBĪBA	NORĀDA	KO DARĪT
Nav displeja rādījumu	Nav mirgošanas	Izsmidzinātājs apstājas. Barošana nav padota. Izsmidzinātājs var būt zem spiediena.	Nav barošanas padeves.	Pārbaudiet barošanas avotu. Pirms labošanas vai izjaukšanas atlaidiet spiedienu.
psi/bāri/ MPa	Vienreiz	Izsmidzinātājs ir zem spiediena. Barošana ir padota. (Spiediens mainās mainoties uzgāja izmēram un spiediena vadības iestatījumam.)	Normāla ekspluatācija.	Neko nedariet.
E=02	Divas reizes atkārtoti	Izsmidzinātājs var turpināt darboties. Barošana ir padota.	Zūd spiediens. Spiediens lielāks par 1500 psi (103 bāri, 10,3 MPa) vai bojāts spiediena pārveidotājs.	Nomainiet motora vadības pulti vai spiediena pārveidotāju.
E=03	Trīs reizes atkārtoti	Izsmidzinātājs izslēdzas un gaismas diode turpina mirgot trīs reizes atkārtoti.	Spiediena pārveidotājs ir bojāts vai pazudis.	Pārbaudiet pārveidotāja savienojumu. Atveriet noplūdes vārstu. Izsmidzinātājā esošo pārveidotāju aizvietojet ar jaunu pārveidotāju. Ja izsmidzinātājs darbojas, nomainiet pārveidotāju.
E=05	Piecas reizes atkārtoti	Izsmidzinātājs neiedarbojas vai apstājas un gaismas diode turpina mirgot piecas reizes atkārtoti. Barošana ir padota.	Motora bojājums.	Pārbaudiet vai nav bloķēts rotors, tīsslēgumi tinumos vai atvienots motors. Salabojet vai nomainiet bojātās daļas.
E=06	Sešas reizes atkārtoti	Izsmidzinātājs apstājas un gaismas diode mirgo sešas reizes atkārtoti. Barošana ir padota.	Motors ir pārāk karsts vai arī ir bojājums motora termiskajā ierīcē.	Ļaujiet izsmidzinātājam atdzist. Ja izsmidzinātājs darbojas pareizi tad, kad tas atdzisis, pārbaudiet motora ventilatora darbību un gaisa plūsmu. Novietojet izsmidzinātāju vēsā vietā. Ja izsmidzinātājs nedarbojas tad, kad tas vēss un turpina mirgot sešas reizes atkārtoti, nomainiet motoru.
- - -		Barošana ir padota.	Spiediens mazāks nekā 60 psi (4,1 bāri, 1,4 MPa).	Palieliniet spiedienu, ja tas vēlams. Noplūdes vārsts var būt atvērts.


Polski

WYŚWIETLACZ	DIODA LED MIGA	DZIAŁANIE ROZPYLACZA	WSKAZUJE	CO NALEŻY ZROBIĆ
Brak informacji na ekranie	Nigdy nie migra	Rozpylacz przerywa pracę. Zasilanie nie jest podłączone. Rozpylacz musi być pod ciśnieniem.	Utrata zasilania.	Sprawdź źródło zasilania. Przed przystąpieniem do naprawy lub demontażu wykonaj dekompresję.
psi/bar/MPa	Jednokrotnie	Urządzenie jest pod ciśnieniem. Zasilanie jest włączone. (Wartość ciśnienia jest zależna od rozmiaru końcówki i ustawienia regulacji ciśnienia.)	Normalne działanie.	Nic nie rób.
E=02	Dwa razy, okresowo	Rozpylacz może kontynuować działanie. Zasilanie jest włączone.	Skok ciśnienia. Wartość ciśnienia większa niż 1500 psi (103 bar, 10,3 MPa) lub zepsuty przetwornik ciśnienia.	Wymień płytę kontrolną silnika lub przetwornik ciśnienia.
E=03	Trzy razy, okresowo	Rozpylacz przestaje działać, dioda LED w dalszym ciągu migła okresowo trzy razy.	Przetwornik ciśnienia jest uszkodzony lub go nie ma.	Sprawdź podłączenie przetwornika. Otwórz zawór opróżniania. Sprawdź, czy rozpylacz działa, jeśli podłączysz do niego nowy przetwornik. Jeśli działa, wymień przetwornik.
E=05	Pięć razy, okresowo	Rozpylacz nie rozpoczyna ani nie kończy pracy, dioda LED migła okresowo pięciokrotnie. Zasilanie jest podłączone.	Uszkodzenie silnika.	Sprawdź, czy wirnik nie jest zablokowany, czy nie ma zwarć, i czy silnik jest prawidłowo podłączony. Napraw lub wymień uszkodzone części.
E=06	Sześć razy, okresowo	Rozpylacz przestaje działać, a dioda LED migła okresowo sześciokrotnie. Zasilanie jest podłączone.	Silnik jest zbyt gorący lub zabezpieczenie termiczne silnika jest uszkodzone.	Pozwól rozpylaczowi ostygnąć. Jeśli po ochłodzeniu rozpylacz pracuje poprawnie, sprawdź działanie wentylatora silnika i przepływ powietrza. Trzymaj rozpylacz w chłodnym miejscu. Jeśli rozpylacz nie działa po ochłodzeniu, a dioda LED dalej migła sześciokrotnie, wymień silnik.
---		Zasilanie jest podłączone.	Ciśnienie mniejsze niż 60 psi (4,1 bar, 0,41 MPa).	W razie potrzeby, zwiększ ciśnienie. Zawór opróżnienia może być otwarty.

Magyar

KIJELZŐ	LED-VILLOGÁS	FESTÉKSZÓRÓ MŰKÖDÉSE	JELENSÉG LEÍRÁSA	TENNIVALÓK
A kijelző nem üzemel	A LED nem villog	A festékszóró leáll. Az áramellátás megszűnik. A berendezést nyomás alá kell helyezni.	Aramkiesés.	Ellenorízze az áramforrást. A festékszóró javítása, illetve szétszerelése előtt végezze el a berendezés nyomásmentesítését.
psi / bar / MPa	Egy villanás	A berendezés nyomás alatt áll. Az áramellátás biztosított. (A nyomás a szórófej mérete és nyomásbeállítás függvényében változik.)	Szabályos üzemelés.	Nincs teendő.
E=02	Két ismétlődő villanás	A festékszóró tovább üzemelhet. Az áramellátás biztosított.	Felszökött a nyomás. 1500 psi (103 bar, 10,3 MPa) feletti nyomás vagy sérült jeladó.	Cserélje ki a motorvezérlő panelt vagy a nyomásszabályozó jeladóját.
E=03	Három ismétlődő villanás	A festékszóró leáll és a LED adott időközönként háromszor megvillan.	A nyomásszabályozó jeladója meghibásodott vagy nincs üzembé helyezve.	Ellenorízze, hogy a jeladó megfelelően van-e csatlakoztatva. Nyissa ki az üritőszelépet. Helyezzen jeladót a festékszóróba, vagy cserélje ki a meghibásodott jeladót.
E=05	Öt ismétlődő villanás	A festékszóró berendezés nem üzemeltethető vagy működés közben leáll, és a LED adott időközönként ötször megvillan. Az áramellátás biztosított.	Motorhiba.	Ellenorízze, hogy nincs-e lezárvva a rotor, nem következett-e be rövidzárlat, vagy nem oldódott-e ki a motorcsatlakozás. Javítsa meg vagy cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket.
E=06	Hat ismétlődő villanás	A festékszóró leáll, és a LED adott időközönként hatszor megvillan. Az áramellátás biztosított.	A motor túlhevült vagy a hőszabályzója meghibásodott.	Várja meg, amíg a motor lehűl. Amennyiben a festékszóró alacsony hőmérsékleten rendeltetésszerűen üzemel, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a ventilátor, illetve hogy biztosított-e a kellő légáramlás. A berendezést hűvös helyen tárolja. Ha a festékszóró alacsony motorhőmérséklet esetén sem üzemel, és továbbra is villog a LED (hatszor), cserélje ki a berendezés motorját.
---		Az áramellátás biztosított.	A nyomás kisebb, mint 60 psi (4,1 bar, 0,41 MPa).	Szükség esetén növelje a nyomást. Ellenőrizze, hogy nincs-e nyitva az üritőszelép.

Juhtpaneel / Valdymo blokas / Vadības pults / Tablica sterownicza / Vezérlőpanel



Eesti

Eemaldamine

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1. Eemaldage rõhk, vt lk 15.
Eemaldage pihursti vooluvõrgust. | 2. Eemaldage neli kruvi (240) ja mootori kaas (221). | 3. Eemaldage neli kruvi (237) ja juhtpaneeli kaas (234). Eraldage kuva juhtpaneeli küljest. | 4. Elektriskeemi võrdlusjoonis, vt lk 76. Eemaldage kruvi (408). Eemaldage maandusjuhe, sinine ja pruun ühendusjuhe. |
|--|--|---|--|

Lietuviškai

Išėmimas

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Išleiskite slėgį, psl. 15. Išjunkite purkštuvu elektros laidą. | 2. Atsukite keturis varžtus (240) ir nuimkite variklio dangči (221). | 3. Atsukite keturis varžtus (237) ir nuimkite valdymo bloko dangči (234). Atjunkite ekraną nuo valdymo bloko. | 4. Atkreipkite dėmesį į elektros instaliacijos schema, puslapis 76. Atsukite varžtą (408). Atjunkite įžeminimo, melyną ir rudą laidus. |
|---|--|---|--|

Latviski

Noņemšana

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Atlaidiet spiedienu, lappuse 15. Atvienojiet izsmidzinātāju no kontaktzabetes. | 2. Izņemiet četras skrūves (240) un noņemiet motora pārvalku (221). | 3. Izņemiet četras skrūves (237) un noņemiet vadības pārvalku (234). Atvienojiet displeju no vadības pulta. | 4. Atbilstošā vadojuma shēma, lappuse 76. Izņemiet skrūvi (408). Atvienojiet iezemējumu, zilo un brūno izvadus. |
|---|---|---|---|

Polski

Demontaż


- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Wykonaj dekompresję, strona 15. Wyjmij wtyczkę rozprzylacza. | 2. Wymontuj cztery śruby (240) i pokrywę silnika (221). | 3. Wymontuj cztery śruby (237) i pokrywę sterowania (234). Odłącz wyświetlacz od tablicy sterowniczej. | 4. Patrz schemat połączeń, strona 76. Wykręć śrubę (408). Odłącz przewody uziemienia, niebieski i brązowy. |
|---|---|--|--|

Magyar


Eltávolítás

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Vegye le a nyomást, 15. oldal. A festékszóró gép vezetékét húzza ki a dugaszból. | 2. Távolítsa el a négy csavart (240) és vegye le a motor burkolatát (221). | 3. Távolítsa el a négy csavart (237) és vegye le a vezérlőberendezés burkolatát (234). Válassza le a kijelzőt a vezérlőtábláról. | 4. Tanulmányozza át a kapcsolási rajzot, 76. oldal. Távolítsa el a csavart (408). Válassza le a földelő, a kék és a barna vezetékeket. |
|---|--|--|--|


Juhtpaneel / Valdymo blokas / Vadības pults / Tablica sterownicza / Vezérlőpanel




ti11855a



ti11856a



ti11857a



ti11861a

Eesti

5. Eemaldage toitejuhe (C) juhtpaneeli küljest (401).
6. Eemaldage lülitipaneeli kruvi (412).
7. Eemaldage ON/OFF (Sees/väljas) lülitikate (406).
8. Eemaldage kondensaatori paneeli lülitili paneeliga ühendav must juhe.

**Lietuviškai**

5. Atjunkite maitinimo laidą (C) nuo valdymo bloko (401).
6. Atsukite jungiklio plokštės varžtą (412).
7. Nuimkite įjungimo išjungimo (ON/OFF) dviejų padėcių perjungiklį (406).
8. Atjunkite juodą laidą, jungiantį kondensatorius plokštę ir jungiklio plokštę.

Latviski

5. Izņemiet strāvas vadu (C) no vadības kārbas (401).
6. Izņemiet komutācijas paneļa skrūvi (412).
7. Noņemiet ON/OFF slēdža izolējošo uzliku (406).
8. Atvienojiet melno pievadu no kondensatoru paneļa uz komutācijas paneli.


Polski

5. Odłącz przewód zasilania (C) od skrzynki sterowania (401).
6. Wykręć śrubę tablicy rozdzieliczej (412).
7. Zdejmij osłonę przycisku włącznika ON/OFF (406).
8. Odłącz czarny przewód od tablicy kondensatorów do tablicy rozdzieliczej.


Magyar

5. Távolítsa el a hálózati csatlakozókábelt (C) a vezérlődobozból (401).
6. Távolítsa el a kapcsolótáblát tartó csavart (412).
7. Távolítsa el az ON/OFF (BE/KI) kapcsoló füles csapját (406).
8. Válassza le a kondenzátorból a kapcsolótábláig húzódó fekete vezetéket.


Juhtpaneel / Valdymo blokas / Vadības pults / Tablica sterownicza / Vezérlőpanel




ti11865a



ti11864a



ti11862a



ti11863a

Eesti

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 9. Eemaldage filtri paneel (405) juhtplakilt. | 10. Eemaldage kruvi (409) juhtploki põhjast. | 11. Ühendage lahti mootori (A), termistori (B), potentsioomeetri (C) ja muunduri (D) ühendused. Eemaldage kaitserõngas (E). | 12. Eemaldage neli kruvi (408) ja juhtpaneel (407). |
|---|--|---|---|

Lietuviškai

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 9. Atjunkite filtro plokštę (405) nuo valdymo dėžutės. | 10. Atsukite varžtą (409) valdymo dėžutės apačioje. | 11. Atjunkite variklio (A), termistoriaus (B), potenciometro (C) ir daviklio (D) jungties. Išimkite guminę įvorę (E). | 12. Atsukite keturis varžtus (408) ir nuimkite valdymo bloką (407). |
|--|---|---|---|

Latviski

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 9. Izņemiet filtrā paneli (405) no vadības kārbas. | 10. Izņemiet skrūvi (409) no vadības kārbas apakšas. | 11. Atvienojiet motora (A), termistora (B), potenciometra (C) un pārveidotāja (D) savienotājus. Izņemiet izolējošo stiprinājuma ieliktni (E). | 12. Izņemiet četras skrūves (408) un noņemiet vadības pulti (407). |
|--|--|---|--|


Polski

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 9. Wyjmij płytę filtra (405) ze skrzynki sterowania. | 10. Wykręć śrubę (409) z dołu skrzynki sterowania. | 11. Odłącz złączki silnika (A), termistora (B), potencjometru (C) i przetwornika (D). Wyjmij przekładkę (E). | 12. Wymontuj cztery śruby (408) i tablicę sterowniczą (407). |
|--|--|--|--|

Magyar

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 9. Távolítsa el a szűrőlemezt (405) a vezérlődobozból. | 10. Távolítsa el a vezérlődoboz alján található csavart (409). | 11. Válassza le a motor (A), a termisztor (B), a potenciométer (C) és az átalakító (D) csatlakozóit. Távolítsa el a szigetelőtárcsát (E). | 12. Távolítsa el a négy csavart (408) és a vezérlőtáblát (407). |
|--|--|---|---|

Juhtpaneel / Valdymo blokas / Vadības pults / Tablica sterownicza / Vezérlőpanel



Eesti

IPAIGALDAMINE

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Paigaldate juhtpaneel (407) nelja kruviga (408). | 2. Ühendage mootori (A), termistori (B), potentsioomeetri (C) ja muunduri (D) ühendused. Paigaldage kaitserõngas (E). | 3. Kinnitage kruvi (409) läbi juhtploki põhja. | 4. Paigaldage juhtploki filtri paneel (405). |
|---|---|--|--|



Lietuviškai

MONTAVIMAS

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Sumontuokite valdymo bloką (407) ir priveržkite jį keturiais varžtais (408). | 2. Sujunkite variklio (A), termistoriaus (B), potenciometro (C) ir daviklio (D) jungtis. Idėkite guminę įvorę (E). | 3. Užsukite varžtą (409) valdymo dėžutės apačioje. | 4. Sumontuokite filtro plokštę (405) valdymo dėžutėje. |
|---|--|--|--|

Latviski

PIEVIEANOŠANA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. Piestipriniet vadības pulti (407) ar četrām skrūvēm (408). | 2. Pievienojiet motora (A), termistora (B), potenciometra (C) un pārveidotāja (D) savienotājus. Ievietojiet izolējošo stiprinājuma ieliktni (E). | 3. Ievietojiet skrūvi (409) caur vadības kārbas apakšu. | 4. Ievietojiet filtra paneli (405) vadības kārbā. |
|---|--|---|---|

Polski

INSTALACJA


- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Zamontuj tablicę sterowniczą (407) przy pomocy czterech śrub (408). | 2. Podłącz złączki silnika (A), termistora (B), potencjometru (C) i przetwornika (D). Załącz przelotkę (E). | 3. Wkręć śrubę (409) od spodu skrzynki sterowania. | 4. Zamontuj płytę filtra (405) w skrzynce sterowania. |
|--|---|--|---|

Magyar

Üzembe helyezés

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1. Szerelje fel a vezérlőtáblát (407) a négy csavar (408) segítségével. | 2. Csatlakoztassa a motor (A), a termisztor (B), a potenciométer (C) és az átalakító (D) csatlakozóit. Szerelje fel a szigetelőtárcsát (E). | 3. A vezérlődoboz alsó oldalán keresztül csavarja be a csavart (409). | 4. Szerelje be a szűrőlemezt (405) a vezérlődobozba. |
|---|---|---|--|

Juhtpaneel / Valdymo blokas / Vadības pults / Tablica sterownicza / Vezérlőpanel



Eesti

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 5. Ühendage must juhe kondensaatori paneelilt lülitile paneeliga. | 6. Paigaldage ON/OFF (Sees/väljas) lülitile kate (406). | 7. Kinnitage lülitile paneeli kruvi (412). | 8. Paigaldage toitejuhe (C) juhtplakki (401). |
|---|---|--|---|

Lietuviškai

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 5. Prijunkite juodą laidą, jungiantį kondensatoriaus plokštę ir jungiklio plokštę. | 6. Sumontuokite naują dvių padėcių perjungiklį (406). | 7. Užsukite jungiklio plokštės varžtą (412). | 8. Prijunkite maitinimo laidą (C) prie valdymo bloko (401). |
|--|---|--|---|

Latviski

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 5. Pievienojiet melno pievadu no kondensatoru paneļa uz komutācijas paneli. | 6. Ievietojiet ON/OFF slēdža izolējošo uzliku (406). | 7. Ievietojiet komutācijas paneļa skrūvi (412). | 8. Pievienojiet strāvas vadu (C) vadības kārbai (401). |
|---|--|---|--|




Polski

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 5. Podłącz czarny przewód od tablicy kondensatorów do tablicy rozdzielczej. | 6. Zamontuj osłonę włącznika ON/OFF (406). | 7. Wkręć śrubę tablicy rozdzielczej (412). | 8. Podłącz przewód zasilający (C) w skrzynce sterowania (401). |
|---|--|--|--|



Magyar

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 5. Csatlakoztassa a kondenzátorból a kapcsolótábláig húzódó fekete vezetéket. | 6. Szerelje be az ON/OFF (BE/KI) kapcsoló füles csapját (406). | 7. Csavarja be a kapcsolótáblát tartó csavart (412). | 8. Szerelje be a hálózati csatlakozókábel (C) a vezérlődobozba (401). |
|---|--|--|---|

Juhtpaneel / Valdymo blokas / Vadības pults / Tablica sterownicza / Vezérlőpanel

			
Eesti			
9. Elektriskeemi võrdlusjoonis, vt lk 76. Ühendage maandusjuhe, sinine ja pruun ühendusjuhe. Kinnitage kruvi (408).	10. Ühendage ekraan juhtpaneeliga. Kinnitage juhtpaneeli kaas (234) nelja kruviga (237).	11. Paigaldage mootori kaas (221) nelja kruviga (240).	
Lietuviškai			
9. Atkreipkite dėmesį į elektros instaliacijos schema, puslapis 76. Prijunkite ižeminimo, melyną ir rudą laidus. Užsukite varžtą (408).	10. Prijunkite ekrānu prie valdymo bloku. Sumontuokite valdymo bloko dangtį (234) ir priveržkite jį keturiais varžtais (237).	11. Sumontuokite variklio dangtį (221) ir priveržkite jį keturiais varžtais (240).	
Latviski			
9. Atbilstošā vadojuma shēma, lappuse 76. Pievienojet iezemējumu, zilo un brūno izvadus levietojet skrūvi (408).	10. Pievienojet displeju vadības pulti. Piešipriniet vadības pārvalku (234) ar četrām skrūvēm (237).	11. Piešipriniet motora pārvalku (221) ar četrām skrūvēm (240).	
Polski			
9. Patrz schemat połączeń, strona 76. Podłącz przewody uziemienia, niebieski i brązowy. Wkręć śrubę (408).	10. Podłącz wyświetlacz do tablicy sterowniczej. Zamontuj pokrywę sterowania (234) przy pomocy czterech śrub (237).	11. Zamontuj pokrywę silnika (221) przy pomocy czterech śrub (240).	
Magyar			
9. Tanulmányozza át a kapcsolási rajzot, 76. oldal. Csatlakoztassa a földelő, a kék és a barna vezetékeket. Csavarja be a csavart (408).	10. Csatlakoztassa a kijelzőt a vezérlőtáblához. Szerelje fel a vezérlőpanel fedelét (234) a négy csavar (237) segítségével.	11. Szerelje fel a motor fedelét (221) a négy csavar (240) segítségével.	

Pump / Siurblys / Sūknis / Pompa / Szivattyú



Eesti

Eemaldamine

1. Eemaldage rõhk, vt lk 15.

2. Läbige Säilitamine kauem
kui 24 h protseduur,
vt lk 20.

3. Eemaldage pump kolust.

4. Eemaldage neli kruvi (240)
ja mootori kaas (221).

Lietuviškai

Išėmimas

1. Išleiskite slėgį, 15 psl.

2. Atlikite Sandėliavimas
ilgesnis negu 24 val
procedūrą, puslapis 20.

3. Atjunkite siurblį nuo piltuvo.

4. Atsukite keturis varžtus
(240) ir nuimkite variklio
dangčių (221).

Latviski

Noņemšana

1. Atlaidiet spiedienu,
lappuse 15.

2. Izpildiet Uzglabāšana ilgāk
nekā 24 stundas
procedūru, lappuse 20.

3. Atvienojiet sūknī no tilpnes.

4. Izņemiet četras skrūves
(240) un noņemiet motora
pārvalku (221).

Polski

Demontaż

1. Dekompresja; strona 15.

2. Wykonaj procedurę
**Przechowania ponad
24 godziny**, strona, 20.

3. Odłącz pompę od
zasobnika.

4. Wymontuj cztery śruby
(240) i pokrywę silnika
(221).

Magyar

Eltávolítás


1. Nyomásmentesítsen;
lásd 15. oldal.

2. Végezze el a 24 óránál
hosszabb tárolási idő
eltelte után részben leírt
műveleteket, 20. oldal.

3. Válassza le a szivattyút
a tartályról.

4. Távolítsa el a négy csavart
(240) és vegye le a motor
burkolatát (221).

Pump / Siurblys / Sūknis / Pompa / Szivattyú



Eesti

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 5. Eemaldage neli kruvi (237) ja juhtplaadi kate (234). | 6. Ühendage muundur lahti (239) kontrollpaneelilt (407). Eemaldage muundur ja pingekaitse juhtplistik. | 7. Pöörake aeglaselt ventilaatori labasid mootoris kuni ühendusvaras (207) paikneb käigu all. | 8. Pingutage kinnitusvedru (249) üles kuni ühendusvardani (207). Lükake tihtv (75) kruvikeerajaga välja. |
|---|--|---|--|



Lietuviškai

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Atsukite keturis varžtus (237) ir nuimkite dangti (234). | 6. Atjunkite daviklį (239) nuo valdymo bloko (407). Išimkite daviklį ir įtempiu sumažinimo įtaisą iš valdymo bloko. | 7. Lėtai sukite variklio sparnuočę kol švaistiklis (207) atsidurs eigos apačioje. | 8. Pastumkite laikančią spyruoklę (249), esančią švaistiklyje (207), į viršų. Atsuktuvo pagalba išstumkite smeigę (75). |
|---|---|---|---|



Latviski

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 5. Izņemiet četras skrūves (237) un noņemiet vadības pārvalku (234). | 6. Atvienojiet pārveidotāju (239) no vadības pults (407). Izņemiet pārveidotāju un atslābinātāju no vadības kārbas. | 7. Lēni grieziet ventilatora lāpstiņu uz motora līdz klanis (207) ir gājiena apakšā. | 8. Palauziet sprostsatsperi (249) augšup uz klapa (207). Spiediet tapu (75) ārā ar skrūvgriezi. |
|--|---|--|---|



Polski


- | | | | |
|--|---|---|---|
| 5. Wymontuj cztery śruby (237) i pokrywę sterowania (234). | 6. Odłącz przetwornik (239) od tablicy sterowniczej (407). Wyjmij przetwornik i odciążnik ze skrzynki sterowania. | 7. Powoli obracaj łożatką wentylatora na silniku, aż korbowód (207) znajdzie się w dolnym położeniu suwu. | 8. Podważ sprężynę ustalającą (249) na korbowodzie (207). Wypchnij sworzeń (75) wkrętakiem. |
|--|---|---|---|




Magyar

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 5. Vegye ki a négy csavart (237) és a vezérlés fedelét (234). | 6. Válassza le az átalakítót (239) a vezérlőtábláról (407). Távolítsa el az átalakítót és a feszítés csökkentőt a vezérlődobozból. | 7. Forgassa el lassan a motoron lévő ventillátor lapátját addig, amíg a csatlakozórúd (207) az ütemvégzés alsó pozíciójába nem kerül. | 8. Feszítse le a csatlakozórúdon (207) található rögzítőrugót (249). Egy csavarhúzó segítségével nyomja ki a pecket (75). |
|---|--|---|---|

Pump / Siurblys / Sūknis / Pompa / Szivattyú



ti11742a



ti11674a

Eesti

- | | |
|--|--|
| 9. Keerake kinnitusmutter lõdvemaks (222). | 10. Eemaldage pumba kruvid (218) kandekorpuse küljest (209). |
|--|--|

Lietuviškai

- | | |
|--|--|
| 9. Atlaisvinkite pritvirtinancią veržlę (222). | 10. Atsukite siurblį (218) nuo guolio korpuso (209). |
|--|--|

Latviski

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 9. Atlaidiet sprostuzgriezni (222). | 10. Izskrūvējiet sūknī (218) no gultņu korpusa (209). |
|-------------------------------------|---|




Polski

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 9. Poluzuj nakrętkę ustalającą (222). | 10. Odkręć pompę (218) z obudowy łożyskowej (209). |
|---------------------------------------|--|




Magyar

- | | |
|---|--|
| 9. Lazítsa meg a biztosító csavart (222). | 10. Csavarja le a szivattyút (218) a csapágyfészekről (209). |
|---|--|

Pump / Siurblys / Sūknis / Pompa / Szivattyú

			
Eesti			ti11742a
Paigaldamine 1. Lükake kolvi varas (311) pumbast välja (304) 50 kuni 75 mm (2 kuni 3 tolli).	2. Keerake kinnitusmutter (222) pumba külge, kuni see enam ei liigu. Kravige pump (218) kandekorpuse (209) külge, kuni pump enam ei liigu. Keerake pumpa kravidest laht, kuni pumba väljavooluava paikneb horisontaaltasapinna suhtes 13° nurga all, kuid mitte rohkem kui üks pööre.	3. Pingutage kinnitusmutrit (222).	Kui tiht lahti tuleb, võivad mõned detailid pumpamise tagajärvel irudua. Need võivad seadmest välja lennata ning põhjustada kehavigastusi või materiaalseid kahjustusi. Veenduge, et tiht ja kinnitusvedru on õigesti paigaldatud.
Lietuviškai			
Montavimas 1. Ištraukite stūmoklio kotą (311) iš siurblio (304) apie 50 - 75 mm (nuo 2 iki 3 coliu).	2. Sukite pritvirtinančią veržlę (222) kol ji sustos. Užsukite siurbli (218) ant guolio korpuso (209) kol jis sustos. Atsukite siurbli taip kad siurblio išeidiomo anga būtų 13° kampu nuo horizontalės, bet ne daugiau vieno apsisukimo.	3. Priveržkite pritvirtinančią veržlę (222).	Jeigu smeigė yra laisva, siurblio dalys gali subyrėti dėl siurbimo galios. Siurblio dalys gali nusvesti į orą ir sužeisti aplinkinius. Išsitinkite kad smeigė ir spruklė yra tinkamai sumontuotos.
Latviski			
Pievienošana 1. Spiediet virzuļa stieni (311) ārā no sūkņa (304) 50 līdz 75 mm (2 līdz 3 in.).	2. Skrūvējet sprostuzgriezni (222) sūknī, līdz tas atdurās. Skrūvējet sūknī (218) gultējumu korpusā (209) līdz sūknis atdurās. Izskrūvējet sūknī līdz sūkņa izplūde ir 13° no horizontālā stāvokļa, bet ne vairāk kā par vienu apgriezienu.	3. Pievelciet sprostuzgriezni (222).	Ja tapa strādājot kļuvusi valīga, sūknim darbojoties, daļas var salūzt. Daļas var tikt izmestas gaisā, izraisot nopietnu savainojumu vai iekārtu bojājumu. Pārliecībeties, ka tapa un sprostatspere ir pareizi ievietotas.
Polski			
Montaż 1. Wypchnij tloczysko (311) z pompą (304) na 50 do 75 mm (2 do 3 in.).	2. Wkręć nakrętkę ustalającą (222) na pompę, aż do oporu. Wkręć pompę (218) na obudowę łożyskową (209) aż do oporu. Odkręć pompę dopóki wylot pompy nie znajdzie się w położeniu 13° od poziomu, ale nie więcej niż jeden obrót.	3. Dokręć nakrętkę ustalającą (222).	Jeśli kolek jest obłuzowany, siła pompowania może spowodować zniszczenie części. Części mogą zostać wyrzucone z urządzenia i spowodować poważne uszkodzenie ciała lub sprzętu. Sprawdź, czy kolek i sprężyna ustalająca są poprawnie zamontowane.
Magyar			
Üzembe helyezés 1. Nyomja ki a dugattyúrudat (311) a szivattyúból (304) 50 – 75 milliméternyire (2 – 3 hüvelyk).	2. A szivattyúra csavarja rá ütközésig a biztosító csavart (222). A szivattyút (218) csavarja be ütközésig a csapágyfeszekbe (209). Csavarja el kifelé a szivattyút (egy fordulatnál nem többet) úgy, hogy a szivattyú kifolyónyílása egy vízszintes felülethez viszonyítva 13°-os szöget zárjon be.	3. Szorítsa meg a rögzítő csavart (222).	A pecek meglazulása esetén, a szivattyú működése közben keletkező erő hatására, bizonyos alkatrészek leválnak. Az alkatrészek lerepülése komoly személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Győződjön meg róla, hogy a csapszeg és a rögzítőrugó a megfelelő módon van beszerelve.

Pump / Siurblys / Sūknis / Pompa / Szivattyú



Eesti

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 4. Lükake kinnitusvedru (249) kruvikeerajaga üles. Lükake tihtisse (226). | 5. Lükake kinnitusvedru (249) allapoole üle pumba tihtvi. | 6. Paigaldage muundur ja pingekaitse juhtplakki. Ühendage muundur (239) juhtpaneeliga (407). | 7. Paigaldage juhtplaadi kate (234) nelja kruviga (237). |
|---|---|--|--|

Lietuviškai

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 4. Atsuktuvu pastumkite laikančiąjā spyruoklē (249) į viršų. Iđékite smeigę (226). | 5. Pastumkite laikančiąjā spyruoklē (249) virš siurblio smeigės. | 6. Sumontuokite daviklį ir įtempių sumažinimo įtaisą valdymo bloke. Prijunkite daviklį (239) prie valdymo bloko (407). | 7. Uždékite valdymo dėžutę dangči (234) ir pritvirtinkite ji keturiais varžtais (237). |
|--|--|--|--|

Latviski

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 4. Spiediet fiksatora atsperi (249) uz augšu ar skrūvgriezi. Spiediet iekšā tapu (226). | 5. Spiediet fiksatora atsperi (249) uz leju pāri sūkņa tapai. | 6. Ievietojiet pārveidotāju un atslībinātāju vadības kārbā. Pievienojiet pārveidotāju (239) vadības pultij (407). | 7. Piestipriniet vadības pārvalku (234) ar četrām skrūvēm (237). |
|---|---|---|--|



Polski

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 4. Wepchnij sprężynę ustalającą (249) wkrętakiem. Wepchnij kolek (226). | 5. Wepchnij sprężynę ustalającą (249) na sworzniu pompy. | 6. Zamontuj przetwornik i odciążnik w skrzynce sterowania. Podłącz przetwornik (239) do tablicy sterowniczej (407). | 7. Zamontuj pokrywę sterowania (234) czterema śrubami (237). |
|---|--|---|--|


Magyar

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 4. Egy csavarhúzó segítségével nyomja fel a rögzítőrugót (249). Nyomja be a pecket (226). | 5. Nyomja át a rögzítőrugót (249) a szivattyú pecsé alatt. | 6. Szerejje be az átalakítót és a feszítés csökkentőt a vezérlődobozba. Csatlakoztassa az átalakítót (239) a vezérlőtáblához (407). | 7. Szerelje fel a vezérlés fedelét (234) a négy csavar (237) segítségével. |
|---|--|---|--|

Pump / Siurblys / Sūknis / Pompa / Szivattyú

 ti11737a	 ti11679a		
Eesti			
8. Paigaldage mootori kaas (221) nelja kruviga (240).	9. Ühendage pumba moodul (2).		
Lietuviškai			
8. Sumontuokite variklio dangtį (221) ir priveržkite jį keturiais varžtais (240).	9. Prjunkite siurblio modulį (2).		
Latviski			
8. Piestipriniet motora pārvalku (221) ar četrām skrūvēm (240).	9. Pievienojet sūkņa moduli (2).		
Polski			
8. Zamontuj pokrywę silnika (221) przy pomocy czterech śrub (240).	9. Podłącz moduł pompy (2).		
Magyar			
8. Szerelje fel a motor fedelét (221) a négy csavar (240) segítségével.	9. Csatlakoztassa a szivattyúmodult (2).		

Pumba parandamine / Siurblio remontas / Sūkņa remonts / Naprawa pompy / Szivattyújavítás



Eesti

Märkus. Lihtsam võib olla jäätta pump ühendatuks ühendusvardaga ja kandekorpusega, kui puastada ja kontrollida on vaja sissevoolukrust või kolvi klappi.

Lahtivõtmine

- Eemaldage rõhk, vt lk 15.

- Pumba eemaldamiseks vt **Pump, eemaldamine** lk 60.

- Eemaldage klamber (305) ja sissevoolukorpus (319).

Lietuviškai

Pastaba: Jeigu remontas ir aptarnavimas yra reikalingas tik įsiurbimo angos korpusui arba stūmoklio vožtuvui, mes rekomenduojame palikti siurblį prijungtu prie švaistiklio ir guolio korpuso.

Išardymas

- Išleiskite slėgi, 15 psl.

- Norėdami nuimti siurblį, žiūrėkite **Siurblis, Nuėmimas** puslapį 60.

- Nuimkite gnybtą (305) ir įsiurbimo angos korpusą (319).

Latviski

Piezīme: Ja vienīgie mezgli, kas jātira un jāapskata ir iepļudes korpusss vai virzula vārstss, būs viegлāk atstāt sūknī pievienotu klanīm un gultņu korpusam.

Izjaukšana

- Atlaidiet spiedienu, lappuse 15.

- Skatīt **Sūknis, nogemšana** lappusē, 60 lai nogemtu sūknī.

- Noņemiet skavu (305) un iepļudes korpusu (319).

Polski

Uwaga: Może być łatwiej pozostawić pompę podłączoną do korbowodu i obudowy łożyskowej, gdy jedynie zespoły, które się czyści i kontroluje, to obudowa wlotu lub zawór tłokowy.

Demontaż

- Dekompresja; strona 15.

- W celu wyjęcia pompy - patrz **Wyjęcie pompy** na stronie 60.

- Wyjmij zacisk (305) i obudowę wlotu (319).

Magyar

Megjegyzés: Ha csupán a szívóoldali burkolatot vagy a dugattyús tolattyút kívánja megtisztítani illetve leellenőrizni, akkor a szivattyút nem szükséges elválasztani a csatlakozórúdtól és a csapágyfészektől.


Szétszerelés

- Nyomásmentesítzen; lásd 15. oldal.

- Lásd az 60. oldalon található **Szivattyú, eltávolítás** címszö alatt leírtakat.

- Távolítsa el a szorítót (305) és a szívóoldali burkolatot (319).

Pumba parandamine / Siurblio remontas / Sūkņa remonts / Naprawa pompy / Szivattyújavítás



Eesti

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 4. Eemaldage klamber (305) ja pumba silinder (306). | 5. Eemaldage pakendi mutter (312). Lükake kolvi varras (311) väljavoolukorpusest välja (304). | 6. Pange kolvi varda ots kruustangide vahele ja eemaldage kolvi klapp (307). Eemaldage kolvi sulgur (316). | 7. Kontrollige kõiki osa täkete ja kriimustuste suhtes. Asendage kulunud või kahjustatud osad, sest need võivad põhjustada pumba töö häiret. |
|---|---|--|--|



Lietuviškai

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 4. Nuimkite gnybtą (305) ir siurblio cilindrą (306). | 5. Nuimkite sandarinimo veržlę (312). Ištraukite stūmoklio kotą (311) iš siurblio korpuso (304). | 6. Užspauskite vieną stūmoklio koto galą spaustuvuose ir išmkite stūmoklio vožtuvą (307). Išmkite stūmoklio tarpiklį (316). | 7. Apžiūrėkite visas dalis. Jeigu pastebėjote įbrežimus arba nusidėvėjimo požymius, pakeiskite šias dalis naujomis, nes gali blogai veikti siurblys. |
|--|--|---|--|

Latviski

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 4. Noņemiet skavu (305) un sūkņa cilindru (306). | 5. Noņemiet blīvējuma uzgriezni (312). Spiediet virzuļa stieni (311) no izplūdes korpusa (304). | 6. Ievietojiet virzuļa stieņa galu skrūvpilēs un noņemiet virzuļa vārstu (307). Noņemiet virzuļa blīvējumu (316). | 7. Apskatiet visas daļas - vai nav ierobījumu un ieskrāpējumu. Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas, jo tās var samazināt sūkņa darbības rādītājus. |
|--|---|---|--|


Polski

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 4. Wyjmij zacisk (305) i cylinder pompy (306). | 5. Wyjmij nakrętkę uszczelnienia (312). Wypchnij tłoczyisko (311) z obudowy wylotu (304). | 6. Zamocuj koniec tłoczyiska w imadle i wymontuj zawór tłokowy (307). Wyjmij uszczelkę tłoka (316). | 7. Skontroluj wszystkie części, czy nie mają wyszczerbień lub zadrapań. Wymień zużyte lub uszkodzone części, gdyż mogą powodować gorszą wydajność pompy. |
|--|---|---|--|


Magyar

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 4. Távolítsa el a szorítót (305) és a szivattyúhengert (306). | 5. Távolítsa el a tömítőanyát (312). Nyomja ki a dugattyúrudat (311) a kifolyónylás burkolatából (304). | 6. Helyezze satuba a dugattyúrúd végét és távolítsa el a dugattyús tolattyút (307). Távolítsa el a dugattyú tömítését (316). | 7. Vizsgálja meg az összes alkatrészt, nincsenek-e rajtuk horpadások vagy rovátkák. A kopott vagy károsodott alkatrészeket cserélje le, mivel azok csökkenhetik a szivattyú teljesítőképességét. |
|---|---|--|--|


Pumba parandamine / Siurblio remontas / Sūkņa remonts / Naprava pompy / Szivattyújavítás



ti11754a



ti11749a



ti11755a

Eesti

Kokkupanek

- Pange kolvi varda ots (311) kruustangide vahele. Paigaldage uus kolvi sulgur (316). Kolvi klapi pöördemoment (307) kuni 27 ft-lb (36,6 N·m).

- Paigaldage pakendi mutter (312). Kinnitage käega tihedalt ja seejärel koputage kruvikeerajaga. Lükake kolvi varras (311) väljavooluava korpusesse (304). Jätke kolvi varras 50 - 75 mm (A) väljavooluava korpusest välja.

Lietuviškai

Surinkimas

- Užspauskite vieną stūmoklio koto galą (311) spaustuvuose. Įdėkite naują stūmoklio tarpiklį (316). Priveržkite stūmoklio vožtuvą (307) 27 svarų colių (36,6 N·m) momentu.

- Sumontuokite sandarinimo veržlę (312). Užsukite ją ranka ir užspauskite atsuktuvu. Pastumkite stūmoklio kotą (311) į siurblio korpusą (304). Stūmoklio koto galas turi būti išsikišęs apie 50 - 75 mm (A) iš siurblio korpuso.

Latviski

Salīkšana

- Ievietojiet virzuļa stieņa galu (311) skrūvspīlēs. Ievietojiet jaunu virzuļa blīvējumu (316). Pievelciet virzuļa vārstu (307) līdz 27 ft-lb (36,6 N·m).

- Iestipriniet blīvējuma uzgriezni (312). Pievelciet ar roku un tad viegli pasitiet ar skrūvgriezi. Spiediet virzuļa stieņi (311) iekšā izplūdes korpusā (304). Izvelciet virzuļa stieņi 50 - 75 mm (A) ārā no izplūdes korpusa.

Polski

Montaż

- Zamocuj koniec tłoczyka (311) w imadle. Załącz nową uszczelkę tłoka (316). Dokręć zawór tłoka momentem (307) 27 ft-lb (36,6 N·m).

- Załącz nakrętkę uszczelnienia (312). Dokręć ręcznie, następnie uderz wkrętakiem. Wepchnij tłoczyko (311) w obudowę wylotu (304). Wysuń tłoczyko na 50 - 75 mm (A) z obudowy wylotu.



Magyar

Összeszerelés

- Helyezze a dugattyúrúd végét (311). Szereljen fel új dugattyútömítést (316). A dugattyús tolattyú (307) megfelelő meghúzónyomatéka: 27 láb-font (36,6 N·m).


- Szerelje fel a tömítőanyát (312). Szorítsa meg kézzel majd ütögesse meg csavarhúzával. Nyomja be a dugattyúrudat (311) a kifolyónálás burkolatába (304). Bújtassa ki a dugattyúrudat 50 - 75 milliméternyre (A) a kifolyónálás burkolatából.

Pumba parandamine / Siurblio remontas / Sūkņa remonts / Naprawa pompy / Szivattyújavítás

 ti11751a	 305 319 ti11752a		
Eesti			
3. Paigaldage klamber (305) pumba silindrile (306). Klambri pöördemoment 100 in-lb (11,29 Nm).	4. Kinnitage klamber (305) sissevooolukorpusele (319). Klambri pöördemoment kuni 100 in-lb (11,29 Nm).	5. Pumba paigaldamist vt Pump, paigaldamine lk 63.	
Lietuviškai			
3. Uždėkite gnybtą (305) ant siurblio cilindro (306). Priveržkite gnybtą 100 coliu svarų (11,29 Nm) momentu.	4. Uždėkite gnybtą (305) ant įsiurbimo angos korpuso (319). Priveržkite gnybtą 100 coliu svarų (11,29 Nm) momentu.	5. Norėdami sumontuoti siurbli, žiūrėkite Siurblys, Montavimas puslapį 63.	
Latviski			
3. Uzlieciet skavu (305) uz sūkņa cilindra (306). Pievelciet skavu līdz 100 in-lb (11,29 Nm).	4. Uzlieciet skavu (305) uz iepilūdes korpusa (319). Pievelciet skavu līdz 100 in-lb (11,29 Nm).	5. Skatīt Sūknis, Uzstādīšana lappusē, 63 lai uzstādītu sūknī.	
Polski			
3. Zamontuj zacisk (305) na cylindrze pompy (306). Dokręć zacisk momentem 100 in-lb (11,29 Nm).	4. Zamontuj zacisk (305) na obudowie wlotu (319). Dokręć zacisk momentem 100 in-lb (11,29 Nm).	5. Instalacja pompy — patrz Instalacja pompy na stronie 63.	
Magyar			
3. Szerelje fel a szorítót (305) a szivattyúhengerre (306). A szorító megfelelő meghúzónyomatéka: 100 hüvelyk-font (11,29 Nm).	4. Szerelje rá a szorítót (305) a szívőoldali burkolatra (319). A szorító meghúzónyomatéka: 100 hüvelyk-font (11,29 Nm).	5. A szivattyú üzembe helyezéséhez lásd a 63. oldalon a Szivattyú, üzembe helyezés címszónál leírtakat.	

Varuosad / Dalys / Daļas / Części / Alkatrészek

Raam / Rēmas / Rāmis / Korpus / Váz




Detailide nimekiri / Dalių sąrašas / Daļu Saraksts / Wykaz części / Alkatrészlista

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty
1	289948	FRAME, painted, TMax	1	55	121591	KNOB, .25 in. Dia shaft, w/setscrew	1
2		MODULE, power		56	15U027	HOSE, air, coupled	1
	289933	TMax 506, Europe (Schuko 230V)	1	60	15G352	GASKET, coupler	3
	289934	TMax 506, Italy, Denmark, Switzerland (230V)	1	61	15R609	ADAPTER, hopper	1
	289935	TMax 506, UK (110V)	1	62	102905	CLAMP, hose	1
	289936	TMax 657, Europe (Schuko 230V)	1				
	289937	TMax 657, Italy, Denmark, Switzerland (230V)	1				
	289938	TMax 657, UK (110V)	1				
3		HOPPER, assembly, includes 4, 5, 17, 18, 19, 49, 61, 62	1				
	289946	TMax 506	1				
	289947	TMax 657	1				
4	121308	PLUG, expanding	1				
5	234188	CLAMP, quick release	1				
6	15R639	HANDLE, TMax	1				
7	121313	PIN, locking, 1/4 in.	2				
8	156306	WASHER, flat	2				
9	116038	WASHER, wave spring	2				
10	119509	WHEEL, pneumatic	2				
11	120211	RING, retaining, E-ring	2				
12	15C799	ROD, clamp	1				
13	104430	PIN, cotter	1				
14	15C797	BRACKET, swivel	1				
15	101566	NUT, LOCK	2				
16	100004	SCREW, cap, hex hd	2				
17	15D306	PLUG, adapter, hopper, texture	1				
18	121458	TIE, lanyard	1				
19	100333	SCREW, cap, hex hd	1				
22	289959	HOSE, fluid, 19 mm x 3 m coupled	1				
23	289960	HOSE, fluid, 25 mm x 5 m coupled, includes 24, 25, 60	1				
	289961	HOSE, fluid, 25 mm x 10m coupled, includes 24, 25, 60	1				
24	289874	COUPLER, female, 1 in. npt, assy, cam	2				
25	15T116	COUPLER, male, cam and groove	2				
27	15C899	HOSE, coupled, air, 9.5 mm x 15 m	1				
28	112779	VALVE, needle	1				
31	121543	TOOL, scraper	1				
39		LABEL, brand, hopper					
	15U017	TMax 506	2				
	15U019	TMax 657	2				
48	256383	APPLICATOR, heavy texture, w/accessories, Manual 312879	1				
49	15U047	STRAINER, hopper	1				
52	15U223	LABEL, TMax hose hook	1				
53	15U219	HANGER, hose	1				
54	100023	WASHER, flat	2				



Toitemoodul / Galios modulis / Barošanas modulis / Moduł napędu / Erőátviteli modul




ti11716a

Detailide nimekiri / Dalių sąrašas / Daļu saraksts / Wykaz części / Alkatrészjegyzék

Ref	part	Description	Qty	Ref	part	Description	Qty
201	15R443	BASE, drive module, machining	1	249	119778	SPRING, retaining	1
202	289598	FRAME, power module	1	250	111457	O-RING	1
203		CONTROL, TMax		255	195551	RETAINER, plug, adapter	1
	289654	240V	1	256	287121	CORD SET,	1
	289655	120V	1			Italy, Denmark, Switzerland	
204	277657	GUIDE, base	4	257	15B471	CORD, ST, IEC jumper	1
205		HOUSING, drive		258	242001	CORD SET, adapter, Europe	1
	287294	TMax 506	1	260	15U014	LABEL, brand, TMax cap	1
	287295	TMax 657	1	261	15U015	LABEL, brand, TMax shroud side	1
206	100023	WASHER, flat	4	262▲	287457	LABEL, safety	1
207	287720	ROD, connecting (5900)	1	263▲	15U037	LABEL, TMax warning/control	1
208	289842	MOTOR, TMax	1	264		LABEL, brand, TMax shroud	
209	241015	2487904HOUSING, bearing	1		15U016	TMax 506	1
210	113817	BUMPER	2		15U018	TMax 657	1
211	116192	WASHER, thrust, (1595)	1	265	15B469	CORD SET, UK	1
212	114672	WASHER, thrust	2				
213	289939	FAN, motor, includes 245	1				
214	114699	WASHER, thrust	1				
215	120981	SCREW, mach, hex washer hd	2				
216	15C753	SCREW, mach, hex wash hd	3				
217	244265	GEAR, combination, 1595	1				
218		PUMP, displacement					
	289943	TMax 506	1				
	289944	TMax 657	1				
219	114666	SCREW, cap, socket head	4				
220	106115	WASHER, lock (Hi-collar)	4				
221	289932	SHIELD, TMax, painted	1				
222	193031	NUT, retaining	1				
223	15B120	GROMMET, transducer	1				
224	289826	COUPLER, female, 1 in. npt, assy, cam	1				
225	100016	WASHER, lock	2				
226	15F856	PIN, pump	1				
227	121453	CLAMP, wire	1				
228	112746	NUT, lock, nylon, thin pattern	4				
229	107129	BOLT, round head	4				
230	15U007	PLUG, adapter, dust	1				
232	260215	SCREW, hex hd	2				
233	2487904	DISPLAY, LCD	1				
234	287789	COVER, control	1				
235	110298	SCREW, cap, sch	2				
236	115522	SCREW, mach, pnh	2				
237	117501	SCREW, mach, slot hex wash hd	4				
238	15T342	CONDUIT, corrugated	1				
239	289672	TRANSDUCER, pressure control	1				
240	118444	SCREW, mach, slot hex wash hd	6				
241	15B470	CORD, CE	1				
242	289945	VALVE, pressure relief	1				
243	15K401	LABEL, SmartControl/intl'	1				
244	15G861	LABEL, SmartControl LCD display	1				
245	115477	SCREW, mach, torx pan hd	1				
246	15T390	DEFLECTOR	1				
248	15T629	SHIELD, pump rod	1				



Pump / Siurblys / Sūknis / Pompa / Szivattyú




ti11761a

Detailide nimekiri / Dalių sąrašas / Daļu saraksts / Wykaz części / Alkatrészjegyzék

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty
304		HOUSING, outlet, machining		313	501095	SPRING, ball check	1
	15R739	T-Max 506	1	314	121588	O-RING	
	15R621	T-Max 657	1		121587	T-Max 506	2
305	CLAMP			315	101822	T-Max 657	2
	118598	T-Max 506, sanitary, 1.5 in.	2	316	15D116	BALL, bearing	1
	500984	T-Max 657, tri-clamp, 2.0 in.	2	317	15D115	SEAL, piston	1
306	CYLINDER, pump			318	107167	GUIDE, ball	1
	15R740	T-Max 506	1		248769	BALL, sst	1
	15R619	T-Max 657	1		289941	HOUSING, intake	
307	VALVE, piston			319	248530	T-Max 506	1
308	SPRING, Intake ball					T-Max 657	1
309	SEAT, carbide					KIT, repair, seal, piston, includes 313,	1
311	ROD, pump					315, 316, 307	
312	KIT, repair, throat seal						


Juhtplokk / Valdymo dežutė / Vadības kārba / Skrzynka sterowania / Vezérlődoboz



ti7381b

Ref	Part	Description	Qty
401	277228	BOX, control	1
402	15G562	BUSHING, control box	1
403	236352	POTENTIOMETER	1
404	116167	KNOB, potentiometer	1
405	287913	FILTER, board	1
406	195428	BOOT, toggle	1
407	289656	CONTROL, board, 240V	1
	289657	CONTROL, board, 120V	1
408	120405	SCREW, mach, hex washer hd	5
409	120165	SCREW, mach, phillips	1
412	120406	SCREW, mach, hex washer hd	1
413	158674	O-RING	1

Elektriskeem / Laidu jungimo schema / Vadojuma shēma / Schemat połączeń montażowych / Kapcsolási rajz



ti11841a

Tehnilised andmed

Parameeter

Nõuded voolule	
Mootor HP (W)	
Maksimaalne õhu tööröhk	
Maksimaalne vedeliku tööröhk	
Vajalik generaator	
Kolu mah	
Maksimaalne	
Töömaht	
Tekstuurmaterjal maksimaalne pealekandmine	
Vedeliku väljalaskeava suurus	
Mõõtmned	
Pikkus	
Laius	
Kõrgus	
Mass	
Ilma voolikuteta ja pealekandeseadmeta	
Voolikutega ja pealekandeseadmetega	
Vedelikuga kokkupuutuvad osad	
Pihusti heliandmed	
Helirõhu tase *	
Helitugevuse tase †	

T-Max 506

100 - 120 V (vahelduvvool), 50/60 Hz, 13 A
220 - 240 V (vahelduvvool), 50/60 Hz, 8 A
1,2 (900)
250 psi (1,7 MPa; 17 baari)
730 psi (5,0 MPa; 50 baari)
7 kW

T-Max 657

100 - 120 V (vahelduvvool), 50/60 Hz, 13 A
220 - 240 V (vahelduvvool), 50/60 Hz, 8 A
1,2 (900)
250 psi (1,7 MPa; 17 baari)
940 psi (6,5 MPa; 65 baari)
7 kW

106 liitrit (28 gallonit)

91 liitrit (24 gallonit)

1,4 kuni 1,9 gpm (5,3 kuni 7,2 lpm)

1,0-tolline (f) nukk ja soon

1,0-tolline (f) nukk ja soon

40 kuni 55 tolli (102 cm kuni 140 cm) käepidemega
56 cm (22 tolli)
20,32 cm (31 tolli)

17,7 kg (141 naela)

17,7 kg (166 naela)

40 kuni 55 tolli (102 cm kuni 140 cm) käepidemega
56 cm (22 tolli)
20,32 cm (35 tolli)

17,7 kg (145 naela)

17,7 kg (178 naela)

* Mõõdetuna pihustamisel 1 m kauguselt.

† Mõõdetuna vastavalt ISO-3744 standardile.

Pealkandeseadme heliandmed

Süntetiline kautšuk N, alumiinium, messing, polüütüleen, neopreen, roostevaba teras, kroomitud teras, nikeldatud süsinipteras, fluoroelastomeer, nikeldatud raud, viilt, volframkarbiid, PTFE

Kasutusjuhend 312879

Techniniai duomenys

Techninis parametras	T-Max 506	T-Max 657
Techniniai elektros sistemos reikalavimai	100 - 120 Vac, 50/60 Hz, 13A 220 - 240 Vac, 50/60 Hz, 8A	100 - 120 Vac, 50/60 Hz, 13A 220 - 240 Vac, 50/60 Hz, 8A
Motoro jauda, ZS (W)	1,2 (900)	1,2 (900)
Maksimalus oro darbinis slėgis	250 psi (1,7 MPa, 17 barų)	250 psi (1,7 MPa, 17 barų)
Maksimalus skysčio darbinis slėgis	730 psi (5,0 MPa, 50 barų)	940 psi (6,5 MPa, 65 barai)
Reikalingas generatorius	7 kW	7 kW
Piltuvo tūris		
Maksimalus	20 galonai (76 litru)	28 galonai (106 litru)
Darbinis	16 galonai (61 litru)	24 galonai (91 litru)
Maksimali tekstūrinio mišinio išeiga	Nuo 1,2 iki 1,7 gramų per minutę (nuo 4,5 iki 6,4 litrų per minutę)	Nuo 1,4 iki 1,9 gramų per minutę (nuo 5,3 iki 7,2 litrų per minutę)
Skysčio išleidimo angos dydis	1,0 colio	1,0 colio
Matmenys		
Ilgis	Nuo 40 iki 55 colių (nuo 102 cm iki 140 cm) kartu su rankena	Nuo 40 iki 55 colių (nuo 102 cm iki 140 cm) kartu su rankena
Plotis	22 colių (56 cm)	22 colių (56 cm)
Aukštis	31 colių (79 cm)	35 colių (89 cm)
Svoris		
Be žarnų ir aplikatoriaus	141 svarų (64 kg)	145 svarų (66 kg)
Su žarnomis ir aplikatoriumi	166 svarų (75 kg)	178 svarų (81 kg)
Sušlampančios dalys		Sintetinis kaučiukas, aluminis, žalvaris, polietilenas, nerūdijantis plienas, chromu dengtas plienas, nikeliuotas anglinis plienas, fluorelastomeras, nikeliuota geležis, vilnos veltinys, volframo karbidas, politetrafluoroetilenas (PTFE)
Purkštuvo skleidžiamo triukšmo duomenys		
Garso slėgio lygis *	82,4 dB(A)	
Garso galios lygis †	97,0 dB(A)	
* Pamatuota purškiant 1 m atstumu.		
† Pamatuota pagal ISO-3744.		
Aplikatoriaus skleidžiamo triukšmo duomenys	Instrukcija 312879	

Tehniskie dati

Parameters	T-Max 506	T-Max 657
Prasības pret barošanas avotu	100 - 120V maištrāva, 50/60 Hz, 13A 220 - 240V maištrāva, 50/60 Hz, 8A	100 - 120V maištrāva, 50/60 Hz, 13A 220 - 240V maištrāva, 50/60 Hz, 8A
Variklio galia AG (W)	1,2 (900)	1,2 (900)
Maksimālais gaisa darba spiediens	250 psi (1,7 MPa, 17 bāri)	250 psi (1,7 MPa, 17 bāri)
Maksimālais šķidruma darba spiediens	730 psi (5,0 MPa, 50 bāri)	940 psi (6,5 MPa, 65 bāri)
Nepieciešamā ģeneratora jauda	7 kW	7 kW
Tilpnes ietilpība		
Maksimāli	20 galoni (76 litri)	28 galoni (106 litri)
Ekspluatācija	16 galoni (61 litrs)	24 galoni (91 litrs)
Maksimālā padeve, izmantojot tekstūras materiālu	1,2 līdz 1,7 gpm (galoni minūtē) (4,5 līdz 6,4 lpm (litri minūtē))	1,4 līdz 1,9 gpm (5,3 līdz 7,2 lpm)
Šķidruma izplūdes izmērs	1,0 colla. (f) izcilnis un rieva	1,0 colla. (f) izcilnis un rieva
Izmēri		
Garums	40 līdz 55 collas (102 cm līdz 140 cm) ar rokturi	40 līdz 55 collas (102 cm līdz 140 cm) ar rokturi
Platums	22 collas (56 cm)	22 collas (56 cm)
Augstums	31 collas (79 cm);	35 collas (49 cm);
Svars		
Bez šūtenēm vai izsmidzināšanas pistoles	141 mārciņas (64kg)	145 mārciņas (66 kg)
Ar šūtenēm un izsmidzināšanas pistoli	166 mārciņas (75 kg)	178 mārciņas (81 kg)
Saslapinātās daļas	Buna-N (kaučuka paveids), alumīnijis, bronza, polietilēns, neoprēns (neoprene), nerūsējošais tērauds, ar hroma pārklājumu, tērauds, oglekļa tērauds ar niķeļa pārklājumu, fluoroelastomers (fluoroelastomer), dzelzs ar niķeļa pārklājumu, vilnas filcs, volframa karbids, PTFE	
Izsmidzināšanas pistoles skaļuma līmenis		
Skaļas spiediena līmenis *	82,4 dB(A)	
Skaļas jaudas līmenis †	97,0 dB(A)	
* Mērīts, izsmidzinot 1 m augstumā.		
† Mērīts atbilstoši ISO-3744.		
Izsmidzināšanas pistoles skaļuma līmenis (sound data)	Rokasgrāmata 312879	

Dane techniczne

Parametr	T-Max 506	T-Max 657
Wymagania dotyczące zasilania	100 - 120 Vac, 50/60 Hz, 13A 220 - 240 Vac, 50/60 Hz, 8A	100 - 120 Vac, 50/60 Hz, 13A 220 - 240 Vac, 50/60 Hz, 8A
Moc silnika KM (W)	1,2 (900)	1,2 (900)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza	250 psi (1,7 MPa, 17 bar)	250 psi (1,7 MPa, 17 bar)
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy	730 psi (5,0 MPa, 50 bar)	940 psi (6,5 MPa, 65 bar)
Wymagania dotyczące generatora	7 kW	7 kW
Pojemność zasobnika		
maksymalna	20 galonów (76 litrów)	28 galonów (106 litrów)
robocza	16 galonów (61 litrów)	24 galonów (91 litrów)
Maksymalna wydajność materiału strukturalnego	1,2 do 1,7 gpm (4,5 do 6,4 l/min)	1,4 do 1,9 gpm (5,3 do 7,2 l/min)
Rozmiar wylotu cieczy	krzywka i rowek 1,0 in. (f)	krzywka i rowek 1,0 in. (f)
Wymiary		
Długość	40 do 55 in. (102 cm do 140 cm) z uchwytem	40 do 55 in. (102 cm do 140 cm) z uchwytem
Szerokość	22 cali (56 cm)	22 cali (56 cm)
Wysokość	31 cali (79 cm)	35 cali (49 cm)
Ciązar		
bez węży lub aplikatora	141 lb (64 kg)	145 lb (66 kg)
z wężami i aplikatorem	166 lb (75 kg)	178 lb (81 kg)
Części zwilżane	Buna-N, aluminium, mosiądz, polietylen, neopren, stal nierdzewna, stal chromowana, stal węglowa niklowana, fluoroelastomer, żelazo niklowane, filc wełniany, węgiel wolframu, PTFE	
Halaśliwość rozpylacza		
Poziom ciśnienia akustycznego*	82,4 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej †	97,0 dB(A)	
* Mierzone podczas natryskiwania z odległości 1 m.		
† Mierzone według normy ISO-3744		
Halaśliwość aplikatora	Podręcznik 312879	

Műszaki adatok

Paraméter	T-Max 506	T-Max 657
Igényelt elektromos áram	100 - 120 V AC, 50/60 Hz, 11 A 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 8 A	100 - 120 V AC, 50/60 Hz, 11 A 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 8 A
Motor teljesítmény (W)	1,2 (900)	1,2 (900)
Maximális üzemi légyomás	250 psi (1,7 MPa, 17 bar)	250 psi (1,7 MPa, 17 bar)
Maximális üzemi folyadéknyomás	730 psi (5,0 MPa, 50 bar)	940 psi (6,5 MPa, 65 bar)
Szükséges generátor	7 kW	7 kW
Tartály befogadóképessége		
Legfeljebb	20 gallon (76 liter)	28 gallon (106 liter)
Üzem közben	16 gallon (61 liter)	24 gallon (91 liter)
Maximális szórásteljesítmény a textúrát kialakító anyagok esetében	1,2 – 1,7 gallon (4,5 – 6,4 liter) percenként	1,4 – 1,9 gallon (5,3 – 7,2 liter) percenként
Kimeneti folyadéknyílás mérete	1,0 hüvelyk (f) bütyök és horony	1,0 hüvelyk (f) bütyök és horony
Méretek		
Hossz	40 – 55 hüvelyk (102 – 140 cm) fogantyúval együtt	40 – 55 hüvelyk (102 – 140 cm) fogantyúval együtt
Szélesség	22 hüvelyk (56 cm)	22 hüvelyk (56 cm)
Magasság	31 hüvelyk (79 cm)	35 hüvelyk (89 cm)
Tömeg		
Tömlők és felhordó készülék nélkül	141 font (64 kg)	145 font (66 kg)
Tömlőkkel és felhordó készülékkel	166 font (75 kg)	178 font (81 kg)
együtt		
Folyadékkal érintkező alkatrészek	Buna-N, alumínium, ségaréz, polietilén, neoprén, rozsdamentes acél, krómbevonat, acél, nikkel bevonatú szénacél, fluoroelastomer, nikkel bevonatú vas, gyapjú, volfrám karbid, PTFE	
A festékszóró hangkibocsátása		
Hangnyomás-szint *	82,4 dB(A)	
Zajszint †	97,0 dB(A)	
* Permetezés közben 1 m távolságból mérve.		
† Az ISO-3744 szabvánnyal összhangban lemért érték.		
A felhordó készülék hangkibocsátása	Gépkönyv 312879	

Garantii / Garantija / Garantija / Gwarancja / Garancia

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

GRACO EESTI KLIENTIDELE

Pooled on kokku leppinud, et käesolev dokument koostatakse inglise keeles ning kõikide käesolevast tulenevate või sellega otseselt või kaudselt seotud dokumentide, teadete ja kohtutoimingute keeleks on inglise keel.

TIK GRACO KLIENTAMS LIETUVIAMS

Šalys pripažišta reikalavimą, kad esamas dokumentas ir sutinkamai su šiuo dokumentu arba tiesiogiai ar netiesiogiai su šiuo dokumentu susijusę visi kiti sudaryti dokumentai, pateiktí pranešimai bei iškeltos teismo bylos būtų anglų kalba.

GRACO KLIENTIEM LATVIJĀ

Puses apliecinā, ka tās ir pieprasījušas, lai šis dokuments, tāpat kā visi dokumenti, paziņojumi un uzsāktā tiesvedība, kas notiek vai tiek ierosināta saskaņā ar to, vai ir tieši vai netieši saistīta ar to, būtu angļu valodā.

DLA POLSKOJĘZYCZNYCH Klientów GRACO

Strony ustalają, że zgodnie z niniejszą Umową, niniejszy dokument, jak również wszystkie inne dokumenty, pisma oraz teksty wiążące prawnie, związane pośrednio lub bezpośrednio z niniejszą umową i wystawione zgodnie z jego postanowieniami, będą sporządzane w języku angielskim.

A GRACO MAGYARORSZÁGI VÁSÁRLÓI SZÁMÁRA

A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen dokumentum, és az ahhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódóan készült, összeállított vagy kiadott egyéb dokumentumok, értesítések és a kapcsolódó jogi eljárások eredeti nyelve az Angol.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor, or call **1-800-690-2894** to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Algupārase kasutusjuhendi tõlge. This manual contains Estonian. MM 312891
Originalas instrukcijas tulkojums. This manual contains Latvian. MM 312891
Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 312891
Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 312891
Az eredeti utasítások fordítása. This manual contains Hungarian. MM 312891

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, Korea, China, Japan

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2008, Graco Inc. is registered to ISO 9001

<http://www.graco.com>

Revised 10/2010